

令和4年度たつの市伝統的建造物群保存地区保存活用事業 修理の概要

事業番号：R04-1（保存活用計画番号：建・本25a）

物件外観



1



2



3



4



5



6

修理範囲

屋根、樋

修理内容

屋根葺き替え、樋取替え、軒裏修理

事業概要

- 1 物件外観（修理前）。西方向から。
- 2 物件外観（修理後）。西方向から。
- 3 物件外観（修理前）。南方向から。
- 4 物件外観（修理後）。南方向から。
- 5 大屋根越屋根（修理前）。台風被害により応急処置したもの（トタン張り）。
- 6 大屋根越屋根（修理後）。開口幅の痕跡、周辺の伝統的建造物を参考に瓦葺きで復原。

令和4年度たつの市伝統的建造物群保存地区保存活用事業 修理の概要

事業番号：R04-2（新築修景）

物件外観



1



2



3



4



5



6

修理範囲

台風被害で崩落した塀の新築修景

修理内容

塀設置

事業概要

- 1 物件外観（修理前）
- 2 物件外観（修理後）。南東方向から。
- 3 物件外観（修理後）。北東方向から。
- 4 隣接物件に残る痕跡に基づき、修景する塀の高さを決定した。
- 5 基礎工事（修理中）。柱の腐食を防ぐため、石製の水抜雨樋を新設した。
- 6 物件外観（伽藍側から）。柱を控石と金具で緊結の他、雨落ち側溝を新設した。

令和4年度たつの市伝統的建造物群保存地区保存活用事業 修理の概要

事業番号：R04-3（保存活用計画番号：建・大手04a）

物件外観



1



2



3



4



5



6

修理範囲	屋根、外壁、ファサード	修理内容	屋根葺き替え、ファサード修理
事業概要	1 物件外観（修理前） 2 物件外観（修理後） 3 2階東妻面（修理前）。棟部の雨漏り、瓦の劣化、トタン張り補修が見られる。 4 2階東妻面（修理中）。トタンを剥がしたところ、土壁、漆喰塗りの痕跡が見つかった。 5 通路棟（修理前）。軒先部分が腐食により大きく崩落していることが分かる。 6 通路棟（修理後）。下地補修の上、旧状のとおり棧瓦葺きで修理した。		