

令和5年度たつの市伝統的建造物群保存地区保存活用事業 修理の概要

事業番号：R05-1（保存活用計画番号：建・本27a）

事業実施写真



1



2



3



4



5



6

修理範囲	屋根、樋（外壁、建具は他省庁事業）	修理内容	屋根葺替、樋取替、ファサード復原
事業概要	1 物件外観（修理前）。北西方向から。 2 物件外観（修理後）。北西方向から。 3 南棟内側の柱（手前が道路側）。痕跡から元々出格子があったと判断し、復原した。 4 南棟内側の梁に柱痕があることから、南側も出格子用の柱があったことが分かった。 5 3の北側。柱に土壁痕が残ることから、袖壁があったものと判断し、復原した。 6 既存箱庇の内側に垂木が残っていたことから、痕跡に基づき下屋庇を復原した。		



令和5年度たつの市伝統的建造物群保存地区保存活用事業 修理の概要

事業番号：R05-2（保存活用計画番号：建・下川38a）

事業実施写真



1



2



3



4



5



6

修理範囲	屋根、外壁、建具、基礎 他	修理内容	屋根葺替、ファサード復原、建具取替
事業概要	1 物件外観（修理前）。北西方向から。 2 物件外観（修理後）。北西方向から。 3 シャッター解体後の桁梁。奥の床受梁共に垂木痕が残ることから、下屋庇を復原した。 4 修理中の軒裏。軒桁、腕木の土痕等から元は漆喰塗籠だったと判断し、復原した。 5 既存桁梁と柱を店舗改造時に金具で繋いで高さを変えていたため、下屋の高さに戻した。 6 柱にトコ板をはめていた痕があるため、元々開口ではなく壁だったと判断し復原した。		



令和5年度たつの市伝統的建造物群保存地区保存活用事業 修理の概要

事業番号：R05-3（保存活用計画番号：建・下川47a）

事業実施写真



1



2



3



4



5



6

修理範囲	屋根、外壁、建具、樋	修理内容	屋根葺替、外壁修理、建具取替 他
事業概要	<p>1 物件外観（修理前）。南西方向から。</p> <p>2 物件外観（修理後）。南西方向から。</p> <p>3 天窓（大）解体後。古い野地板を切って設置していることから、改造と判断し撤去。</p> <p>4 天窓（小）解体後。枠材が野地板、垂木と比べ非常に新しいため、改造と判断し撤去。</p> <p>5 解体前の天窓。天窓瓦に鍍金性の枠を載せていた。</p> <p>6 天窓瓦と平瓦の割が一致しないため、天窓瓦は転用されたものと判断。</p>		