たつの市内通学路危険箇所対策状況一覧(未完了箇所)

※R7.3月末からR7.9月末の期間で実施状況が変更になっている箇所には色を付けています。

		心陕西川对宋仏》		不元] 固加/	然(7.3万木がら)(7.3万木の粉间で天旭仏がかる。			
番号	路線名	箇所名·住所	校区	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況	合同点検番号
1	国道179号	たつの市誉田町福田	誉田小	当該箇所は誉田小学校の通学路であるが、バイパスインターも近接しており自動車交通量も多い上、近隣の高校への自転車通学生徒も多く、歩道不連続、あるいは未整備なことから安全性が確保されていない。	周辺道路計画とあわせ、歩道を整備し、 歩行者の安全性を確保する。	兵庫県	事業中	R3誉田小 6
3	上伊勢誉田線	たつの市神岡町上横内	神岡小	当該箇所は神岡小学校の通学路であり周辺に は幼稚園や病院等も立地しているが、歩道が未 整備なことから危険な状態にある。	歩道を整備し、歩行者の安全性を確保 する。	兵庫県	R7一部実施 予定(横内郵 便局以南道 路の拡幅工 事)	R3神岡小 10
7	市道片山末政線	たつの市龍野町片山〜末政	小宅小	現在の通学路は、歩道が未整備なうえ、幅員が 狭く通学児童数が多い。周辺は、民間による土 地開発が進み歩道設置が困難であるため、現在 の通学路を見直すものです。	歩道を整備し、歩行者の安全性を確保 する。	たつの市	工事中(一部供用開始)	R3小宅小 4
12	, 竜野駅前北線 ほか3路線	たつの市揖保川町神部 北山外	神部小揖保川中	当該道路は神部小学校の通学路であるが、道路幅員が狭いうえに国道2号の横断や、JR山陽本線竜野駅への送迎車輌があり通勤・通学の歩行者・自転車・自動車が錯綜し危険な状態にある。	歩道と駅前広場を整備し、通学時間帯の 混雑を解消する。 道路を拡幅し、路肩を広く整備し、歩行 者の安全性を確保する。	たつの市	工事中(歩道 整備一部完 了)	R3神部小 1
44	沢田8号線	たつの市神岡町沢田	まこと こども園	当該箇所は、未就学児が通園や日頃の散歩などの 園外保育等で利用している道路であるが、歩道がなく 路肩を通る直近を車輌が通過しており危険である。ま た、プール等に行く時には、こども園のバスを利用し ているが、道路幅員が狭く、車のすれ違いが危険な 状況にある。	道路拡幅を実施し歩道整備を行う。	たつの市	R7暫定対策 予定(園〜駐 車場の区画 線及びグリー ンベルト整 備)	
67	,県道大住寺東觜崎停 車場線(県道436号)	たつの市神岡町大住寺	神岡小	県道姫路新宮線(県道724号)からの抜け道として、通行する車が多く、道幅が狭い上に走行速度が速く危険である。またグリーンベルトが途切れており歩道がなく危険である。	外側線を引き直し、片側にグリーンベルトを設置する。通学路注意看板を設置する。	兵庫県	R7年度完了 予定	R3神岡小 04
101	市道越部小学校線、 市道佐野中野庄線	たつの市新宮町中野庄、下野田、船渡	越部小	道路幅が狭い上に県道と国道の抜け道となっており、速度を出している車が多い。歩道がなく危険である。	外側線を引き直してグリーンベルトを設置し歩道部を確保する。	たつの市	一部完了(市 道越部小学 校線)	R3越部小 2

1

118	市道宮脇島田線、市道片山東中学校線	たつの市龍野町日飼、 片山	龍野東中	歩道が無く、路肩を徒歩で通学している生徒や、 自転車で登校する生徒も非常に多い中、車両が 通過しており大変危険である。	外側線を引き直して歩道部を確保する。 正面門の「止まれ」の塗り直す。	たつの市	R6年度一部 完了(片山東 中学校線)	R3龍野東 中1
119	市道宮脇島田線	たつの市龍野町島田、日飼	龍野東中	道幅が狭い上に歩道がなく、路肩を多くの生徒 が徒歩や自転車で通学する中、抜け道として車 が通行している。	外側線を引き直して歩道部を確保する。	たつの市	調整中	R3龍野東 中2
120 -1	市道吉島1号線、市道 吉島15号線	たつの市新宮町宮内	新宮中	道幅が狭い上に歩道がなく、路肩を多くの生徒 が徒歩や自転車で通学する中、抜け道として車 が通行している。	外側線を引き直す。教員による見守りを 強化する。	たつの市	R7年度実施 予定	R3新宮中 1
120 -2	市道新宮中学校線、 (県道宍粟新宮線[宮 内バイパス第1エ区])	たつの市新宮町宮内	新宮中	道幅が狭い上に歩道がなく、路肩を多くの生徒 が徒歩や自転車で通学する中、抜け道として車 が通行している。	道路を拡幅整備(歩道を含む)することにより、安全かつ円滑な通行を確保する。	兵庫県	事業中(用地買収)	R3新宮中 1
121	市道正條横越線、市道東垣内線	たつの市揖保川町正條	揖保川中	当該箇所は、揖保川中学校の通学路であるが、JR高架下となっており、道幅が非常に狭い。 踏切を迂回し通勤に使用する自動車も登校時過密となり大変危険である。	舗装を打ち替えと外側線を引き直しを行う。	たつの市	一部完了(舗装打ち替え)	R3揖保川 中1
126	県道たつの竜野停車 場線、県道中島揖保 川線、市道正條中央 線	たつの市揖保川町正條	揖保川中	当該箇所は、揖保川中学校に登校する生徒と 駅に向かう自動車等で混雑し南北の見通しも悪 い。北側に踏み切りもあり、通勤する自動車など 交通量も多い。	車の視線を誘導するため、破線を設置する。区画線を引き直す(交差点形状を変更)。	兵庫県	調整中	R3揖保川 中4
129	市道鍛冶屋中央線	たつの市新宮町鍛冶屋	西栗栖小学校		外側線を引き直して、グリーンベルトを設置し歩道部を確保する。	たつの市	一部完了(近 隣工事終了 後実施)	
131	市道竜野東栗栖線	たつの市新宮町下野田	越部小学校	道路幅が狭い上に県道と国道の抜け道となって おり、速度を出している車が多い。歩道がなく危 険である。	外側線を引き直して、路側帯を拡幅し歩 道部を確保する。 通学路の変更を検討する。	たつの市	調整中	

133	市道新在家蓮部線	たつの市揖保川町新在家	半田小学校	登下校で使う道路であるが道路脇の溝の幅が 広く深さもある。増水時には児童落下の危険が 伴う。	転落防止柵を設置する。	たつの市	調整中
134	市道正條中央線	たつの市揖保川町正 條、山津屋、黍田	揖保川中学校	中学校正門前は、交通量も多いが横断歩道がなく登下校時に混雑し、歩行者が右側通行する際に横断しなければならない。横断歩道をつくることにより、安全に横断することができ、車両の視線を誘導することが可能である。	南側の外側線を引き直して、グリーンベルトを設置し歩道部を確保する。	たつの市	調整中
135	市道新宮中学校線、 市道下野宮内線	たつの市新宮町宮内	新宮中学校	東進してくる地元住民と生徒の送迎で中学校に 向かう保護者による衝突事故が発生している。 もし、そこに登下校中の生徒が自転車で通行し ていると重大な事故が生じる可能性が高い	交差点を認識しやすくするため、区画線 を引き直しを行う。	たつの市	R7年度完了 予定
137	市道龍野揖保川御津 線、市道栄町碇岩線	たつの市御津町碇岩	御津中学校	市場碇岩トンネルが開通してから、大型車両等の交通量が多い。北からは直進、下り坂でスピードが出やすく、南からも下り坂坂、カーブで見通しが悪く非常に危険である	速度抑制のため、薄層舗装を設置する。	たつの市	調整中
138	市道龍野揖保川御津 線	たつの市御津町朝臣	御津中学校	テニスコートから校舎側は横断歩道がない。交通量が増えた坂道は速度を落とすことなく通行している。また、横断する場所は道路から死角になっているため非常に危険である	速度抑制のため、薄層舗装を設置する。 減速啓発看板を設置する。テニスコート 入口の安全対策を実施する。	たつの市	一部完了(減 速啓発看板 及び安全柵 設置) R7年度薄層 舗装完了予
139	市道稲富下前田線、 市道庄ノ内加家線ほ か	たつの市御津町朝臣	御津中学校	道幅が狭い通学路の端に用水路があるがガード レールがなく危険である	デリネータの設置及び外側線の引き直しを実施する。	たつの市	R6年度一部 完了(市道庄 ノ内加家線)
141	市道朝臣西山田線	たつの市御津町朝臣	御津中学校	道幅が狭く曲がりくねって見通しも悪いが、車両 がスピードを出して走行し危険である	外側線を引き直してグリーンベルトを設置し歩道部を確保する。	たつの市	
148	市道片山12号線、市 道片山末政線	たつの市龍野町片山	小宅小学校	生活道路であるため車の通行を抑制する為の看板はあるが、通勤通学の時間帯は通行する車両が多く危険な状況である。		たつの市	R6年度一部 完了(外側 線) R7年度一部 完了予定(グ リーンベルト)

151	市道龍子土師線、市道南山土師線	たつの市揖西町南山	揖西西小学校	龍子土師線と南山土師線の交差点において、交 通量が多く横断するのに危険な状態である。	外側線を引き直す。 路面標示(ダイヤマーク)を塗り直す。 看板を設置する。	たつの市	一部完了(外 側線引き直 し、路面標 示)
153	市道構新宮線	たつの市揖西町新宮	揖西西小学校	新成橋以北に歩道がなく、速い速度を出した車 もあり、危険な状態である。	グリーンベルトを設置する。	たつの市	調整中
154	清水新北山線 北山1号線	たつの市揖西町北山	揖西西小学校	通学路の変更に伴い、登下校で利用するが、横 断歩道がなく危険な状態である。	外側線(巻き込み部)を引き直して交差点 を強調する。看板の設置を検討する。	たつの市	R6年度一部 完了(外側 線)
156	市道住吉3号線	たつの市揖西町住吉	揖西西小学校	道路の路肩が崩れ、危険な状態である。	路肩補修を行う。	たつの市	一部R5年度 実施
158	市道広山12号(国道 179号線永久橋西詰 交差点下アンダーパ ス〜北上道路)	たつの市誉田町広山	誉田小学校	道幅がせまく暗い。信号待ちを避けて通る車の 往来があり、危険である。	アンダーパスの照明を交換する。北側の 導流帯から県道に上がるスロープまで外 側線を車道側に移設して引き直す。	たつの市	一部完了(照 明交換)
169	市道竜野東栗栖線(県 道724号線の一本西 の南北の道路)	たつの市新宮町下野田 (亀山会館から北へ伸 びる道路)	越部小学校	抜け道となっているため速度を出す車が多く危 険である。昨年度放課後に自転車と自動車の接 触事故があったため至急対策が必要。	グリーンベルト(両側)を設置する。 通学路の変更を検討する。	たつの市	調整中
173	市道曽我井下野線	県営向畑住宅から東山 公園橋にかけての通学 路	新宮小学校	抜け道として、南北へ向かう自動車が非常にス ピードを出しているため、危険である。	道路側溝の暗渠化及び路側帯の拡幅の 上、グリーンベルトを設置する。	たつの市	一部完了(側 溝の暗渠 化)、R7年度 完了予定
179	市道本龍野末政線と 市道宮脇島田線の交 差点、本龍野停車場 末政線と市道宮脇島 田線の交差点	たつの市龍野町中村		飲食店とドラッグストアに出入りする車が多く、スピードを出していて、信号もないため横断しにくく、横断する際に左右を確認して渡っても接触しそうになったことがある。 見通しの悪い交差点で道幅が狭く歩道もない。	交差点間の外側線を引き直す。南側交差点の路面標示(交差点クロスマーク) を引き直す。 生徒に対して通学指導を行う。	たつの市	一部完了(生 徒通学指導)

180	市道釜屋岩見線	たつの市御津町片〜岩 見 (御津図書館〜岩見交 差点)	御津小学校	グリーンベルト、歩行者用ラインがないため、児 童生徒の登下校時に、交通安全上危険が生じる 恐れがある。		たつの市	R7一部完了 予定(外側線 の引き直し)	
183	県道西脇誉田線	たつの市誉田町福田	誉田小学校	營田小学校の通学路であるが、歩道がなく、路 肩を通学している児童の近くを車両が通過して おり危険である。	歩道を整備し、歩行者の安全を確保す る。	兵庫県	グリーンベル ト設置済。歩 道の整備に ついて調整 中	
189	県道東觜崎網干停車 場線(437号)	たつの市誉田町上沖	誉田小学校	長真、上沖地区児童が横断する際に自動車がスピードを出して走行する上、児童が横断しようとしても停止しない車が多く大変危険である。停止線、ダイヤがほぼ消えかかっている状況である。	路面標示(ダイヤマーク)を塗り直す。スピード違反の取り締まりを検討する。	公安委員会	R7完了予定	
192	市道中井田中線、市 道入野入野橋線、市 道下入野線	たつの市神岡町入野	神岡小学校	五差路の横断歩道は、北進車両からはゆるやか なカーブになっており、見通しが悪い。	路面標示(ダイヤマーク)及び周辺外側 線を塗り直す。	たつの市	調整中	
193	県道姫路新宮線(724 号)	たつの市神岡町野部	神岡小学校	児童の横断場所にお知らせする看板等がない。 また、車がスピードが出やすい箇所のため危 険。	横断歩道近くに横断歩道標識を移設、路 面標示(ダイヤマーク、止まれ)を塗り直 し、止まれ標識を更新する。		R7一部完了 予定(路面標 示)	
195	市道東觜崎停車場西 鳥井線	たつの市神岡町大住寺	神岡小学校	東觜崎駅方面への抜け道となっており、車の往 来が多い。多くの児童が登下校するため大変危 険である。	道路北側にグリーンベルトを設置する。 併せて南側外側線を塗り直す。	たつの市	調整中	
198	県道宇原新宮線、市 道曽我井下野線	たつの市新宮町下野	新宮小学校	主要地方道山崎・新宮線に並行している道路のため、自動車交通量が多く、スピードも出している。新香橋東は、4方向より自動車が来るため、朝の登校時は、児童生徒が橋側へ渡るタイミングが難しく危険な状態にある。	横断歩道の塗り直しと横断歩道標識を 更新する。	公安委員会	R6一部実施 (標識の更 新)、R7完了 予定	
200	県道宇原新宮線、市 道曽我井下野線	たつの市新宮町下野	新宮小学校	主要地方道山崎・新宮線に並行している道路のため、自動車交通量が多く、スピードも出している。新香橋東は、4方向より自動車が来るため、朝の登校時は、児童生徒が橋側へ渡るタイミングが難しく危険な状態にある。	自動車を減速させるため、外側線の変更 による交差点のコンパクト化及び通学路 表示看板の設置を検討する。	たつの市	調整中	
201	市道中野庄段之上線	たつの市新宮町仙正、段之上	越部小学校	道路幅が狭い上に、地区間を結ぶ道路のため交通量が多い。また、速度を出している自動車もあり大変危険である。仙正の北側まではグリーンベルトを設置していただいているが、段之上の南北にグリーンベルトがない状況。	舗装打ち換え後、道路両側にグリーンベルトを設置する。	たつの市	R7一部実施 予定(段之上 会館以南の 舗装打ち換 え)	

203	市道野田養久線、市 道新在家北山線	たつの市揖保川町養 久、新在家	半田小学校	・外側線がほぼ消えている。 ・新在家公民館北側道路~養久100-16南側道 路の区間は大型トラックがよく通るので危険度が 高い。	外側線を塗り直すとともに、新在家公民館~養久100-15の間はグリーンベルトを設置する。	たつの市	調整中	
204	市道新在家北山線	たつの市揖保川町二塚、本條	半田小学校	・外側線がほぼ消えている。 ・歩行する児童は少ないが、道幅が広く速度を出 している車が多いので危険度が高い。	外側線を塗り直す。	たつの市	調整中	
206	市道黍田前川線	たつの市揖保川町黍田	神部小学校	スピードを出している車が多く、歩行するのが危 険。歩行者用の線が薄くなり見えにくい。また底 が深めの溝がすぐ横にあるが柵も蓋もなく危険。	外側線を塗り直す。	たつの市	調整中	
207	県道中島揖保川線	たつの市揖保川町山津 屋	神部小学校	横断歩道を横断中、南北からスピードを出した車が曲がってくるため危険。	横断歩道の補修を検討する。	公安委員会	R7完了予定	
209	市道大門地下道線	たつの市揖保川町大門	神部小学校	トンネル内が昼間でも暗く、大人でも怖さを感じる。	電灯の清掃を定期的に行う。	たつの市	調整中	
210	市道山津屋線	たつの市揖保川町山津 屋	神部小学校	溝に柵や蓋がなく危険。	溝蓋又は安全柵を設置する。	たつの市	調整中	
212	市道黍田荒田2号線	たつの市揖保川町黍田	神部小学校	カーブになっている所が見えにくく危険である。	外側線を塗り直す。併せてカーブミラー を交換する。	たつの市	一部完了 (カーブミ ラー)	
213	市道宮脇島田線	たつの市龍野町中村	小宅小学校	幅員が狭く、通行車両が多いにも関わらず水路 に安全対策がなされていない。	溝蓋又は安全柵を設置する。	たつの市	調整中	
215	市道日飼末政線	中村自治会内	小宅小学校	登下校時における車両の通行が多く、また道幅 が狭く対向車があれば児童と接触するおそれが ある危険な状態である。	児童への通学指導を行う。通学路の一 部変更を検討する。	たつの市	調整中	

216	県道姫路上郡線	揖西町中垣内ガソリン スタンドから北の小神に 入る箇所	揖西東小学校	当該箇所は揖西東小学校の通学路であるが、その箇所には歩道が無いため、危険な状態にあり、毎朝校長が立って児童の横断を見守っている。	横断歩道の設置を検討する。	公安委員会	調整中	
217	県道姫路上郡線	揖西町景雲寺谷池の南 の清水新へ抜ける道の 入り口	担四果小子校	当該箇所は揖西東小学校の通学路であるが、その箇所には歩道が無い。清水新方面から姫路 上郡線に合流する車があり、危険な状態である。	一時停止線の引き直しに合わせて市道 側へ約3m引き下げを行う。	公安委員会	調整中	
	市道福田内山線、 市道福田3号線、 市道福田公園前線	市道福田内山線と市道 福田3号線及び市道福 田公園前線が交わる交 差点	誉田小学校	一旦停止線や標識がなく、出合頭に衝突した事故があった(近々には令和7年5月に軽自動車とバイクの衝突事故)新築ハイツや戸建て住宅が急に増えて児童が多い地域である。児童が巻き込まれることが心配である。	舗装の修繕に合わせて区画線及びドット線を引き直す。	たつの市	調整中	
219	市道奥村西鳥井線、 市道西横内奥村線、 市道島田奥村線	神岡町奥村	神岡小学校	変形の五差路は通学路で朝夕の車が多く速度も 速い。ミラーがあるが見えないため。	カーブミラーの取替をする。注意看板の設置を行う。児童への通学指導を行う。	たつの市	調整中	
220	市道新宮3号線	新宮町新宮	新宮小学校	旧校舎東校門前から南はグリーンベルトがあるが、北側はない。また、通学時、体育の授業及び休み時間には、校舎から横断歩道を渡り運動場に移動する。しかし、横断歩道やグリーンベルトの塗料が剥げている。	旧校舎東門から北側の区画線を車道側 へ移設のうえ引き直す。横断歩道・ダイ ヤマーク等塗装剥離部分の補修を行う。	たつの市・公安委員会	R7一部完了 (区画線)	
221	市道中村富永線	龍野町堂本	小宅小学校	該当箇所は車どおりが多いが、歩道が整備され ておらず危険な状況となっている。	道路北側にグリーンベルトを設置する。	たつの市	調整中	
222	市道本竜野小宅北線	龍野町中村		登校時は道路東側を通行し、踏切西側交差点を 横断した後、踏切を渡っているが、横断歩道がな 〈車通りも多いため危険である。		たつの市	調整中	

[※]番号128から141まではR4年度、番号142から183まではR5年度、番号184から214まではR6年度、番号215から222まではR7年度に新たに追加した箇所です。

たつの市内通学路危険箇所対策状況一覧(完了箇所)

※R7.3月末からR7.9月末の期間で実施状況が変更になっている箇所には色を付けています。

	** * * */ - */-		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
番号	路線名	箇所名·住所	校区	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況	合同点検番号
2	国道179号	たつの市新宮町平野	東栗栖小	当該箇所は東栗栖小学校の通学路であり周辺にはJR播磨新宮駅や商業施設、高校等の教育施設も立地している。しかしながら、岡山、鳥取とを結ぶ主要な路線でもあることから大型車両の通行が多く歩道が未整備で危険な状態にある。	歩道を整備し、歩行者の安全性を確保 する。	兵庫県	完了	R3東栗栖 小2
4	国道179号	たつの市新宮町下莇原	西栗栖小	当該箇所は西栗栖小学校の通学路であるが、 岡山、鳥取とを結ぶ主要な路線であることから大 型車両の通行も多く、歩道に連続性がなく歩行 者の安全性が確保されておらず危険な状態にあ る。	歩道の拡幅、連続性を図り安全性を確 保する。	兵庫県	完了	
5	国道250号	たつの市御津町釜屋	御津小	当該箇所は御津小学校の通学路であり周辺に は商業施設や観光施設もあるが、播磨南西部の 東西の主要な路線のため大型車両の通行も多 い。現況の歩道は波打ちや段差があるため、車 道へのはみだしなど危険な状態にある。	歩道の拡幅、セミフラット化による段差解 消を図り安全性を確保する。	兵庫県	完了	
6	中島揖保川線	たつの市揖保川町袋尻	河内小	当該箇所は河内小学校の通学路でありながら、 歩道が未整備で、周辺道路の整備が進み交通 量も増大し危険な状態にある。	歩道を整備し、歩行者の安全性を確保 する。	兵庫県	完了	R3河内小 1
8	国道179号	たつの市新宮町大屋	東栗栖小	当該箇所は東栗栖小学校の通学路であるが、 平野橋の西側は一部歩道が狭く、防護柵のない 区間がある。また、カーブがきつく危険な状態に ある。	防護柵を設置する。 歩道を修繕する。	兵庫県	完了	
9	姫路上郡線	たつの市揖西町中垣内	揖西東小	当該箇所は揖西東小学校の通学路であるが、一部歩道が無いため、危険な状態にある。	歩道が途切れている部分についてグ リーンベルトを設置する。	兵庫県	完了	R3揖西東 小2
10	網干たつの線	たつの市龍野町富永	小宅小	当該箇所は小宅小学校の通学路であるが、豪 雨時、歩道を含む路面に水たまりができ、通行 の安全が確保出来ていない。	排水機能を改善する。	兵庫県	完了	

11	桑原北山揖保川線	たつの市揖保川町二塚	半田小		バイパスを整備することにより自動車交 通量の減少を図り、歩行者の安全性を 確保する。	兵庫県	完了	
13	東觜崎網干停車場線	たつの市誉田町片吹	誉田小	当該道路は營田小学校の通学路であるが、幅 員が狭小であり、歩道が未整備の区間があるた め、通学児童の安全が確保できていない。	歩道を整備し、歩行者の安全性を確保 する。	兵庫県	完了	
14	市道門前松原幹線	たつの市揖保町門前〜栄	揖保小	当該箇所は中高生の通学路であるが、道路が 狭小なうえ、抜け道となっている事から朝夕の交 通量も多く、歩道が無いため危険である。	歩道を整備し、自転車、歩行者の安全性 を確保する。	たつの市	完了	
15	東觜崎停車場大住寺 線 ほか1路線	たつの市神岡町大住寺	龍野東中	当該箇所は、姫新線東觜崎駅を利用する高校生や、中学生の通学路であるが、道路幅員が狭いうえにJR姫新線東觜崎駅への送迎車輌があり、通勤・通学の歩行者・自転車・自動車が錯綜し危険な状態にある。	歩道と駅前広場を整備し、通学時間帯の 混雑を解消する。	たつの市	完了	
16	網干たつの線	たつの市揖保町東用	揖保小	当該箇所は、小学生の通学路であるが、道路及 び踏切が狭小なうえ、抜け道となっている事から 朝夕の交通量も多く、歩道が無いため危険であ る。	バイパスを整備することにより、自動車 交通量の減少を図り、歩行者の安全性 を確保する。	兵庫県	完了	
17	宇原新宮線	たつの市新宮町上笹	香島小	当該道路は香島小学校の通学路であるが、幅 員が狭小なうえ、大型トラックの交通量が多くす れ違いが困難であるため、通学児童の安全が確 保できていない。	路肩拡幅を行い、大型トラックの通行スペースを確保し、歩行者の安全性を確保する。 朝の通勤車両が多いところ。	兵庫県	完了	R3香島小 05
18	国道179号	たつの市新宮町井野原	新宮中	現状歩道が途切れているため、通学への安全が 確保できていない。	歩道を整備し、安全性を確保する。	兵庫県	完了	
19	東觜崎網干 停車場線	たつの市龍野町堂本	小宅小	堂本中交差点について、児童の通学路となっているが、道路が狭小なうえ車の交通量が多いため、危険である。	抜本的な交差点改良は、事業効果発現 まで長期化するため、短期に児童の安 全を図る対策を行う。	兵庫県	完了	R3小宅小 2

20	立町線	たつの市龍野町上霞城	龍野小	歩道がなく、路肩を通学している児童の直近を 車両が通過しており危険である。	グリーンベルトを設置し、車の運転者に 通学路であることを視覚的に認識させ、 車両の速度を抑制させるとともに通行帯 を明確にすることで、歩行者との接触事 故を防ぎます。	たつの市	完了	R3龍野小 4
21	水神町龍野公園線	たつの市龍野町大手	龍野小	歩道がなく、路肩を通学している児童の直近を 車両が通過しており危険である。	グリーンベルトを設置し、車の運転者に通学路であることを視覚的に認識させ、 車両の速度を抑制させるとともに通行帯 を明確にすることで、歩行者との接触事 故を防ぎます。	たつの市	完了	R3龍野小 5
22	龍野揖西線	たつの市揖西町小神	揖西東小	県道姫路上郡線の交通量が多く、朝夕の渋滞時に抜け道として走行する車が多い。歩道がなく、 路肩を通学している児童の直近を車両が通過しており危険である。	グリーンベルトを設置し、車の運転者に通学路であることを視覚的に認識させ、 車両の速度を抑制させるとともに通行帯 を明確にすることで、歩行者との接触事 故を防ぎます。	たつの市	完了	R3揖西東 小1
23	構新宮線	たつの市揖西町新宮	揖西西小	歩道がなく、路肩を通学している児童の直近を 車両が通過しており危険である。	グリーンベルトを設置し、車の運転者に通学路であることを視覚的に認識させ、 車両の速度を抑制させるとともに通行帯 を明確にすることで、歩行者との接触事 故を防ぎます。	たつの市	完了	R3揖西西 小6
24	住吉小犬丸線	たつの市揖西町小犬丸	揖西西小	歩道がなく、路肩を通学している児童の直近を 車両が通過しており危険である。	グリーンベルトを設置し、車の運転者に通学路であることを視覚的に認識させ、 車両の速度を抑制させるとともに通行帯 を明確にすることで、歩行者との接触事 故を防ぎます。	たつの市	完了	R3揖西西 小7
25	小犬丸土師線	たつの市揖西町長尾	揖西西小	歩道がなく、路肩を通学している児童の直近を 車両が通過しており危険である。	グリーンベルトを設置し、車の運転者に 通学路であることを視覚的に認識させ、 車両の速度を抑制させるとともに通行帯 を明確にすることで、歩行者との接触事 故を防ぎます。	たつの市	完了	R3揖西西 小8
26	住吉長尾線	たつの市揖西町北沢	揖西西小	歩道がなく、路肩を通学している児童の直近を 車両が通過しており危険である。	グリーンベルトを設置し、車の運転者に 通学路であることを視覚的に認識させ、 車両の速度を抑制させるとともに通行帯 を明確にすることで、歩行者との接触事 故を防ぎます。	たつの市	完了	
27	清水新南山線	たつの市揖西町住吉	揖西西小	歩道がなく、路肩を通学している児童の直近を 車両が通過しており危険である。	グリーンベルトを設置し、車の運転者に通学路であることを視覚的に認識させ、 車両の速度を抑制させるとともに通行帯 を明確にすることで、歩行者との接触事 故を防ぎます。	たつの市	完了	

28	中臣萩原線	たつの市揖保町東用	揖保小	歩道がなく、路肩を通学している児童の直近を 車両が通過しており危険である。	グリーンベルトを設置し、車の運転者に 通学路であることを視覚的に認識させ、 車両の速度を抑制させるとともに通行帯 を明確にすることで、歩行者との接触事 故を防ぎます。	たつの市	完了	R3揖保小 1
29	広山上沖線	たつの市誉田町広山	誉田小	歩道がなく、路肩を通学している児童の直近を 車両が通過しており危険である。	グリーンベルトを設置し、車の運転者に 通学路であることを視覚的に認識させ、 車両の速度を抑制させるとともに通行帯 を明確にすることで、歩行者との接触事 故を防ぎます。	たつの市	完了	R3誉田小 1
30	誉田公民館井上線	たつの市誉田町広山	誉田小	歩道がなく、路肩を通学している児童の直近を 車両が通過しており危険である。	グリーンベルトを設置し、車の運転者に 通学路であることを視覚的に認識させ、 車両の速度を抑制させるとともに通行帯 を明確にすることで、歩行者との接触事 故を防ぎます。	たつの市	完了	R3誉田小 4
31	山下広山線	たつの市誉田町井上	誉田小	歩道がなく、路肩を通学している児童の直近を 車両が通過しており危険である。	グリーンベルトを設置し、車の運転者に 通学路であることを視覚的に認識させ、 車両の速度を抑制させるとともに通行帯 を明確にすることで、歩行者との接触事 故を防ぎます。	たつの市	完了	R3誉田小 5
32	広山福田線	たつの市誉田町広山	誉田小	歩道がなく、路肩を通学している児童の直近を 車両が通過しており危険である。	グリーンベルトを設置し、車の運転者に 通学路であることを視覚的に認識させ、 車両の速度を抑制させるとともに通行帯 を明確にすることで、歩行者との接触事 故を防ぎます。	たつの市	完了	R3誉田小 2
33	広山井上線	たつの市誉田町広山	誉田小	歩道がなく、路肩を通学している児童の直近を 車両が通過しており危険である。	グリーンベルトを設置し、車の運転者に 通学路であることを視覚的に認識させ、 車両の速度を抑制させるとともに通行帯 を明確にすることで、歩行者との接触事 故を防ぎます。	たつの市	完了	R3誉田小 3
34	奥村西鳥井線	たつの市神岡町横内	神岡小	歩道がなく、路肩を通学している児童の直近を 車両が通過しており危険である。	グリーンベルトを設置し、車の運転者に 通学路であることを視覚的に認識させ、 車両の速度を抑制させるとともに通行帯 を明確にすることで、歩行者との接触事 故を防ぎます。	たつの市	完了	R3神岡小 03 神岡小09
35	東觜崎2号線	たつの市神岡町東觜崎	神岡小	歩道がなく、路肩を通学している児童の直近を 車両が通過しており危険である。	グリーンベルトを設置し、車の運転者に 通学路であることを視覚的に認識させ、 車両の速度を抑制させるとともに通行帯 を明確にすることで、歩行者との接触事 故を防ぎます。	たつの市	完了	R3神岡小 05

36	香山篠首線	たつの市新宮町香山	香島小	歩道がなく、路肩を通学している児童の直近を 車両が通過しており危険である。	グリーンベルトを設置し、車の運転者に 通学路であることを視覚的に認識させ、 車両の速度を抑制させるとともに通行帯 を明確にすることで、歩行者との接触事 故を防ぎます。	たつの市	完了	R3香島小 01 香島小03
37	新宮1号線	たつの市新宮町新宮	新宮小	歩道がなく、路肩を通学している児童の直近を 車両が通過しており危険である。	通学路を変更した。	たつの市	完了	R3新宮小 1
38	鍛冶屋時重線	たつの市新宮町鍛冶屋	西栗栖小	歩道がなく、路肩を通学している児童の直近を 車両が通過しており危険である。	グリーンベルトを設置し、車の運転者に 通学路であることを視覚的に認識させ、 車両の速度を抑制させるとともに通行帯 を明確にすることで、歩行者との接触事 故を防ぎます。	たつの市	完了	R3西栗栖 小1
39	黍田馬路川2号線	たつの市揖保川町黍田	神部小	歩道がなく、路肩を通学している児童の直近を 車両が通過しており危険である。	グリーンベルトを設置し、車の運転者に通学路であることを視覚的に認識させ、 車両の速度を抑制させるとともに通行帯 を明確にすることで、歩行者との接触事 故を防ぎます。	たつの市	完了	R3神部小 2
40	正條側道1号線	たつの市揖保川町山津原	神部小	歩道がなく、路肩を通学している児童の直近を 車両が通過しており危険である。	グリーンベルトを設置し、車の運転者に 通学路であることを視覚的に認識させ、 車両の速度を抑制させるとともに通行帯 を明確にすることで、歩行者との接触事 故を防ぎます。	たつの市	完了	R3神部小 3
41	正條側道2号線	たつの市揖保川町正條	神部小	歩道がなく、路肩を通学している児童の直近を 車両が通過しており危険である。	グリーンベルトを設置し、車の運転者に 通学路であることを視覚的に認識させ、 車両の速度を抑制させるとともに通行帯 を明確にすることで、歩行者との接触事 故を防ぎます。	たつの市	完了	R3神部小 4
42	正條側道3号線	たつの市揖保川町正條	神部小	歩道がなく、路肩を通学している児童の直近を 車両が通過しており危険である。	グリーンベルトを設置し、車の運転者に 通学路であることを視覚的に認識させ、 車両の速度を抑制させるとともに通行帯 を明確にすることで、歩行者との接触事 故を防ぎます。	たつの市	完了	R3神部小 5
43	苅屋中川橋線	たつの市御津町苅屋	御津小	歩道がなく、路肩を通学している児童の直近を 車両が通過しており危険である。	グリーンベルトを設置し、車の運転者に 通学路であることを視覚的に認識させ、 車両の速度を抑制させるとともに通行帯 を明確にすることで、歩行者との接触事 故を防ぎます。	たつの市	完了	R3御津小 6

45	市道市立龍野小学校 下霞城線	たつの市龍野町上霞城	龍野小	小学校西側は道路幅が狭い上に、抜け道となっており交通量が多い。またクランクのカーブミラーが木の枝で隠れているため、対向車が認識しづらい。	校内からはみ出してカーブミラーの支障となるサクラ、モミジの枝の伐採する(R3済)。 校内の通路を整備し、危険箇所への出入り口を変更する。	たつの市	完了	R3龍野小 1
46	市道紅葉谷揖保川 線、市道十文字大手 線	たつの市龍野町福の神	龍野小	停止側の市道十文字線の方が道幅が広いため、停止せずに飛び出す事案がある事故多発地点。自動車と自転車の接触事故事案あり。	注意看板を設置する(R3済)。路面標示 (丁字マーク)を引き直して交差点がある ことを認識させる。	たつの市	完了	R3龍野小 2
47	市道紅葉谷揖保川 線、市道十文字大手 線	たつの市龍野町福の神	龍野小	停止側の市道十文字線の方が道幅が広いため、停止せずに飛び出す事案がある事故多発地点。自動車と自転車の接触事故事案あり。	規制標識(時間指定)のサイズを変更する。	公安委員会	完了	R3龍野小 2
48	市道市立龍野小学校 線、市道水神町龍野 公園線	たつの市龍野町上霞城、中霞城、大手	龍野小	市道水神町龍野公園線が狭い上に抜け道となっており交通量が多い。市道市立龍野小学校線との交差点が、校門の出入口となっているが分かりにくい。	注意看板を設置する。	たつの市	完了	R3龍野小 3
49	市道市立龍野小学校 線、市道水神町龍野 公園線	たつの市龍野町上霞城、中霞城、大手	龍野小	市道水神町龍野公園線が狭い上に抜け道となっており交通量が多い。市道市立龍野小学校線と の交差点が、校門の出入口となっているが分か りにくい。	規制標識(速度30km)を増設する。	公安委員会	完了	R3龍野小 3
50	主要地方道姫路上郡 線(県道5号)	たつの市龍野町片山	小宅小	片山交差点は中学生と小学生が輻輳し混雑するにもかかわらず、歩車溜まりが少ない上に道路がカーブしているため、車の運転手から点滅信号機や児童が横断している姿が見えにくい。	ポストコーンを設置する。 ガードパイプを設置する。	兵庫県	完了	R3小宅小 1
51	主要地方道姫路上郡 線(県道5号)	たつの市龍野町片山	小宅小	片山交差点は中学生と小学生が輻輳し混雑するにもかかわらず、歩車溜まりが少ない上に道路がカーブしているため、車の運転手から点滅信号機や児童が横断している姿が見えにくい。	横断歩道増設を検討する。	公安委員会	完了	R3小宅小 1
52	県道東觜崎網干 停車場線	たつの市龍野町堂本	小宅小	堂本中交差点から南側は、児童の通学路となっているが、道路が狭小なうえ車の交通量が多いため、危険である。	地域、保護者等において、見守りを強化 する。	たつの市	完了	R3小宅小 2

市道片山宮川町線、 市道片山28号線	たつの市龍野町片山	小宅小	道幅が狭い上に主要地方道姫路上郡線(県道5号)西行きの車両が速度を落とさず抜け道として走行することが多い。また隣接するこども園への送迎車が多い。	外側線を引き直してグリーンベルト設置 し、歩道部を確保する。	たつの市	完了	R3小宅小 3
主要地方道姫路上郡線(県道5号)、市道構 新宮線	たつの市揖西町新宮	揖西西小	主要地方道姫路上郡線(県道5号)と市道構新宮線の交差点において、県道を横断する際に車の 走行速度が速く危険である。	点字ブロックの移設し、横断注意看板を 設置する。	兵庫県	完了	R3揖西西 小1
主要地方道姫路上郡線(県道5号)、市道構 新宮線	たつの市揖西町新宮	揖西西小	主要地方道姫路上郡線(県道5号)と市道構新宮線の交差点において、県道を横断する際に車の 走行速度が速く危険である。	横断歩道を内側に移設させ、横断距離を短くする。	公安委員会	完了	R3揖西西 小1
市道南山9号線	たつの市揖西町南山	揖西西小	歩道がなく山裾でカーブしており見通しが悪い。 速度を出して走行する車が多く危険である。	北側の外側線の引き直して路側帯を拡幅し、歩道部を確保する。	たつの市	完了	R3揖西西 小2
主要地方道竜野西インター線(県道93号)、 市道南山線	たつの市揖西町土師	揖西西小		る。交差点2箇所に車止め又は、ガード	兵庫県	完了	R3揖西西 小3
主要地方道竜野西インター線(県道93号)、 市道土師線	たつの市揖西町土師	揖西西小			兵庫県	完了	R3揖西西 小4
主要地方道竜野西インター線(県道93号)、 市道土師線	たつの市揖西町土師	揖西西小	大型車の交通量が多い上に走行速度が速く、横断が危険である。また、市道歩道の植栽が支障 となり左右が確認しづらい。	歩道の支障となる植栽を撤去する。	たつの市	完了	R3揖西西 小4
市道南山線、市道南山土師線	たつの市揖西町南山	揖西西小	交差点を児童が登下校で横断する際、市道南山 線がカーブしている上、走行する車が減速しない ので、危険である。	市道歩道の支障となる植栽を撤去する。	たつの市	完了	R3揖西西 小5
	線(県道5号)、市道構 新宮線 主要地方道好路上 連進5号)、市道構 主要地方5号)、市道構 新宮線 市道南山9号線 主要一線山 第一第一方。 主要一線の 主要一線の 主要の では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	主要地方道姫路上郡線(県道5号)、市道構たつの市揖西町新宮 主要地方道姫路上郡線(県道5号)、市道構新宮線 たつの市揖西町新宮 たつの市揖西町新宮 たつの市揖西町新宮 たつの市揖西町和山 主要地方道竜野西インター線(県道93号)、たつの市揖西町土師市道土師線 主要地方道竜野西インター線(県道93号)、たつの市揖西町土師市道土師線	主要地方道姫路上郡 たつの市揖西町新宮 揖西西小 主要地方道姫路上郡 線(県道5号)、市道構 たつの市揖西町新宮 揖西西小 諸南山9号線 たつの市揖西町南山 揖西西小 主要地方道竜野西インター線(県道93号)、市道土師線 たつの市揖西町土師 揖西西小 古要地方道竜野西インター線(県道93号)、たつの市揖西町土師 揖西西小 古要地方道竜野西インター線(県道93号)、たつの市揖西町土師 揖西西小市道土師線	市道片山宮川町線、市道片山28号線 たつの市龍野町片山 小宅小 号)西行きの車両が速度を落とさず抜け道として 走ですることが多い。また隣接するこども園への 送迎車が多い。 主要地方道姫路上郡線(県道5号)、市道構 たつの市揖西町新宮 揖西西小 「妻を地方道姫路上郡線(県道5号)、市道構新宮線 上要地方道姫路上郡線(県道5号)と市道構新宮線 上要地方道姫路上郡線(県道5号)と市道構新宮線の交差点において、県道を横断する際に車の 上要地方道姫路上郡線(県道5号)と市道構新宮線の交差点において、県道を横断する際に車の 上で連度が速く危険である。 上で連度が速く危険である。 上要地方道竜野西インター線(県道93号)、 たつの市揖西町土師 」 大型車の交通量が多い上に走行速度が速く、横断が危険である。 上要地方道竜野西インター線(県道93号)、 たつの市揖西町土師 」 大型車の交通量が多い上に走行速度が速く、横断が危険である。 上要地方道竜野西インター線(県道93号)、 たつの市揖西町土師 」 大型車の交通量が多い上に走行速度が速く、横断が危険である。また、市道歩道の植栽が支障 上要地方道竜野西インター線(県道93号)、 たつの市揖西町土師 」 大型車の交通量が多い上に走行速度が速く、横断が危険である。また、市道歩道の植栽が支障 上を終着 上である。 大型車の交通量が多い上に走行速度が速く、横断が危険である。また、市道歩道の植栽が支障 上を終着 大型車の交通量が多い上に走行速度が速く、横断が危険である。また、市道歩道の植栽が支障 上を終着 大型車の交通量が多い上に走行速度が速く、横断が危険である。また、市道歩道の植栽が支障 上を終着 大型車の交通量が多い上に走行速度が速く、横断が高限にある際、市道南山線、市道南山東山は 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	市道片山宮川町線、市道片山宮川町線、市道片山宮川町線、市道片山宮川町線、市道片山宮川町線、市道片山宮川町線、市道片山宮号線 たつの市龍野町片山 小宅小 走行きる正が多い。また隣接するこども圏への し、歩道部を確保する。 と要地方道姫路上郡線(県道5号)と市道橋新宮線(県道5号)と市道橋新宮線(県道5号)と市道橋新宮線(県道5号)と市道橋新宮線(県道5号)と市道橋新宮線(県道5号)、市道橋 たつの市揖西町新宮 揖西西小 撮西西小 指西町小 カージー は、歩道部を確保する。 と要地方道姫路上郡線(県道5号)と市道橋新宮線(県道5号)、市道橋 たつの市揖西町前山 揖西西小 提西西小 提西西小 たつの市揖西町市山 揖西西小 走戻が速く危険である。 たつの市揖西町市山 揖西西小 大型車の交通量が多い上に走行速度が速く、横断を確保する。 と変差点と前が危険である。 たつの市揖西町土師 最西西小 方が危険である。 たつの市揖西町土師 最西西小 大型車の交通量が多い上に走行速度が速く、横断が危険である。 たつの市揖西町土師 最西西小 たつの市揖西町土師 最西西小 たつの市揖西町土師 最西西小 たつの市揖西町土師 最西西小 たつの市揖西町土師 最西西小 たつの市揖西町土師 最近四点 たっの市揖西町土師 最近四点 たっの市揖西町土師 最近四点 たっの市揖西町土師 最近四点 たっの市揖西町土師 最近四点 たっの市揖西町土師 損西西小 たっの市揖西町土師 指西西小 たっの市揖西町土師 指西西小 たっの市揖西町土師 指西西小 たっの市揖西町土師 指西西小 たっの市揖西町土師 指西西小 たっの市揖西町土師 指西西小 たっの市揖西町市山 損西西小 たっの市揖西町市山 指西西小 たっの市揖西町市山 指西西小 たっの市揖西町市山 損西西小 たっの市揖西町市山 損西西小 たっの市揖西町市山 損西西小 たっの市揖西町市山 損西西小 おきら直の支障となる植栽を撤去する。 交差点を児童が多下及で横断する際、市道南山 市道・大型市の支障となる植栽を撤去する。 大型市 は は な に な に な に な に な に な に な に な に な に	市道片山2川町線、 市道片山28号線 たつの市銀野町片山 小宅小 売道市128号線 たつの市銀西町新宮	市道片山宮川町線 市道片山宮川町線 市道片山宮川町線 市道片山宮川町線 市道片山宮川町線 市道片山宮川町線 市道片山宮川町線 たつの市龍野町片山 大型車の交通量が多い。また隣接することも園への 遠道車が多い。また隣接することも園への 遠道する。 ま要地方道館路上郡線(県道8号)、市道構 新宮線 (県道8号)、市道構 たつの市揖西町新宮 措西西小 走行速度が速(危険である。 まま要地方道館路上郡線 (県道8号)、市道構 かたつの市揖西町前宮 措西西小 上で変した。 ままで、

61	市道南山線、市道南山土師線	たつの市揖西町南山	揖西西小	交差点を児童が登下校で横断する際、市道南山 線がカーブしている上、走行する車が減速しない ので、危険である。	横断歩道予告標識を設置する。	公安委員会	完了	R3揖西西 小5
62	県道姫路新宮線(県 道724号)	たつの市神岡町野辺	神岡小	朝の通勤車両が多い上、走行速度が速く、横断歩道を児童が横断する際に危険である。	横断注意看板を設置する。車止めを設 置する。	兵庫県	完了	R3神岡小 01
63	県道姫路新宮線(県 道724号)	たつの市神岡町野辺	神岡小	朝の通勤車両が多い上、走行速度が速く、横断歩道を児童が横断する際に危険である。	道路標識を更新する。	公安委員会	完了	R3神岡小 01
	県道上伊勢誉田線 (県道435号)、市道横 内沢田線	たつの市神岡町沢田	神岡小	大型車が多い上、走行速度が速く、横断歩道の 場所がカーブしており、横断歩道を児童が横断 する際に危険である。	区画線を引き直し交差点形状を変更(コンパクト)する。ラバーポールを設置する。横断注意看板を設置する。	兵庫県	完了	R3神岡小 02
	県道上伊勢誉田線 (県道435号)、市道横 内沢田線	たつの市神岡町沢田	神岡小	大型車が多い上、走行速度が速く、横断歩道の 場所がカーブしており、横断歩道を児童が横断 する際に危険である。	路面標示(ダイヤマーク)を塗り直す。	公安委員会	完了	R3神岡小 02
66	市道沢田1号線、市道 奥村西鳥井線	たつの市神岡町沢田	神岡小	交通量が多い市道沢田1号線を横断して(点滅信号機付き横断歩道)児童は登下校している。 市道奥村西鳥井線は狭いが抜け道として交通量が多く危険である。	市道沢田1号線を横断する時は、点滅信号機のボタンを押して渡るように指導する。	たつの市	完了	R3神岡小 03
	県道東觜崎網干停車 場線(県道437号)、市 道東觜崎2号線線	たつの市神岡町大住寺	神岡小	県道東觜崎網干停車場線の交通量が多く、渋滞を回避する車が市道東觜崎2号線へ流入するため危険である。	ラバーポールを交換する。横断注意看板 を設置する。	兵庫県	完了	R3神岡小 05
69	県道東觜崎網干停車 場線(県道437号)、市 道東觜崎2号線線	たつの市神岡町大住寺	神岡小	県道東觜崎網干停車場線の交通量が多く、渋滞 を回避する車が市道東觜崎2号線へ流入するた め危険である。	外側線を引き直し歩道部を確保する。	たつの市	完了	R3神岡小 05

70	県道東觜崎網干停車 場線(県道437号)、市 道東觜崎2号線線	たつの市神岡町大住寺	神岡小	県道東觜崎網干停車場線の交通量が多く、渋滞 を回避する車が市道東觜崎2号線へ流入するため危険である。		公安委員会	完了	R3神岡小 05
71	市道東觜崎停車場西鳥井線	たつの市神岡町大住寺	神岡小	東觜崎駅への抜け道となっており、交通量が多い。また、歩道がなく危険である。	外側線を引き直し、歩道部を確保する。	たつの市	完了	R3神岡小 06
72	市道島田奥村線、市 道島田横内線、市道 大住寺1号線	たつの市神岡町大住寺	神岡小	変則の五差路交差点で多方向から車が通行すると共に、東觜崎駅への往来や、県道への抜け道として交通量が多い上に歩道がなく危険である。	区画線を引き直して交差点形状を変更 (コンパクト)し歩道部を確保する。合わせてグリーンベルトを設置する。	たつの市	完了	R3神岡小 07
73	県道東觜崎網干停車 場線(県道437号)、市 道小名田3号線	たつの市神岡町東觜崎	神岡小	県道の横断歩道を渡る際に、交通量が多い上、 車の走行速度が速く危険である。	横断注意看板を設置する。	兵庫県	完了	R3神岡小 08
74	県道東觜崎網干停車 場線(県道437号)、市 道小名田3号線	たつの市神岡町東觜崎	神岡小	県道の横断歩道を渡る際に、交通量が多い上、 車の走行速度が速く危険である。	横断歩道標識を更新する。	公安委員会	完了	R3神岡小 08
75	国道179号	たつの市新宮町平野	東栗栖小	当該箇所は東栗栖小学校の通学路であるが、 平野橋の東側はカーブが急で見通しが悪く、か つ、防護柵がなく危険な状態である。	路面標示(ダイヤマーク)の塗り直しを行うと共に歩道整備に合わせて横断歩道 の位置を検討する。	公安委員会	完了	R3東栗栖 小1
76	市道香山篠首線	たつの市新宮町香山	香島小	横断歩道の存在を知らせるダイヤの白線が消えかかって、ドライバーへの注意喚起ができない。 近くに香島保育園があり、通学時間帯に園児を送りに来る保護者の車が頻繁に通行する狭い 道路がある。	路面標示(ダイヤマーク)を塗り直す。	公安委員会	完了	R3香島小 01
77	県道上笹千本停車場 線(県道434号)	たつの市新宮町香山、 篠首	香島小	既設グリーンベルトが剥げており、歩道として認識しづらく危険である。	グリーンベルトを塗り直す。	兵庫県	完了	R3香島小 02

78	市道香山篠首線、市 道香山9号線	たつの市新宮町香山	香島小	見通しの良い市道交差点であるが、一旦停止 や徐行が十分行われず、車の衝突事故が後を 絶たない。通学時間帯にかなりの迂回車両が自 治会の立てた一旦停止を呼びかける標識を無視 し、高速で通り抜ける。	香山篠首線に外側線(破線)を設置す る。	たつの市	完了	R3香島小 03
79	県道宇原新宮線、市 道出屋敷中央線	たつの市新宮町上笹	香島小	県道の道路幅が狭く大型車の通行も多い。また、横断歩道部分が緩やかにカーブしており歩行者が認識しづらく危険である。	通学路注意看板の位置を変更する。	兵庫県	完了	R3香島小 04
80	県道宇原新宮線、市 道出屋敷中央線	たつの市新宮町上笹	香島小	県道の道路幅が狭く大型車の通行も多い。また、横断歩道部分が緩やかにカーブしており歩行者が認識しづらく危険である。	速度取り締まりを強化する。	公安委員会	完了	R3香島小 04
81	県道宇原新宮線	たつの市新宮町上笹	香島小	道路が狭く速度を出す車がすれ違う際に、グリーンベルト内に進入してくるので危険である。	グリーンベルトを設置する。	兵庫県	完了	R3香島小 05
82	県道宇原新宮線	たつの市新宮町上笹	香島小		地域、保護者等において、見守りを強化する。	たつの市	完了	R3香島小 05
83	県道上笹千本停車場 線(県道434号)	たつの市新宮町香山、 篠首	香島小	朝の登校時、鍋子坂をスピードを出して通り抜ける車が多い。交通量が少ないため、逆にスピードの出し過ぎ危険である。	通学路注意看板を設置する。	兵庫県	完了	R3香島小 06
84	県道上笹千本停車場 線(県道434号)	たつの市新宮町香山、 篠首	香島小	朝の登校時、鍋子坂をスピードを出して通り抜ける車が多い。交通量が少ないため、逆にスピードの出し過ぎ危険である。	規制標識(速度40km)を増設する。	公安委員会	完了	R3香島小 06
85	県道宇原新宮線(県 道432号)、市道下笹 上笹線	たつの市新宮町下笹	香島小	市道側に止まれの規制標識があるにもかかわらず、一旦停止をせずに車が速度を出したまま通行することがあり、その道路脇を児童が登下校で歩くため危険である。	歩道分離標(ラバーポール)を設置する。	兵庫県	完了	R3香島小 07

86	県道宇原新宮線(県 道432号)、市道下笹 上笹線	たつの市新宮町下笹	香島小	市道側に止まれの規制標識があるにもかかわらず、一旦停止をせずに車が速度を出したまま通行することがあり、その道路脇を児童が登下校で歩くため危険である。	地域、保護者等において、見守りを強化する。	たつの市	完了	R3香島小 07
87	県道宍粟新宮線(県 道26号)	たつの市新宮町上笹	香島小	県道の歩道幅が狭い上、車の通行量が多く走行 速度も速い。また、緩やかにカーブしており危険 である。	ラバーポールを設置する。	兵庫県	完了	R3香島小 08
88	県道上笹千本停車場 線(県道434号)	たつの市新宮町上笹、香山	香島小	香島橋の歩道が狭い上にガードレールがないため、車と接触しそうで危険である。また朝夕は大型車も多く危険である。		兵庫県	完了	R3香島小 09
89	県道上笹千本停車場 線(県道434号)	たつの市新宮町上笹、香山	香島小	香島橋の歩道が狭い上にガードレールがないため、車と接触しそうで危険である。また朝夕は大型車も多く危険である。	橋西詰に横断歩道標識を設置する。	公安委員会	完了	R3香島小 09
90	市道吉島1号線、市道 吉島6号線	たつの市新宮町吉島	香島小	県道の渋滞を避ける車が速度を出して走行する。また、中高生の通学路にもなっており、車、 自転車、歩行者が狭い道路を通行するため危険 である。	外側線を設置し歩道部を確保する。	たつの市	完了	R3香島小 12
91	県道上笹千本停車場 線(県道434号)	たつの市新宮町上笹、香山	香島小	既設のグリーンベルト部分に雑草が生えている ため、児童が避けて車道を歩いており危険であ る。	除草作業を定期的に実施する。	兵庫県	完了	R3香島小 13
92	県道宍粟新宮線(県 道26号)	たつの市新宮町香山、吉島	香島小	フェンスより雑木の枝や雑草が茂り、歩道に飛び 出して通行の妨げとなっている。	県道歩道の除草作業を定期的に実施す る。	兵庫県	完了	R3香島小 14
93	県道宍粟新宮線(県 道26号)、県道上笹千 本停車場線(県道434 号)	たつの市新宮町香山	香島小	交通量が多く走行速度も速い。県道宍粟新宮線が緩やかにカーブしており、県道上笹千本停車場線からの車が横断歩道を越えて停止する。また、歩道にガードレールがなく危険である。	ガードレールを設置する。	兵庫県	完了	R3香島小 15

94	県道宍粟新宮線(県 道26号)、県道上笹千 本停車場線(県道434 号)	たつの市新宮町香山	香島小	交通量が多く走行速度も速い。県道宍粟新宮線が緩やかにカーブしており、県道上笹千本停車場線からの車が横断歩道を越えて停止する。また、歩道にガードレールがなく危険である。	横断歩道を塗り直す。横断歩道標識を 取り換える(完了)。	公安委員会	完了	R3香島小 15
95	県道宍粟新宮線(県 道26号)	たつの市新宮町香山	香島小	香島歩道橋のらせん階段が腐食し、コケが生え ており雨天時に滑りやすく危険である。	歩道橋の修繕及び塗装の塗り替えを行 う。	兵庫県	完了	R3香島小 16
96	市道上笹9号線	たつの市新宮町上笹	香島小	見通しが良いため速度を出す車が多い。また歩 道がなく危険である。	外側線を引き直して、路側帯を拡幅し歩 道部を確保する。 交差点付近の私有地から市道に飛び出 す枝の伐採を所有者に要望する。	たつの市	完了	R3香島小 17
97	県道宇原新宮線(県 道432号)、県道上笹 千本停車場線(県道 434号)	たつの市新宮町上笹	香島小	工場に停車しているトラックで見通しが悪い上、 スピードを出した車が多く危険である。	外側線を引き直す。ラバーポールを設置する。	兵庫県	完了	R3香島小 18
98	県道宇原新宮線(県 道432号)、県道上笹 千本停車場線(県道 434号)	たつの市新宮町上笹	香島小	工場に停車しているトラックで見通しが悪い上、 スピードを出した車が多く危険である。	横断歩道を塗り直す。横断歩道標識を 取り換える。	公安委員会	完了	R3香島小 18
99	県道宇原新宮線(県 道432号)、市道出屋 敷中央線	たつの市新宮町上笹	香島小	横断歩道の東側に歩者溜りがない。また、緩やかにカーブしており車から歩行者が認識しづらい上に、速度を出して危険である。	横断歩道の停止線を前に引き直す。	公安委員会	完了	R3香島小 19
100	市道船渡1号線	たつの市新宮町船渡	越部小	道路と交差する用水路に柵がなく、児童が登校時に転落した。	転落防止柵を設置する。	たつの市	完了	R3越部小 1
102	市道越部小学校線、 市道佐野中野庄線	たつの市新宮町中野 庄、下野田、船渡	越部小	道路幅が狭い上に県道と国道の抜け道となって おり、速度を出している車が多い。歩道がなく危 険である。	路面標示(ダイヤマーク)を塗り直す。	公安委員会	完了	R3越部小 2
		•	•		•	•	•	

103	国道179号	たつの市新宮町船渡、 觜崎	越部小	歩道はあるが、大型トラックの交通量が多く、歩 道の側をスピードを出して通りすぎるため危険で ある。	外側線を引き直す。	兵庫県	完了	R3越部小 3
104	国道179号	たつの市新宮町船渡、 觜崎	越部小	歩道はあるが、大型トラックの交通量が多く、歩 道の側をスピードを出して通りすぎるため危険で ある。	児童に対し、通学指導を行う。	たつの市	完了	R3越部小 3
105	市道中野庄段之上線	たつの市新宮町中野庄、仙正	越部小	道路幅が狭い上に、地区間を結ぶため交通量が 多い。また、速度も出している車が多く危険であ る。	西側の外側線を引き直してグリーンベルトを設置し歩道部を確保する。	たつの市	完了	R3越部小 4
106	市道中野庄段之上線	たつの市新宮町中野庄、仙正	越部小	道路幅が狭い上に、地区間を結ぶため交通量が 多い。また、速度も出している車が多く危険であ る。		公安委員会	完了	R3越部小 4
107	市道新在家北山線	たつの市揖保川町新在家	半田小	道路幅が狭く歩道もない上に、地区間を結ぶため交通量が多い。また、速度も出している車が 多く危険である。	外側線を引き直してグリーンベルトを設 置する。	たつの市	完了	R3半田小 1
108	市道野田新在家線	たつの市揖保川町野田、新在家	半田小	道路幅が狭く歩道もない上に、地区間を結ぶため交通量が多い。また、速度も出している車が 多く危険である。	西側の外側線を引き直して、路側帯を拡幅し歩道部を確保する。	たつの市	完了	R3半田小 2
109	県道たつの竜野停車 場線、市道兼松南線	たつの市揖保川町新在家、正條	半田小	県道と市道の交差点に商業施設からの出入口 が接しており、見通しが悪い上、交通量が多く、 スピードも出しているため危険である。	外側線を引き直す。	兵庫県	完了	R3半田小 3
110	市道苅屋中川橋線	たつの市御津町苅屋	御津小	元川橋東詰めの道路幅が狭く交通量が多い。また速度を出している車が多く危険である。歩道もない。		たつの市	完了	R3御津小 1

つの市	完了	R3御津小 2
つの市	完了	R3御津小 3
委員会	完了	R3御津小 3
つの市	完了	R3御津小 4
委員会	完了	R3御津小 4
つの市	完了	R3御津小 5
委員会	l∓≓ r	R3御津小 5
委員会	完了	R3揖保川 中1
	の の 市 員 の 市 会 の 市 会 の 一 る の 一 る の 一 る の 一 る の の し の の し の の し の の し の の し の し の の し の の し の の の の の の の の の の の の の	のの 元 了 会員会 完了 会員会 完了 会員会 完了 会員会 完了

123	市道東垣内線、市道正條中央線	たつの市揖保川町正條	揖保川中	当該箇所は、上記のJR高架下に続く南側の道路で、北・南・東側から登校する生徒と自動車が交差する十字路となっているため、非常に危険である。	劣化したカーブミラーを交換する。	たつの市	完了	R3揖保川 中2
124	市道東垣内線、市道正條中央線	たつの市揖保川町正條	揖保川中	当該箇所は、上記のJR高架下に続く南側の道路で、北・南・東側から登校する生徒と自動車が交差する十字路となっているため、非常に危険である。	通学路における交通安全教室を実施する。	公安委員会	完了	R3揖保川 中2
125	市道正條河内線、市道正條本線	たつの市揖保川町正條	揖保川中	当該箇所は、河内地区の通学生徒が全員利用 している。昨年より朝の自動車乗り入れが可能と なり、スピードが出た自動車と接触を回避し自転 車を転倒させる事例もある。	区画線を引き直す(交差点形状の変 更)。	たつの市	完了	R3揖保川 中3
127	県道たつの竜野停車 場線、県道中島揖保 川線、市道正條中央 線	たつの市揖保川町正條	揖保川中	当該箇所は、揖保川中学校に登校する生徒と 駅に向かう自動車等で混雑し南北の見通しも悪 い。北側に踏み切りもあり、通勤する自動車など 交通量も多い。	横断歩道、停止線の位置を検討する。	公安委員会	完了	R3揖保川 中4
128	市道奥村西鳥井線	たつの市神岡町横内、西横内	神岡小学校	グリーンベルトを設置していただいてはいるが、 道幅が狭いため登下校で端を通る際に溝にはま る児童が毎年いる	転落防止柵を設置する。	たつの市	完了	
130	市道竜野東栗栖線	たつの市新宮町下野田	越部小学校	道路幅が狭い上に県道と国道の抜け道となって おり、速度を出している車が多い。歩道がなく危 険である。	横断歩道標識の更新と増設を行う。	公安委員会	完了	
132	国道179号線	たつの市新宮町船渡	越部小学校	歩道はあるが狭く、前から人や自転車が来ると 接触する恐れがある。舗装状態が悪いため、転 んでけがをする児童がいる。	舗装の打ち替えを行う。	兵庫県	完了	
136	市道龍野揖保川御津線、市道加家西線	たつの市御津町朝臣	御津中学校	市場碇岩トンネルが開通してから、大型車両等 の交通量が多い。また、下りは坂道でカーブが あるものの、速度を落とさずに通行している車が 多く危険である	減速啓発看板を設置する。	たつの市	完了	
	•	•	•			•	•	•

140	市道釜屋岩見線	たつの市御津町釜屋、 朝臣	御津中学校	道幅が狭く道の両端には小さな溝があるがそこ にかぶせてあるグレーチングが浮いて危険である	グレーチングを固定し、跳ね上がりを解 消する。	たつの市	完了
142	市道龍野揖西線(龍野 高校前から相生橋)、 十文字川大手線	たつの市龍野町日山、福の神	龍野小学校	路肩の白線が消えている。 道幅がせまく、側溝蓋に隙間やがたつきがあるため、 足がはまる危険あり。水道メーターボックスの破損も 怪我につながる可能性がある。 ミラーの角度が悪い又は設置が無いため、見通しが 悪く危険である。	外側線を引き直す。 転落の恐れがある用水路箇所にポスト コーンを設置する。 水道メータボックスを交換する。(上水道 課)	たつの市	完了
143	市道日山19号線、姫 路上郡線(マックスバ リュー西側)	たつの市龍野町日山	龍野小学校		学校を通じて地元に交通ルール順守を 依頼する。	たつの市	完了
144	市道水神町龍野公園 線(水神社からかどめ 公園付近)	たつの市龍野町水神町	龍野小学校	交通量が多く、白線も消えている。	外側線を引き直す。	たつの市	完了
145	市道龍野小学校下霞 城線(霊法会駐車場横 の道路)	たつの市龍野町中霞城	龍野小学校	朝夕の交通量が増えている。	学校を通じて地元に交通ルール順守を 依頼する。	たつの市	完了
146	市道下霞城3号線(下 霞城地区内の道路)	たつの市龍野町下霞城	龍野小学校	死角になりやすい。	学校を通じて地元に交通ルール順守を 依頼する。	たつの市	完了
147	市道宮脇島田線(主要 地方道姫路上郡線)	たつの市龍野町片山	小宅小学校	片山交差点に横断歩道の増設をしていただいたが、交差点へ北から進入してくる車の運転者に 通学区路であることを認識してもらう必要がある 状況である。	外側線を引き直す。(東側路側帯拡幅)	たつの市	完了
149	市道片山9号線、里道	たつの市龍野町片山	小宅小学校	生活道路であるため車の通行を抑制する為の看板はあるが、通勤通学の時間帯は通行する車両が多く危険な状況である。	外側線を引き直す。	たつの市	完了

150	市道清水新南山線	たつの市揖西町清水新	揖西東小学校	当該箇所は揖西東小学校の通学路であるが、 横断歩道がないため、危険な状態にある。	通学路を一部変更し、児童に対して通学 指導を行う。	たつの市	完了
152	市道南山26号線、 市道南山27号線、 市道南山42号線、 市道尾崎南山線	たつの市揖西町南山1 丁目	揖西西小学校	登下校時に車両の出入りが多いため危険な状 態である。	児童に対して通学指導を行う。 ラバーポールを設置する。	たつの市	完了
155	市道小犬丸土師線と 市道住吉長尾線(市道 長尾2号線)の交差点	たつの市揖西町長尾	揖西西小学校	登下校時に通行量が多く、横断するのに危険な 状態である。	横断歩道の設置及び廃止を検討する。	公安委員会	完了
157	県道121号竜野西イン ター線、市道住吉小犬 丸線	たつの市揖西町北沢	揖西西小学校	樹木が垂れ下がり、児童が通行しにくい状態で ある。	植樹を除去して、横断歩道付近、市道交 差付近に横断防止柵を設置する。	兵庫県	完了
	市道永久橋井上線、市道広山福田線(広福橋西詰)	たつの市誉田町広山	誉田小学校	永久橋方面から登校する児童が渡る横断歩道 がなく危険である。	広山交差点から北側路側帯を拡幅す る。	たつの市	完了
160	県道435号上伊勢誉 田線(県道724号姫路 新宮線以北)	たつの市神岡町上横 内・筒井	神岡小学校	上横内交差点以北は、道路拡張工事が完了していないが、登下校において危険な状態が続いている。	路肩が狭いため、施工できる箇所につい てグリーンベルト(両側)の設置を検討す る。	兵庫県	完了
161	県道435号上伊勢誉 田線	たつの市神岡町上横内	神岡小学校	南北に行き交う車の交通量が多く、車速も速い。 多くの児童が東西に横断するので、大変危険で ある。	交差点周辺の横断歩道標識を更新する。路面標示(ダイヤマーク)を塗り直す。	公安委員会	完了
162	県道435号上伊勢誉 田線	たつの市神岡町上横内	神岡小学校	南北に行き交う車の交通量が多く、車速も速い。 多くの児童が東西に横断するので、大変危険で ある。	通学路注意看板を設置する。	兵庫県	完了

163	市道小那田3号線と県 道437号東觜崎網干 停車場線の交差点	たつの市神岡町東觜崎	神岡小学校	車の通行量が大変多く、車速もかなり速い。児童 が横断するには大変危険である。	横断歩道標識を更新する。	公安委員会	完了
164	県道724号姫路新宮 線と市道西鳥井1号線 の交差点	たつの市神岡町西鳥井	神岡小学校	鳥井橋西詰の横断歩道を通学路として使用しているが、橋の欄干で西進する車から横断している児童の姿が見にくい。	標識を更新する。路面標示(ダイヤマーク)を塗り直す。	公安委員会	完了
165	県道724号姫路新宮 線と市道西鳥井1号線 の交差点	たつの市神岡町西鳥井	神岡小学校	鳥井橋西詰の横断歩道を通学路として使用しているが、橋の欄干で西進する車から横断している児童の姿が見にくい。	横断注意看板を設置する。	兵庫県	完了
167	市道東觜崎停車場大住寺線	たつの市神岡町大住寺	神岡小学校	小那田地区の児童の通学路となっているが、東 觜崎駅へと向かう自動車の通行が多く危険であ る。	外側線を引き直す。	たつの市	完了
168	市道奥村西鳥井線、 市道横内5号線	たつの市神岡町西鳥井	神岡小学校	神岡小学校正門前の建物が撤去され、所有者の配慮から道路側溝にグレーチング蓋がかけられたが、側溝の側壁の劣化が著しく、グレーチング蓋が非常に不安定で危険である。	道路側溝を修繕の上、グレーチングを設置する。	たつの市	完了
170	市道船渡北村線(県道 179号線船渡北交差 点から東)	たつの市新宮町北村 (船渡北信号から東道 路)	越部小学校	速度を出している車があり危険である。	両側にグリーンベルト及び外側線を設置 する。	たつの市	完了
171	県道724号姫路新宮 線線	たつの市新宮町中野庄 (越部小西の点滅信号)	越部小学校	自動車からは点滅信号があることが分かりづら く、信号無視をして通る車があり大変危険であ る。	横断歩道を塗り直す。	公安委員会	完了
172	県道724号姫路新宮 線線	たつの市新宮町中野庄 (越部小西の点滅信号)	越部小学校	自動車からは点滅信号があることが分かりづら く、信号無視をして通る車があり大変危険であ る。	児童に対して通学指導を行う。	たつの市	完了

	1	1			1	T	
174	市道新宮1号線と市道 駅裏遺跡線の三差路	新宮宮内遺跡南	新宮小学校	新宮宮内遺跡から南にわたる場所に横断歩道 があれば安心である。	規制標識(速度30km)を増設する。	公安委員会	完了
175	竜野駅南都市計画道 路	たつの市揖保川町黍田 付近	神部小学校	通学路として使用している黍田公園北側の三差 路は開通すると朝は特に駅へ行き来する車等で 交通量が多くなることが見込まれる。児童は横 断歩道がない所を渡ることになり、大変危険な状 態である。	横断歩道の設置を検討する。	公安委員会	完了
176	市道片山東中学校線、市道宮脇島田線	たつの市龍野町日飼	龍野東中学校	交差点の南から来る車や人が見えにくい。 歩道がなく、車の通行量が多いので危険であ る。	路側帯は拡幅済みであるため、外側線を引き直す。道路側溝の一部にラバーポールを設置する。	たつの市	完了
177	市道宮脇島田線	たつの市龍野町日飼から島田まで	龍野東中学校	コルク会社前の道路は大型トラックも通るにも関わらず、道幅が狭く、溝が深いため、車との衝突を避けようとして落ちそうになったり、実際に落ちた事例がある。	生徒に対して通学指導を行う。	たつの市	完了
178	市道本龍野末政線と 市道宮脇島田線の交 差点、本龍野停車場 末政線と市道宮脇島 田線の交差点	たつの市龍野町中村		飲食店とドラッグストアに出入りする車が多く、スピードを出していて、信号もないため横断しにくく、横断する際に左右を確認して渡っても接触しそうになったことがある。 見通しの悪い交差点で道幅が狭く歩道もない。	規制標識(時間指定)を増設する。	公安委員会	完了
	県道29号網干たつの 線と、市道誉田揖保 線、市道門前西構線、 市道栄松原線との各 交叉点	たつの市揖保町門前・栄	揖保小学校	跨線橋が開通し、南北に行き交う車の交通量が 多く、車速も速い。多くの児童が東西に横断する ので、大変危険である。	横断注意看板を設置する。	兵庫県	完了
182	市道東觜崎停車場大住寺線	たつの市神岡町大住寺	神岡小学校	小那田地区の児童の通学路となっているが、東 觜崎駅へと向かう自動車の通行が多く危険であ る。	北側にグリーンベルトを設置する。	たつの市	完了
184	市道龍野揖西線	たつの市龍野町本町	龍野小学校	ゆるやかなカーブであり、電柱があることで見通 しが悪い。歩行者に気づきにくい。	児童に通学指導を行うとともに、学校を 通じて地元に交通ルールの順守を依頼 する。	たつの市	完了

185	市道水神町龍野公園 線	たつの市龍野町大手	龍野小学校	市道本町大手線との合流場所が危険。外側線も 消えている。	合流地点に飛び出し坊やを設置する。	たつの市	完了	
186	市道水神町龍野公園 線	たつの市龍野町大手	龍野小学校	市道本町大手線との合流場所が危険。外側線も 消えている。	外側線を塗り直す。	たつの市	完了	
187	市道北龍野日山線、 市道日山揖保川線	たつの市龍野町日山(ヒガシマル第2工場北東角)	龍野小学校	道が細く、変則的な十字路となっており、見通しが悪い。	通学路表示看板を設置する。	たつの市	完了	
188	県道姫路上郡線(5 号)	たつの市揖西町中垣内	揖西東小学校	横断歩道を北から南へ渡った箇所に電柱があり、スペースが狭く横断後危険な状態である。	横断歩道の位置を東側(交差点中央)に 移動させる。	公安委員会	完了	
190	県道東觜崎網干停車 場線(437号)	たつの市誉田町上沖	誉田小学校	長真、上沖地区児童が横断する際に自動車がスピードを出して走行する上、児童が横断しようとしても停止しない車が多く大変危険である。停止線、ダイヤがほぼ消えかかっている状況である。	通学路表示看板の設置を検討する。	兵庫県	完了	
191	市道中井田中線、市 道入野入野橋線、市 道下入野線	たつの市神岡町入野	神岡小学校	五差路の横断歩道は、北進車両からはゆるやか なカーブになっており、見通しが悪い。	横断歩道近くに横断歩道標識を新設(増 設)する。	公安委員会	完了	
194	県道姫路新宮線(724 号)	たつの市神岡町野部	神岡小学校	児童の横断場所にお知らせする看板等がない。 また、車がスピードが出やすい箇所のため危 険。	既設の「学童横断注意」看板を移設する。	兵庫県	完了	
196	県道姫路新宮線(724 号)	たつの市神岡町大住寺	神岡小学校	歩道が設置されているが、車がスピードが出や すい箇所のため車が歩道の縁石を乗り越えてく る可能性があるため危険。	ラバーポールの設置を検討する。	兵庫県	完了	
197	県道姫路新宮線(724 号)	たつの市神岡町大住寺	神岡小学校	歩道が設置されているが、車がスピードが出や すい箇所のため車が歩道の縁石を乗り越えてく る可能性があるため危険。	児童に通学指導を行う。	たつの市	完了	

199	県道宇原新宮線、市 道曽我井下野線	たつの市新宮町下野	新宮小学校		自動車を減速させるため、外側線の変更 による交差点のコンパクト化及び通学路 表示看板の設置を検討する。		完了
202		たつの市揖保川町養 久、新在家	半田小学校	・外側線がほぼ消えている。 ・新在家公民館北側道路~養久100-15南側道 路の区間は大型トラックがよく通るので危険度が 高い。	速度標識を増設する。	公安委員会	完了
205	市道駅前原線	たつの市揖保川町黍田	神部小学校	見通しが悪い上、西から東へ横断する横断歩道 がないため危険。	横断歩道の増設を検討する。 児童に通学指導を行う	公安委員会	完了
208	県道中島揖保川線	たつの市揖保川町山津 屋	神部小学校	横断歩道を横断中、南北からスピードを出した車が曲がってくるため危険。	通学路表示看板の設置(南側1箇所)を 検討する。	兵庫県	完了
211	市道山津屋線	たつの市揖保川町山津 屋	神部小学校	溝に柵や蓋がなく危険。	児童に通学指導を行う。	たつの市	完了
214	国道250号	たつの市御津町釜屋	御津小学校	通学路上で車の通行量が多いにもかかわらず、 街灯がなく、夕刻には暗い。	電柱共架型の道路照明灯を設置する。	兵庫県	完了

[※]番号128から141まではR4年度、番号142から183まではR5年度、番号184から214まではR6年度、番号215から222まではR7年度に新たに追加した箇所です。