令和6年度たつの市伝統的建造物群保存地区保存活用事業　修理の概要

事業番号：Ｒ０６－１（保存活用計画番号：建・本２４ｂ）

事業実施写真

1

2

3

4

5

6

修理範囲	屋根、外壁、樋	修理内容	屋根葺替、外壁修理、樋取替

事業概要

１　物件外観（修理前）。北西方向から。
２　物件外観（修理後）。北西方向から。
３　物件外観（修理前）。北東方向から。
４　物件外観（修理後）。北東方向から。
５　東面下屋根の北ケラバ解体状況。鋼板張の下に木枠があったことから破風板で復原。
６　北東隅鬼瓦。「天保五牛年六月上旬　瓦師平三郎作之」の銘が残る。

令和6年度たつの市伝統的建造物群保存地区保存活用事業　修理の概要

事業番号：Ｒ０６－２（保存活用計画番号：建・本４８ａ）

事業実施写真

1

2

3

4

5

6

修理範囲	屋根、外壁、建具　他	修理内容	屋根葺替、ファサード復原、樋取替

事業概要

１　物件外観（修理前）。北西方向から。

２　物件外観（修理後）。北西方向から。

３　物件外観（修理前）。南西方向から。

４　物件外観（修理後）。南西方向から。

５　下屋根の解体状況。奥付（黄枠）、桁梁の垂木痕（赤枠）から瓦葺の下屋根に復原。

６　２階既存建具（北）の解体状況。貫、間渡し跡から元は壁だったと判断し復原。

令和6年度たつの市伝統的建造物群保存地区保存活用事業　修理の概要

事業番号：Ｒ０６－３（保存活用計画番号：建・下川３７ａ）

事業実施写真

1

2

3

4


5

6

修理範囲	屋根、外壁、建具、樋	修理内容	屋根葺替、外壁修理、建具取替　他

事業概要

１　物件外観（修理前）。北西方向から。

２　物件外観（修理後）。北西方向から。

３　物件外観（修理前）。南西方向から。

４　物件外観（修理後）。南西方向から。

５　南妻面。痕跡状況から元は開口部だったと判明したが、利便性等を考慮し外壁で復旧。

６　２階開口部。既存敷鴨居がオリジナルだったため、その開口幅に合う建具に取替えた。