

## 別表－45 土砂災害特別警戒区域指定箇所

R2. 3. 31 現在

No.	箇所名	箇所番号	所在地	自然現象の種類	告示日
1	角亀(1) I	112020001	たつの市新宮町角亀	急傾斜地の崩壊	H28. 3. 29
2	角亀 I	112020002	たつの市新宮町角亀	急傾斜地の崩壊	H28. 3. 29
3	角亀 A II	112020008	たつの市新宮町角亀	急傾斜地の崩壊	H28. 3. 29
4	角亀 B II	112020010	たつの市新宮町角亀	急傾斜地の崩壊	H28. 3. 29
5	下蒔原(1) I	112020059	たつの市新宮町下蒔原	急傾斜地の崩壊	H28. 3. 29
6	下蒔原(2) I	112020060	たつの市新宮町下蒔原	急傾斜地の崩壊	H28. 3. 29
7	上蒔原(1) I	112020061	たつの市新宮町上蒔原	急傾斜地の崩壊	H28. 3. 29
8	上蒔原(3) I	112020062	たつの市新宮町上蒔原	急傾斜地の崩壊	H28. 3. 29
9	上蒔原(2) I	112020063	たつの市新宮町上蒔原	急傾斜地の崩壊	H28. 3. 29
10	上蒔原(4) I	112020064	たつの市新宮町上蒔原	急傾斜地の崩壊	H28. 3. 29
11	上蒔原(5) I	112020065	たつの市新宮町上蒔原	急傾斜地の崩壊	H28. 3. 29
12	上蒔原(6) I	112020066	たつの市新宮町上蒔原	急傾斜地の崩壊	H28. 3. 29
13	下蒔原 A II	112020067	たつの市新宮町下蒔原	急傾斜地の崩壊	H28. 3. 29
14	下蒔原 B II	112020068	たつの市新宮町下蒔原	急傾斜地の崩壊	H28. 3. 29
15	上蒔原 B II	112020069	たつの市新宮町上蒔原	急傾斜地の崩壊	H28. 3. 29
16	下蒔原 C II	112020070	たつの市新宮町下蒔原	急傾斜地の崩壊	H28. 3. 29
17	下蒔原 D II	112020071	たつの市新宮町下蒔原	急傾斜地の崩壊	H28. 3. 29
18	上蒔原 C II	112020072	たつの市新宮町上蒔原	急傾斜地の崩壊	H28. 3. 29
19	上蒔原 D II	112020073	たつの市新宮町上蒔原	急傾斜地の崩壊	H28. 3. 29
20	上蒔原 E II	112020074	たつの市新宮町上蒔原	急傾斜地の崩壊	H28. 3. 29
21	上蒔原 F II	112020075	たつの市新宮町上蒔原	急傾斜地の崩壊	H28. 3. 29
22	下蒔原 a III	112020077	たつの市新宮町下蒔原	急傾斜地の崩壊	H28. 3. 29
23	上蒔原 a III	112020079	たつの市新宮町上蒔原	急傾斜地の崩壊	H28. 3. 29
24	向山川 I	212020003	たつの市新宮町角亀	土石流	H28. 3. 29
25	上ノ垣内川 I	212020004	たつの市新宮町角亀	土石流	H28. 3. 29
26	池ノ奥川 I	212020005	たつの市新宮町角亀	土石流	H28. 3. 29
27	下蒔原川 I	212020007	たつの市新宮町下蒔原	土石流	H28. 3. 29
28	長谷川 1 II	212020008	たつの市新宮町上蒔原	土石流	H28. 3. 29
29	長谷川 2 II	212020009	たつの市新宮町上蒔原	土石流	H28. 3. 29
30	猪ノ谷 II	212020010	たつの市新宮町下蒔原	土石流	H28. 3. 29
31	追分 a III	112010001	たつの市神岡町追分	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
32	寄居 I	112010003	たつの市神岡町寄居	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
33	寄居 a III	112010005	たつの市神岡町寄居	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
34	入野 I	112010006	たつの市神岡町入野	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
35	入野 a I	112010007	たつの市神岡町入野	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
36	入野 b I	112010008	たつの市神岡町入野	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
37	中井 c III	112010009	たつの市神岡町入野	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
38	片山 a I	112010013	たつの市神岡町沢田	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
39	沢田 a III	112010014	たつの市神岡町沢田	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
40	沢田 d III	112010015	たつの市神岡町沢田	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
41	西横内 II	112010016	たつの市神岡町西横内	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
42	沢田 b III	112010017	たつの市神岡町西横内	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
43	北横内 I	112010018	たつの市神岡町北横内	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
44	大住寺 I	112010020	たつの市神岡町大住寺	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
45	大源寺 I	112010021	たつの市神岡町大住寺	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
46	大住寺(2) I	112010022	たつの市神岡町大住寺	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
47	大住寺(1) I	112010023	たつの市神岡町大住寺	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
48	大住寺 A II	112010024	たつの市神岡町大住寺	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
49	東鶯崎 I	112010025	たつの市神岡町東鶯崎	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
50	嶋田 a (2) II	112010026	たつの市神岡町東鶯崎	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
51	市野保 a III	112020142	たつの市新宮町市野保	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
52	大谷(1) I	112020145	たつの市新宮町篠首	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
53	大谷(2) I	112020146	たつの市新宮町篠首	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
54	中村 I	112020147	たつの市新宮町篠首	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
55	篠首 I	112020148	たつの市新宮町篠首	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26

No.	箇所名	箇所番号	所在地	自然現象の種類	告示日
56	篠首(2) I	112020149	たつの市新宮町篠首	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
57	中村 A II	112020151	たつの市新宮町篠首	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
58	滝谷 A II	112020152	たつの市新宮町篠首	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
59	篠首 A (1) II	112020153	たつの市新宮町篠首	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
60	篠首 B (1) II	112020154	たつの市新宮町篠首	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
61	西泉 B II	112020155	たつの市新宮町篠首	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
62	篠首 A (2) II	112020156	たつの市新宮町篠首	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
63	滝谷 B II	112020157	たつの市新宮町篠首	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
64	上円 a III	112020158	たつの市新宮町篠首	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
65	西泉 a III	112020159	たつの市新宮町篠首	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
66	中村 a III	112020160	たつの市新宮町篠首	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
67	平見 I	112020161	たつの市新宮町香山	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
68	川端 A II	112020162	たつの市新宮町香山	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
69	川端 B II	112020163	たつの市新宮町香山	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
70	川端 C II	112020164	たつの市新宮町香山	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
71	平見 A II	112020165	たつの市新宮町香山	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
72	篠首 B (2) II	112020166	たつの市新宮町香山	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
73	川端 b III	112020167	たつの市新宮町香山	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
74	上笹 I	112020168	たつの市新宮町上笹	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
75	上笹 b III	112020169	たつの市新宮町上笹	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
76	下笹 I	112020170	たつの市新宮町下笹	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
77	吉島(1) I	112020172	たつの市新宮町吉島	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
78	吉島(2) I	112020173	たつの市新宮町吉島	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
79	吉島 A II	112020175	たつの市新宮町吉島	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
80	吉島 C II	112020176	たつの市新宮町吉島	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
81	吉島 D II	112020177	たつの市新宮町吉島	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
82	吉島 E II	112020178	たつの市新宮町吉島	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
83	吉島 F II	112020179	たつの市新宮町吉島	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
84	吉島 4 III	112020180	たつの市新宮町吉島	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
85	宮内(1) I	112020181	たつの市新宮町宮内	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
86	宮内(3) I	112020183	たつの市新宮町宮内	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
87	宮内(4) I	112020184	たつの市新宮町宮内	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
88	宮内 a III	112020186	たつの市新宮町宮内	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
89	宮内 b III	112020187	たつの市新宮町宮内	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
90	下野 I	112020188	たつの市新宮町下野	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
91	下野(2) I	112020189	たつの市新宮町下野	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
92	東町 a III	112020190	たつの市新宮町下野	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
93	新宮(1) I	112020191	たつの市新宮町新宮	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
94	東町 I	112020192	たつの市新宮町新宮	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
95	新宮(2) I	112020193	たつの市新宮町新宮	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
96	新宮(3) I	112020194	たつの市新宮町新宮	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
97	新宮 b III	112020195	たつの市新宮町新宮	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
98	上曾我井 I	112020196	たつの市新宮町曾我井	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
99	曾我井(1) I	112020197	たつの市新宮町曾我井	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
100	曾我井(3) I	112020198	たつの市新宮町曾我井	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
101	曾我井(4) I	112020199	たつの市新宮町曾我井	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
102	曾我井 A II	112020200	たつの市新宮町曾我井	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
103	下野田 A II	112020201	たつの市新宮町下野田	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
104	平見(1)	112020203	たつの市新宮町香山	急傾斜地の崩壊	H29. 12. 26
105	入野 1 I	212010002	たつの市新宮町入野	土石流	H29. 12. 26
106	大谷川 I	212020060	たつの市新宮町篠首	土石流	H29. 12. 26
107	唐谷川 I	212020061	たつの市新宮町篠首	土石流	H29. 12. 26
108	才樫川 1 I	212020063	たつの市新宮町篠首	土石流	H29. 12. 26
109	才樫川 2 I	212020064	たつの市新宮町篠首	土石流	H29. 12. 26
110	坊垣内川 I	212020065	たつの市新宮町篠首	土石流	H29. 12. 26
111	道谷川 II	212020069	たつの市新宮町篠首	土石流	H29. 12. 26
112	家氏川 1 I	212020070	たつの市新宮町香山	土石流	H29. 12. 26

No.	箇所名	箇所番号	所在地	自然現象の種類	告示日
113	家氏川 2 I	212020071	たつの市新宮町香山	土石流	H29.12.26
114	家氏川 3 I	212020072	たつの市新宮町香山	土石流	H29.12.26
115	坪尻川 2 I	212020076	たつの市新宮町香山	土石流	H29.12.26
116	大寺谷川 I	212020083	たつの市新宮町宮内	土石流	H29.12.26
117	榎谷川 I	212020085	たつの市新宮町宮内	土石流	H29.12.26
118	下野川 1 I	212020086	たつの市新宮町下野	土石流	H29.12.26
119	城谷川 I	212020090	たつの市新宮町新宮	土石流	H29.12.26
120	水谷川 1 I	212020091	たつの市新宮町曾我井	土石流	H29.12.26
121	大谷川 2 II	212020093	たつの市新宮町曾我井	土石流	H29.12.26
122	大谷川 3 II	212020094	たつの市新宮町曾我井	土石流	H29.12.26
123	馬立 II	212020095	たつの市新宮町馬立	土石流	H29.12.26
124	北横内 a III	112010019	姫路市林田町中横及びたつの市神岡町北横内	急傾斜地の崩壊	H29.12.26
125	二柏野 (1) I	112020003	たつの市新宮町二柏野	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
126	二柏野 (2) I	112020004	たつの市新宮町二柏野	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
127	二柏野 (3) I	112020005	たつの市新宮町二柏野	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
128	二柏野 (4) I	112020006	たつの市新宮町二柏野	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
129	二柏野 (5) I	112020007	たつの市新宮町二柏野	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
130	二柏野 A II	112020009	たつの市新宮町二柏野	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
131	二柏野 2 III	112020014	たつの市新宮町二柏野	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
132	二柏野 3 III	112020015	たつの市新宮町二柏野	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
133	奥小屋 I	112020016	たつの市新宮町奥小屋	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
134	角ヶ鼻 I	112020017	たつの市新宮町牧	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
135	福原 I	112020018	たつの市新宮町牧	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
136	牧 I	112020019	たつの市新宮町牧	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
137	角ヶ鼻 (2) I	112020020	たつの市新宮町牧	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
138	麦子 I	112020021	たつの市新宮町牧	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
139	牧 A II	112020022	たつの市新宮町牧	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
140	牧 B II	112020023	たつの市新宮町牧	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
141	牧 C II	112020024	たつの市新宮町牧	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
142	奥小屋 A II	112020025	たつの市新宮町牧	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
143	奥小屋 C II	112020026	たつの市新宮町牧	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
144	角ヶ鼻 A II	112020027	たつの市新宮町牧	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
145	福原 A II	112020029	たつの市新宮町牧	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
146	麦子 A II	112020030	たつの市新宮町牧	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
147	麦子 B II	112020031	たつの市新宮町牧	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
148	沢ノ口 B II	112020032	たつの市新宮町牧	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
149	牧 D II	112020033	たつの市新宮町牧	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
150	福原 A II	112020034	たつの市新宮町牧	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
151	牧 E II	112020035	たつの市新宮町牧	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
152	牧 F II	112020036	たつの市新宮町牧	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
153	牧 H II	112020038	たつの市新宮町牧	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
154	牧 I II	112020039	たつの市新宮町牧	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
155	角ヶ鼻 D II	112020040	たつの市新宮町牧	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
156	奥小屋 a III	112020041	たつの市新宮町奥小屋	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
157	牧 c III	112020042	たつの市新宮町牧	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
158	牧 e III	112020043	たつの市新宮町牧	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
159	牧 i III	112020045	たつの市新宮町牧	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
160	福原 a III	112020046	たつの市新宮町牧	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
161	時重 I	112020047	たつの市新宮町時重	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
162	鍛冶屋 I	112020048	たつの市新宮町鍛冶屋	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
163	下田 I	112020049	たつの市新宮町鍛冶屋	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
164	鍛冶屋 (2) I	112020050	たつの市新宮町鍛冶屋	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
165	鍛冶屋 C II	112020053	たつの市新宮町鍛冶屋	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
166	時重 A II	112020054	たつの市新宮町時重	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
167	下田 A II	112020055	たつの市新宮町鍛冶屋	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
168	下田 B II	112020056	たつの市新宮町鍛冶屋	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
169	時重 a III	112020057	たつの市新宮町時重	急傾斜地の崩壊	H30.1.30

No.	箇所名	箇所番号	所在地	自然現象の種類	告示日
170	時重 b Ⅲ	112020058	たつの市新宮町時重	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
171	栗町(2) I	112020080	たつの市新宮町栗町	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
172	栗町(4) I	112020081	たつの市新宮町栗町	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
173	栗町(3) I	112020082	たつの市新宮町栗町	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
174	栗町(1) I	112020083	たつの市新宮町栗町	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
175	栗町 A Ⅱ	112020085	たつの市新宮町栗町	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
176	栗町 B Ⅱ	112020086	たつの市新宮町栗町	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
177	栗町 a Ⅲ	112020089	たつの市新宮町栗町	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
178	栗町 e Ⅲ	112020090	たつの市新宮町栗町	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
179	栗町 f Ⅲ	112020091	たつの市新宮町栗町	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
180	栗町 g Ⅲ	112020092	たつの市新宮町栗町	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
181	倉瀬 I	112020093	たつの市新宮町千本	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
182	千本(1) I	112020094	たつの市新宮町千本	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
183	東河内 I	112020095	たつの市新宮町千本	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
184	千本(2) I	112020096	たつの市新宮町千本	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
185	千本(3) I	112020097	たつの市新宮町千本	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
186	西河内 A Ⅱ	112020098	たつの市新宮町千本	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
187	西河内 B Ⅱ	112020099	たつの市新宮町千本	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
188	東河内 A Ⅱ	112020100	たつの市新宮町千本	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
189	千本 A Ⅱ	112020101	たつの市新宮町千本	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
190	千本 B Ⅱ	112020102	たつの市新宮町千本	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
191	東河内 B Ⅱ	112020103	たつの市新宮町千本	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
192	東河内 C Ⅱ	112020104	たつの市新宮町千本	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
193	西河内 C Ⅱ	112020105	たつの市新宮町千本	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
194	千本 C Ⅱ	112020106	たつの市新宮町千本	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
195	千本 b Ⅲ	112020107	たつの市新宮町千本	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
196	千本 c Ⅲ	112020108	たつの市新宮町千本	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
197	西河内 b Ⅲ	112020109	たつの市新宮町千本	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
198	福栖 I	112020110	たつの市新宮町福栖	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
199	福栖(2) I	112020111	たつの市新宮町福栖	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
200	鍋子 A (1) Ⅱ	112020112	たつの市新宮町福栖	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
201	鍋子 B Ⅱ	112020113	たつの市新宮町福栖	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
202	萩尾 A Ⅱ	112020114	たつの市新宮町福栖	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
203	鍋子 A (2) Ⅱ	112020115	たつの市新宮町福栖	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
204	福栖 A Ⅱ	112020116	たつの市新宮町福栖	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
205	福栖 B Ⅱ	112020117	たつの市新宮町福栖	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
206	清水 A Ⅱ	112020118	たつの市新宮町福栖	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
207	福栖 C Ⅱ	112020119	たつの市新宮町福栖	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
208	福栖 a Ⅲ	112020120	たつの市新宮町福栖	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
209	福栖 1 Ⅲ	112020121	たつの市新宮町福栖	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
210	福栖 2 Ⅲ	112020122	たつの市新宮町福栖	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
211	鍋子 b Ⅲ	112020123	たつの市新宮町福栖	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
212	横松 A Ⅱ	112020125	たつの市新宮町能地	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
213	福栖 c Ⅲ	112020126	たつの市新宮町能地	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
214	能地 a Ⅲ	112020127	たつの市新宮町能地	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
215	平野(2) I	112020129	たつの市新宮町平野	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
216	平野 A (1) Ⅱ	112020130	たつの市新宮町平野	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
217	平野 A (2) Ⅱ	112020131	たつの市新宮町平野	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
218	平野 c Ⅲ	112020132	たつの市新宮町平野	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
219	善定 I	112020133	たつの市新宮町善定	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
220	善定(2) I	112020134	たつの市新宮町善定	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
221	善定 A Ⅱ	112020135	たつの市新宮町善定	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
222	札楽 a Ⅲ	112020136	たつの市新宮町善定	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
223	善定 b Ⅲ	112020137	たつの市新宮町善定	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
224	善定 c Ⅲ	112020138	たつの市新宮町善定	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
225	大屋 I	112020139	たつの市新宮町大屋	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30
226	大屋 b Ⅲ	112020140	たつの市新宮町大屋	急傾斜地の崩壊	H30. 1. 30

No.	箇所名	箇所番号	所在地	自然現象の種類	告示日
227	芝田Ⅰ	112020143	たつの市新宮町芝田	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
228	芝田AⅡ	112020144	たつの市新宮町芝田	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
229	沢ノ口(1)	112020204	たつの市新宮町牧	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
230	角亀(2)	112020205	たつの市新宮町角亀	急傾斜地の崩壊	H30.1.30
231	桂谷Ⅰ	212020002	たつの市新宮町二柏野	土石流	H30.1.30
232	宮谷川Ⅰ	212020011	たつの市新宮町牧	土石流	H30.1.30
233	四谷川ⅠⅠ	212020012	たつの市新宮町牧	土石流	H30.1.30
234	角ヶ鼻川ⅠⅠ	212020013	たつの市新宮町牧	土石流	H30.1.30
235	大荒田川Ⅰ	212020014	たつの市新宮町牧	土石流	H30.1.30
236	森脇川Ⅰ	212020015	たつの市新宮町牧	土石流	H30.1.30
237	家垣内川Ⅰ	212020018	たつの市新宮町時重	土石流	H30.1.30
238	時重川Ⅰ	212020019	たつの市新宮町時重	土石流	H30.1.30
239	能釜川Ⅰ	212020021	たつの市新宮町鍛冶屋	土石流	H30.1.30
240	奥小屋ⅡⅡ	212020023	たつの市新宮町奥小屋	土石流	H30.1.30
241	角ヶ鼻川ⅡⅡ	212020024	たつの市新宮町牧	土石流	H30.1.30
242	角ヶ鼻川ⅢⅡ	212020025	たつの市新宮町牧	土石流	H30.1.30
243	沢ノ口Ⅱ	212020026	たつの市新宮町牧	土石流	H30.1.30
244	内村川Ⅱ	212020027	たつの市新宮町鍛冶屋	土石流	H30.1.30
245	鍛冶屋ⅠⅡ	212020028	たつの市新宮町鍛冶屋	土石流	H30.1.30
246	鍛冶屋ⅡⅡ	212020029	たつの市新宮町鍛冶屋	土石流	H30.1.30
247	栗田川ⅡⅠ	212020031	たつの市新宮町栗田	土石流	H30.1.30
248	町屋Ⅱ	212020035	たつの市新宮町栗田	土石流	H30.1.30
249	西河内川ⅠⅠ	212020038	たつの市新宮町千本	土石流	H30.1.30
250	千本川Ⅰ	212020040	たつの市新宮町千本	土石流	H30.1.30
251	東河内ⅡⅡ	212020043	たつの市新宮町千本	土石流	H30.1.30
252	西河内ⅡⅡ	212020045	たつの市新宮町千本	土石流	H30.1.30
253	清水Ⅱ	212020048	たつの市新宮町福栖	土石流	H30.1.30
254	能地川Ⅱ	212020050	たつの市新宮町能地	土石流	H30.1.30
255	平野川Ⅰ	212020053	たつの市新宮町平野	土石流	H30.1.30
256	西村Ⅱ	212020054	たつの市新宮町平野	土石流	H30.1.30
257	小屋内川ⅡⅠ	212020056	たつの市新宮町善定	土石流	H30.1.30
258	柳森川Ⅰ	212020057	たつの市新宮町大屋	土石流	H30.1.30
259	大屋Ⅲ	212020058	たつの市新宮町大屋	土石流	H30.1.30
260	芝田川Ⅰ	212020059	たつの市新宮町芝田	土石流	H30.1.30
261	北龍野Ⅰ	112010028	たつの市龍野町北龍野	急傾斜地の崩壊	H31.3.29
262	北龍野bⅢ	112010029	たつの市龍野町北龍野	急傾斜地の崩壊	H31.3.29
263	北龍野(2)Ⅰ	112010030	たつの市龍野町北龍野	急傾斜地の崩壊	H31.3.29
264	北龍野(1)Ⅰ	112010031	たつの市龍野町北龍野	急傾斜地の崩壊	H31.3.29
265	北龍野cⅢ	112010032	たつの市龍野町北龍野	急傾斜地の崩壊	H31.3.29
266	上震城AⅠ	112010033	たつの市龍野町北龍野	急傾斜地の崩壊	H31.3.29
267	中震城aⅠ	112010034	たつの市龍野町中震城	急傾斜地の崩壊	H31.3.29
268	中震城Ⅰ	112010035	たつの市龍野町中震城	急傾斜地の崩壊	H31.3.29
269	下震城Ⅰ	112010036	たつの市龍野町下震城	急傾斜地の崩壊	H31.3.29
270	日山aⅠ	112010037	たつの市龍野町日山	急傾斜地の崩壊	H31.3.29
271	日山AⅠ	112010038	たつの市龍野町日山	急傾斜地の崩壊	H31.3.29
272	島田a(1)Ⅱ	112010039	たつの市龍野町島田	急傾斜地の崩壊	H31.3.29
273	日飼aⅢ	112010040	たつの市龍野町日飼	急傾斜地の崩壊	H31.3.29
274	片山小宅台Ⅰ	112010041	たつの市龍野町片山	急傾斜地の崩壊	H31.3.29
275	片山AⅠ	112010042	たつの市龍野町片山	急傾斜地の崩壊	H31.3.29
276	中井AⅠ	112010044	たつの市龍野町中井	急傾斜地の崩壊	H31.3.29
277	中井aⅠ	112010046	たつの市龍野町中井	急傾斜地の崩壊	H31.3.29
278	中垣内(1)Ⅰ	112010048	たつの市揖西町中垣内	急傾斜地の崩壊	H31.3.29
279	中垣内fⅠ	112010049	たつの市揖西町中垣内	急傾斜地の崩壊	H31.3.29
280	中垣内FⅡ	112010050	たつの市揖西町中垣内	急傾斜地の崩壊	H31.3.29
281	中垣内EⅡ	112010051	たつの市揖西町中垣内	急傾斜地の崩壊	H31.3.29
282	中垣内cⅢ	112010052	たつの市揖西町中垣内	急傾斜地の崩壊	H31.3.29
283	中垣内BⅡ	112010053	たつの市揖西町中垣内	急傾斜地の崩壊	H31.3.29

No.	箇所名	箇所番号	所在地	自然現象の種類	告示日
284	中垣内C I	112010054	たつの市揖西町中垣内	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
285	中垣内b I	112010055	たつの市揖西町中垣内	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
286	中垣内A II	112010057	たつの市揖西町中垣内	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
287	前地b III	112010058	たつの市揖西町町佐江	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
288	前地a III	112010059	たつの市揖西町前地	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
289	前地I	112010060	たつの市揖西町前地	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
290	竹万A I	112010061	たつの市揖西町竹万	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
291	構a I	112010062	たつの市揖西町構	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
292	東光寺A II	112010063	たつの市揖西町新宮	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
293	東光寺I	112010064	たつの市揖西町新宮	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
294	新宮a I	112010065	たつの市揖西町新宮	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
295	新宮(2) I	112010066	たつの市揖西町新宮	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
296	新宮(1) I	112010067	たつの市揖西町新宮	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
297	新宮b I	112010068	たつの市揖西町新宮	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
298	新宮c III	112010069	たつの市揖西町新宮	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
299	小犬丸g III	112010070	たつの市揖西町小犬丸	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
300	東村a III	112010071	たつの市揖西町小犬丸	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
301	東村A I	112010072	たつの市揖西町小犬丸	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
302	中谷(1) I	112010073	たつの市揖西町小犬丸	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
303	中谷(2) II	112010074	たつの市揖西町小犬丸	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
304	小犬丸a II	112010075	たつの市揖西町小犬丸	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
305	小犬丸f III	112010076	たつの市揖西町小犬丸	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
306	小犬丸I	112010077	たつの市揖西町小犬丸	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
307	小犬丸e II	112010078	たつの市揖西町小犬丸	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
308	小犬丸b(1) II	112010079	たつの市揖西町小犬丸	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
309	小犬丸b(2) II	112010080	たつの市揖西町小犬丸	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
310	小犬丸d I	112010081	たつの市揖西町小犬丸	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
311	長尾A I	112010082	たつの市揖西町長尾	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
312	長尾I	112010083	たつの市揖西町長尾	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
313	長尾a(1) II	112010084	たつの市揖西町長尾	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
314	北沢I	112010085	たつの市揖西町北沢	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
315	北沢a I	112010086	たつの市揖西町北沢	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
316	尾崎I	112010088	たつの市揖西町尾崎	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
317	南山(2) I	112010092	たつの市揖西町南山	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
318	中臣a III	112010093	たつの市揖保町中臣	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
319	今熊I	112010094	たつの市揖保町中臣	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
320	片吹I	112010097	たつの市誉田町片吹	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
321	福田a III	112010099	たつの市誉田町福田	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
322	内山I	112010100	たつの市誉田町内山	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
323	福田(1)	112010101	たつの市誉田町福田	急傾斜地の崩壊	H31. 3. 29
324	ごうら川(1) I	212010010	たつの市龍野町片山	土石流	H31. 3. 29
325	十文字川I	212010017	たつの市龍野町中震城	土石流	H31. 3. 29
326	谷川(2) I	212010020	たつの市揖西町小神	土石流	H31. 3. 29
327	谷川(1) I	212010021	たつの市揖西町小神	土石流	H31. 3. 29
328	谷川(3) I	212010022	たつの市揖西町小神	土石流	H31. 3. 29
329	平木川(1) I	212010026	たつの市揖西町中垣内	土石流	H31. 3. 29
330	井関II	212010029	たつの市揖西町中垣内	土石流	H31. 3. 29
331	新宮(2) II	212010035	たつの市揖西町新宮	土石流	H31. 3. 29
332	小犬丸(2) II	212010045	たつの市揖西町小犬丸	土石流	H31. 3. 29
333	東村(3) I	212010046	たつの市揖西町小犬丸	土石流	H31. 3. 29
334	三ツ池下川(1) I	212010049	たつの市揖西町小犬丸	土石流	H31. 3. 29
335	大将神社東川I	212010051	たつの市揖西町小犬丸	土石流	H31. 3. 29
336	小犬丸(1) II	212010053	たつの市揖西町小犬丸	土石流	H31. 3. 29
337	長尾川I	212010058	たつの市揖西町長尾	土石流	H31. 3. 29
338	平田川(2) II	212010059	たつの市揖西町長尾	土石流	H31. 3. 29
339	竹原北川I	212010062	たつの市揖西町竹原	土石流	H31. 3. 29
340	竹原川(2) II	212010064	たつの市揖西町竹原	土石流	H31. 3. 29

No.	箇所名	箇所番号	所在地	自然現象の種類	告示日
341	土師(2)Ⅱ	212010067	相生市陸、たつの市揖西町土師	土石流	H31. 3. 29
342	今市(2)Ⅱ	112010096	たつの市揖保町今市	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
343	半田Ⅰ	112030001	たつの市揖保川町半田	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
344	野田 aⅡ	112030002	たつの市揖保川町野田	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
345	養久 AⅡ	112030003	たつの市揖保川町養久	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
346	養久Ⅰ	112030004	たつの市揖保川町養久	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
347	本條 aⅢ	112030005	たつの市揖保川町養久	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
348	二塚(1)Ⅰ	112030006	たつの市揖保川町二塚	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
349	二塚(2)Ⅰ	112030007	たつの市揖保川町二塚	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
350	二塚(2)Ⅱ	112030009	たつの市揖保川町二塚	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
351	神戸北山 aⅡ	112030010	たつの市揖保川町二塚	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
352	神戸北山 bⅠ	112030012	たつの市揖保川町二塚	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
353	片島 b(2)Ⅱ	112030014	たつの市揖保川町片島	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
354	片島 b(1)Ⅱ	112030015	たつの市揖保川町片島	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
355	今市 aⅠ	112030016	たつの市揖保川町正條	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
356	神戸北山Ⅰ	112030017	たつの市揖保川町神戸北山	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
357	黍田(3)Ⅰ	112030018	たつの市揖保川町黍田	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
358	黍田 a(1)Ⅱ	112030019	たつの市揖保川町黍田	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
359	黍田Ⅰ	112030020	たつの市揖保川町黍田	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
360	黍田(4)Ⅰ	112030021	たつの市揖保川町原	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
361	黍田(2)Ⅰ	112030022	たつの市揖保川町原	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
362	原(2)Ⅰ	112030023	たつの市揖保川町原	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
363	原 aⅢ	112030024	たつの市揖保川町原	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
364	原 cⅢ	112030025	たつの市揖保川町原	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
365	原(1)Ⅱ	112030026	たつの市揖保川町原	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
366	原 bⅢ	112030028	たつの市揖保川町大門	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
367	大門Ⅰ	112030029	たつの市揖保川町大門	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
368	大門 aⅢ	112030030	たつの市揖保川町大門	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
369	馬場 cⅢ	112030031	たつの市揖保川町馬場	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
370	馬場 bⅢ	112030032	たつの市揖保川町馬場	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
371	馬場 eⅢ	112030033	たつの市揖保川町馬場	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
372	芦谷 aⅢ	112030034	たつの市揖保川町馬場	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
373	馬場 fⅢ	112030035	たつの市揖保川町馬場	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
374	金剛山 aⅢ	112030036	たつの市揖保川町金剛山	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
375	金剛山 AⅠ	112030037	たつの市揖保川町金剛山	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
376	金剛山 1Ⅰ	112030038	たつの市揖保川町金剛山	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
377	袋尻 aⅢ	112030040	たつの市揖保川町袋尻	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
378	大久保Ⅰ	112030041	たつの市揖保川町袋尻	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
379	袋尻Ⅰ	112030042	たつの市揖保川町袋尻	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
380	市場 aⅢ	112030044	たつの市揖保川町市場	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
381	片島(2)Ⅲ	112030045	たつの市揖保川町片島	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
382	朝臣 aⅢ	112040001	たつの市御津町朝臣	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
383	朝臣(2)Ⅰ	112040002	たつの市御津町朝臣	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
384	山田 AⅡ	112040003	たつの市御津町朝臣	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
385	加家Ⅰ	112040004	たつの市御津町朝臣	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
386	加家(2)Ⅰ	112040005	たつの市御津町朝臣	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
387	加家 aⅢ	112040007	たつの市御津町朝臣	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
388	岩見(3)Ⅰ	112040008	たつの市御津町岩見	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
389	稲富(1)Ⅰ	112040009	たつの市御津町岩見	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
390	岩見(5)Ⅰ	112040012	たつの市御津町岩見	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
391	岩見(6)Ⅰ	112040014	たつの市御津町岩見	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
392	黒崎(3)Ⅰ	112040016	たつの市御津町黒崎	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
393	黒崎 aⅢ	112040018	たつの市御津町黒崎	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
394	新舞子(1)Ⅰ	112040019	たつの市御津町黒崎	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
395	新舞子(2)Ⅰ	112040020	たつの市御津町黒崎	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
396	黒崎(2)Ⅰ	112040021	たつの市御津町黒崎	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
397	新舞子(4)Ⅰ	112040023	たつの市御津町黒崎	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28

No.	箇所名	箇所番号	所在地	自然現象の種類	告示日
398	中島 c Ⅲ	112040024	たつの市御津町中島	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
399	中島 b Ⅲ	112040026	たつの市御津町中島	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
400	中島(3) I	112040028	たつの市御津町中島	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
401	中島(2) I	112040029	たつの市御津町中島	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
402	山王 I	112040030	たつの市御津町中島	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
403	中島 A Ⅱ	112040031	たつの市御津町中島	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
404	中島 a Ⅲ	112040032	たつの市御津町中島	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
405	栄町 I	112040033	たつの市御津町中島	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
406	碓岩 a Ⅲ	112040034	たつの市御津町中島	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
407	碓岩(4) I	112040035	たつの市御津町中島	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
408	碓岩(1) I	112040036	たつの市御津町中島	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
409	岩見(7) I	112040038	たつの市御津町室津	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
410	岩見 A Ⅱ	112040039	たつの市御津町室津	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
411	七曲り B Ⅱ	112040041	たつの市御津町室津	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
412	室津(1) I	112040043	たつの市御津町室津	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
413	室津(3) I	112040044	たつの市御津町室津	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
414	室津 I	112040046	たつの市御津町室津	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
415	室津(2) I	112040046	たつの市御津町室津	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
416	室津(4) I	112040047	たつの市御津町室津	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
417	柏 I	112040049	たつの市御津町室津	急傾斜地の崩壊	R2. 2. 28
418	仏谷川 I	212030006	たつの市揖保川町原	土石流	R2. 2. 28
419	黍田谷川(2) I	212030009	たつの市揖保川町黍田	土石流	R2. 2. 28
420	浦部大岩川 I	212030012	たつの市揖保川町浦部	土石流	R2. 2. 28
421	芦谷川Ⅱ	212030019	たつの市揖保川町馬場	土石流	R2. 2. 28
422	西家ノ上川 I	212040010	たつの市御津町岩見	土石流	R2. 2. 28
423	荒戸Ⅱ	212040017	たつの市御津町室津	土石流	R2. 2. 28

土砂災害警戒区域 一部改正

大谷(1) I	112020145	たつの市新宮町篠首	急傾斜地の崩壊 (H30. 1. 30)
篠首 I	112020148	たつの市新宮町篠首	急傾斜地の崩壊 (H30. 1. 30)
滝谷 A Ⅱ	112020152	たつの市新宮町篠首	急傾斜地の崩壊 (H30. 1. 30)
下野 I	112020188	たつの市新宮町下野	急傾斜地の崩壊 (H30. 1. 30)
新宮(1) I	112020191	たつの市新宮町新宮	急傾斜地の崩壊 (H30. 1. 30)
道谷川Ⅱ	212020069	たつの市新宮町篠首	土石流 (H30. 1. 30)
大谷川 2 Ⅱ	212020093	たつの市新宮町曾我井	土石流 (H30. 1. 30)
角ヶ鼻 I	112020017	たつの市新宮町牧	急傾斜地の崩壊 (H30. 1. 30)
角ヶ鼻(2) I	112020020	たつの市新宮町牧	急傾斜地の崩壊 (H30. 1. 30)
角ヶ鼻 D Ⅱ	112020040	たつの市新宮町牧	急傾斜地の崩壊 (H30. 1. 30)
鍛冶屋(2) I	112020050	たつの市新宮町鍛冶屋	急傾斜地の崩壊 (H30. 1. 30)
大荒田川 I	212020014	たつの市新宮町牧	土石流 (H30. 1. 30)
西河内 B Ⅱ	112020099	たつの市新宮町千本	急傾斜地の崩壊 (H30. 1. 30)
千本 A Ⅱ	112020101	たつの市新宮町千本	急傾斜地の崩壊 (H30. 1. 30)
平野(2) I	112020129	たつの市新宮町平野	急傾斜地の崩壊 (H30. 1. 30)
大屋 I	112020139	たつの市新宮町大屋	急傾斜地の崩壊 (H30. 1. 30)
西村Ⅱ	212020054	たつの市新宮町平野	土石流 (H30. 1. 30)
中霞城 I	112010035	たつの市龍野町中霞城	急傾斜地の崩壊 (H31. 3. 29)
下霞城 I	112010036	たつの市龍野町下霞城	急傾斜地の崩壊 (H31. 3. 29)
日山 a I	112010037	たつの市龍野町日山	急傾斜地の崩壊 (H31. 3. 29)
片山小宅台 I	112010041	たつの市龍野町片山	急傾斜地の崩壊 (H31. 3. 29)
長尾 A I	112010082	たつの市揖保町長尾	急傾斜地の崩壊 (H31. 3. 29)
今市(2)Ⅱ	112010096	たつの市揖保町今市	急傾斜地の崩壊 (R2. 2. 28)
黍田 I	112030020	たつの市揖保川町黍田	急傾斜地の崩壊 (R2. 2. 28)
原(2) I	112030023	たつの市揖保川町原	急傾斜地の崩壊 (R2. 2. 28)
金剛山 1 I	112030038	たつの市揖保川町金剛山	急傾斜地の崩壊 (R2. 2. 28)
金剛山 I	112030039	たつの市揖保川町金剛山	急傾斜地の崩壊 (R2. 2. 28)
袋尻 I	112030042	たつの市揖保川町袋尻	急傾斜地の崩壊 (R2. 2. 28)

土砂災害警戒区域 新規指定

平見(1)	112020203	たつの市新宮町香山	急傾斜地の崩壊 (H30. 1. 30)
沢ノ口(1)	112020204	たつの市新宮町牧	急傾斜地の崩壊 (H30. 1. 30)
角亀(2)	112020205	たつの市新宮町角亀	急傾斜地の崩壊 (H30. 1. 30)
福田(1)	112010101	たつの市誉田町福田	急傾斜地の崩壊 (H31. 3. 29)
中霞城(2) I	112010102	たつの市龍野町中霞城	急傾斜地の崩壊 (H31. 3. 29)



下霞城(2) I	112010103	たつの市龍野町下霞城	急傾斜地の崩壊 (H31. 3. 29)
日山 a (2) I	112010104	たつの市龍野町日山	急傾斜地の崩壊 (H31. 3. 29)
片山小宅台(2) I	112010105	たつの市龍野町片山	急傾斜地の崩壊 (H31. 3. 29)
片島(2) III	112030045	たつの市揖保川町片島	急傾斜地の崩壊 (R2. 2. 28)
原(2) I -2	112030046	たつの市揖保川町原	急傾斜地の崩壊 (R2. 2. 28)
袋尻 I -2	112030047	たつの市揖保川町袋尻	急傾斜地の崩壊 (R2. 2. 28)
新舞子(1) I -2	112040050	たつの市御津町黒崎	急傾斜地の崩壊 (R2. 2. 28)
新舞子(2) I -2	112040051	たつの市御津町黒崎	急傾斜地の崩壊 (R2. 2. 28)
室津 I -2	112040052	たつの市御津町室津	急傾斜地の崩壊 (R2. 2. 28)