

令和 5 年度 公立学校等建物の棟別面積表

様 式 2

| | | | | | | | |
|-----------|-----|------|------|-----|-------|---------|--|
| 当該学校の設置年度 | S22 | 設置者名 | たつの市 | 学校名 | 新宮中学校 | 相手方の学校名 | |
|-----------|-----|------|------|-----|-------|---------|--|

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|----|---------|------|---------|--|------|------|
| ①識別コード | L | ②都道府県番号 | 28 | ③学校調査番号 | 4601 | ④冬季分校番号 | | 整理番号 | 1370 |
|--------|---|---------|----|---------|------|---------|--|------|------|

| 棟 番 号 | 建 物 区 分 | 構 造 区 分 | 階 数 | 建 築 年 月 | | 学 部 等 | 保 有 面 積 | 産 振 校 舎 面 積 | 国 庫 補 助 | | | | と り こ わ し 記 号 | 国 未 庫 完 負 成 担 面 等 積 | 保 有 外 建 物 面 積 | | | | | 備 考 | | | | | |
|-------------|------------------|------------------|--------|---------|----|-------------|------------------|----------------------------|------------------|--------|------------------|--------|---------------------------------|--|------------------|-------------|-------------------|----------------------------|--------|--------|--------|----------------------------|--|--|---|
| | | | | 元 年 | 月 | | | | 公 立 文 教 | | 他 事 業 | | | | 保 有 控 除 建 物 | | 一 時 使 用 ・ 借 用 建 物 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 補 助 年 度 | 費 目 | 補 助 面 積 | 費 目 | | | 補 助 面 積 | 建 物 種 | 面 積 | 一 借 時 使 用 別 | 面 積 | | 事 由 | 未 わ と り 面 積 | | | |
| ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | ㉑ | ㉒ | ㉓ | ㉔ | ㉕ | ㉖ | | | | |
| 001 | 校 | R | 3 | S | 38 | 10 | 2123 | | S38 | 改 | 1249 | | | | | | | | | | | | | | R5.5, 誤調 (2124㎡→2123㎡); H6老朽, H16耐力度調査, H23補強・大改(トイレ)※H24工事, R2校内ネット整備補助金※R3工事, R1大改(空調)※R2工事 |
| 004 | 校 | R | 3 | S | 55 | 03 | 1611 | | S54 | 改 | 1611 | | | | | | | | | | | | | | H21補強, R1大改(空調)※R2工事, H30臨時特例交付金(空調)※R1工事 |
| 005 | 校 | R | 3 | S | 56 | 02 | 1355 | | S55 | 併 | 1090 | | | | | | | | | | | | | | R1大改(空調)※R2工事, H30臨時特例交付金(空調)※R1工事, 新 422㎡, 改 668㎡ |
| 009 | 1 | 校 | S | 1 | S | 42 | 07 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | H23補強(H24工事), H7老朽 |
| 009 | 2 | 校 | S | 1 | H | 08 | 03 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | R5.5, 誤調 (41㎡→42㎡) |
| 014 | 校 | S | 1 | S | 45 | 09 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 018 | 校 | S | 1 | S | 46 | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | プール専用付属室 |
| 021 | 校 | R | 2 | S | 62 | 03 | 1372 | | S61 | 併 | 1372 | | | | | | | | | | | | | | H21地デジ, R1大改(空調)※R2工事, H30臨時特例交付金(空調)※R1工事, 新 719㎡, 改 653㎡ |
| 022 | 1 | 屋 | R | 2 | H | 03 | 02 | 1543 | | H02 | 併 | 1141 | | | | | | | | | | | | | R5.5, 誤調 (1542㎡→1543㎡); H27防災機能強化, 新 326㎡, 改 815㎡ |
| 022 | 2 | 連 | R | 2 | H | 03 | 02 | 340 | | H02 | 新 | 200 | | | | | | | | | | | | | 地域・学校連携施設, H27防災機能強化 |
| 022 | 3 | 屋 | R | 2 | H | 03 | 02 | | | H02 | | 武 | 350 | | | | | | | | | | | | 武道場, H27防災機能強化 |
| 023 | 校 | S | 1 | H | 08 | 03 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コード説明 ⑥建物区分
 校舎・・・・・・・・・・校
 屋内運動場・・・・・・・・屋
 寄宿舎・・・・・・・・・・寄
 地域・学校連携施設・・・・連

⑦構造区分
 児童生徒地域交流施設・・・・児
 教員住宅・・・・・・・・・・住
 共同利用施設・・・・・・・・共
 部室・・・・・・・・・・部

⑧鉄筋コンクリート造・・・・R
 鉄骨その他造・・・・・・・・S
 木造・・・・・・・・・・W

⑨学部等
 高校 全日制・・・・・・・・全
 昼 定 ・・・・・・・・昼
 夜 定 ・・・・・・・・夜
 通信制・・・・・・・・通

⑩特支
 幼稚部・・・・・・・・幼
 小中学部・・・・・・・・小
 高等部・・・・・・・・高

令和 5 年度 公立学校等建物の棟別面積表 (その2)

様式2

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 当該学校の設置年度 S22 | 設置者名 たつの市 | 学校名 新宮中学校 | 相手方の学校名 |
|---------------|-----------|-----------|---------|

| | | | | |
|----------|------------|--------------|---------|-----------|
| ①識別コード L | ②都道府県番号 28 | ③学校調査番号 4601 | ④冬季分校番号 | 整理番号 1370 |
|----------|------------|--------------|---------|-----------|

| 棟番号 | 枝番号 | 建物区分 | 構造区分 | 階数 | 建築年月 | | | 学 部 等 | 保 有 面 積 | 耐 力 度 点 数 | 耐 震 基 準 | 診 断 状 況 | 優 先 度 | 診 断 年 度 | 改 修 状 況 | 耐震性能 | | | 大規模改造年度 | 改修履歴 | | | 備考 その2 | |
|-----|-----|------|------|----|--------|----|----|-------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|---------|--------------------|--------|---------|----------|----------|----------|-----------|---|
| | | | | | 元 年 | 月 | 部 | | | | | | | | | Is 値 | CT × SD 値 | q 値 | | 内部 改修 | 外部 改修 | 設備 改修 | | |
| ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | ㉑ | ㉒ | ㉓ | ㉔ | ㉕ | ㉖ | ㉗ | ㉘ | |
| 001 | | 校 | R | 3 | S | 38 | 10 | | 2123 | 4676 | 1 | 2 | | H21 | 1 | | 0.82 | 0.90 | 3.00 | R01 | 2 | 2 | 2 | H6老朽, H16耐力度調査, H23補強・大改(トイレ)※H24工事, R1大改(空調)※R2工事, R2校内ネット整備補助金※R3工事 |
| 004 | | 校 | R | 3 | S | 55 | 03 | | 1611 | | 1 | 2 | | H16 | 1 | | 0.82 | 0.49 | 1.64 | R01 | 2 | 2 | 2 | H21補強, R1大改(空調)※R2工事 |
| 005 | | 校 | R | 3 | S | 56 | 02 | | 1355 | | 1 | 2 | | H16 | 3 | | | | | R01 | 2 | 2 | 2 | R1大改(空調)※R2工事 |
| 009 | 1 | 校 | S | 1 | S | 42 | 07 | | 300 | | 1 | 4 | | H21 | 1 | | 0.71 | | 2.83 | H07 | 2 | 2 | 2 | H7老朽, H23補強(H24工事) |
| 009 | 2 | 校 | S | 1 | H | 08 | 03 | | 42 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 014 | | 校 | S | 1 | S | 45 | 09 | | 45 | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 018 | | 校 | S | 1 | S | 46 | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | | 校 | R | 2 | S | 62 | 03 | | 1372 | | 2 | | | | | | | | | R01 | 2 | 2 | 2 | H21地デジ, R1大改(空調)※R2工事 |
| 022 | 1 | 屋 | R | 2 | H | 03 | 02 | | 1543 | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | H27防災機能強化 |
| 022 | 2 | 連 | R | 2 | H | 03 | 02 | | 340 | | 2 | | | | | | | | | | | | | H27防災機能強化 |
| 022 | 3 | 屋 | R | 2 | H | 03 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | H27防災機能強化 |
| 023 | | 校 | S | 1 | H | 08 | 03 | | 9 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |

コード説明 ①耐震基準
 旧耐震基準・・・・・・・・・・ 1
 新耐震基準・・・・・・・・・・ 2

②診断状況
 優先度調査・・・・・・・・・・ 0
 R造の第一次診断・・・・・・・・ 1
 R造の第二次又は第三次診断・・ 2
 屋体のS造・・・・・・・・・・ 3
 S造又は上記以外の診断・・・・・ 4
 未実施・・・・・・・・・・・・・ 5

③改修状況
 改修済み・・・・・・・・・・・・・ 1
 改修中・・・・・・・・・・・・・ 2
 未改修・・・・・・・・・・・・・ 3
 未改修のうち当年度実施予定・・・・・ 4

