

# 令和 5 年度 公立学校施設等の総括表 (小学校)

様式 1-2

都道府県名	兵庫県
-------	-----

設置者名	たつの市
------	------

学校所在地	たつの市新宮町新宮437番地
-------	----------------

ふりがな	しんぐう
学校名	新宮小学校

整理番号	1368
------	------

① 識別コード	② 都道府県番号	③ 学校調査番号	④ 学校区分	⑤ 冬季分校番号
B	28	1324	01	

⑦ 市町村番号	⑧ 児童数		⑨ 学級数		⑩ 寒冷区分		⑪ 設置年度	
	普 通	特 別 支 援	普 通	特 別 支 援	元 号	年 度	理 由	
229	179	8	6	2	3	M	25	3

多目的スペースの総面積	必 要 積	⑫ 校 舎 保 有 面 積				危 険 面 積				整 備 資 格 積 (R換算後)	要 改 築 面 積 (R換算後)
		R	S	W	計	R	S	W	計		
		2804	5547	169	( 5719 )	5547			( 5547 )		

R換算面積 ( 5547 ) ( 172 ) ( ) ( 5547 ) ( ) ( )

コード番号説明欄
③ 学校調査番号 (0011~3500)
④ 学校区分 (左の数値) 独立.....0 敷地が隣接.....4 併設で敷地のみ共用.....5 併設で建物も共用.....6
(右の数値) 本校.....1 分校.....2 冬季分校.....3

⑬ 児童数 (普通の内訳)					
1 学年	2 学年	3 学年	4 学年	5 学年	6 学年
35	22	24	29	34	35

必 要 積	普 通	2468
	特 別 支 援	336
	積 雪 寒 冷	

⑰ 地域・学校連携施設保有面積		
R	S	W

⑱ 校 地 面 積			
保 有	借 用		
建物敷地	運 動 場	実 験 実 習 地 等 の 他	
14259	9500	436	

用地国庫補助面積計 ( )

必 要 積	⑲ 屋 内 運 動 場 保 有 面 積				危 険 面 積				整 備 資 格 積 (R換算後)	要 改 築 面 積 (R換算後)
	R	S	W	計	R	S	W	計		
	894	954	48	1002	954			954		

⑳ 寄宿児童数

㉑ 児童生徒地域交流施設保有面積		
R	S	W

必 要 積	㉒ 寄 宿 舎 保 有 面 積				危 険 面 積				整 備 資 格 積 (R換算後)	要 改 築 面 積 (R換算後)
	R	S	W	計	R	S	W	計		
				( )				( )		

R換算面積 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

㉓ 保 有 教 室 数											
普 通	理 科	生 活	音 楽	図 画・工 作	家 庭	外 語	視 聴 覚	コ ンピ ュー タ	図 書 室	特 別 活 動	教 育 相 談
8	1	1	2	1	2			1	1	7	

㉔ 保有教室等の総面積		㉕ 保有控除面積			㉖ 借用面積			㉗ 地 域 指 定 区 分 等													
保有普通教室の総面積	保有特別教室の総面積	校 舎	屋 運 動 内 場	寄 宿 舎	校 舎	屋 運 動 内 場	寄 宿 舎	過 去 急 増 地 域	過 疎 地 域	山 村 地 域	豪 雪 地 帯	離 島	へ き 地	総 務 省 積 雪 地 域	都 市 整 備 寒 冷 地 域	都 市 計 画 用 途 地 域	防 火 準 防 火	公 害 防 止 地 域	水 源 地 域	地 震 防 災 地 域	
535	1841	74						2	1	2	3	2	6	9	6	A	3	3	2	2	3

㉘ 相手方の学校	
調査番号	学 校 名

㉙ 共同利用施設名	
調査番号	施 設 名
K502	北学校給食センター

参 考 表

① 学年	当年度までの児童数		当年度までの学級数	
	R 4年度	R 5年度	R 4年度	R 5年度
1	23	35	1	1
2	25	22	1	1
3	29	24	1	1
4	33	29	1	1
5	35	34	1	1
6	37	35	1	1
小計	182	179	6	6
特別支援計	6	8	2	2
数 数	188	187	8	8

② 国庫負担等未完成・未とりこわし面積	区 分	R	S	W
	校 舎			
	屋内運動場			
	寄 宿 舎			
	校 舎			
	屋内運動場			

③ 備 考 欄	共同利用施設：たつの市新宮町宮内字河原田49番1
---------	--------------------------

文 部 科 学 省



令和 5 年度 公立学校等建物の棟別面積表 (その2)

様式2

当該学校の設置年度	M25	設置者名	たつの市	学校名	新宮小学校	相手方の学校名	
-----------	-----	------	------	-----	-------	---------	--

①識別コード	L	②都道府県番号	28	③学校調査番号	1324	④冬季分校番号		整理番号	1368
--------	---	---------	----	---------	------	---------	--	------	------

棟番 号	枝 番 号	建 物 区 分	構 造 区 分	階 数	建 築 年 月			学 部 等	保 有 面 積	耐 力 度 点 数	耐 震 基 準	診 断 状 況	優 先 度	診 断 年 度	改 修 状 況	耐 震 性 能			大 規 模 改 造 年 度	改 修 履 歴			備 考 そ の 2		
					元 年	月	部									Is 値	CT × SD 値	q 値		内 部 改 修	外 部 改 修	設 備 改 修			
⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	
001	1	校	R	3	S	49	12		1256	5919	1	2		H21	1	0.70	0.72	2.43	H30	2	2	2		H17耐力度調査, H23補強・大改(トイレ)※H24工事	
001	2	校	S	3	S	57	03		23		2								H23					H23補強・大改(トイレ)※H24工事	
002	1	校	R	3	S	49	12		2233	5919	1	2		H21	1	0.70	0.72	2.43	R01	2	2	2		H4老朽, H17耐力度調査, H21地デジ, H23補強(H24工事), R1大改(空調)※R2工事, R2校内ネット整備補助金※R3工事	
002	2	校	S	3	S	57	03		103		2													H23補強(H24工事)	
003		校	R	2	S	49	12		1080	5919	1	2		H21	1	0.70	0.72	2.43	H30	2	2	2		H17耐力度調査, H21地デジ, H23補強・大改(トイレ)※H24工事	
004		校	R	2	S	49	12		874	6160	1	2		H21	3				R01	2	2	2		H6老朽, H17耐力度調査, H23大改(トイレ)※H24工事, R1大改(空調)※R2工事	
005		校	R	2	S	49	12		104	7161	1	2		H21	3										H17耐力度調査, H21地デジ
006		校	S	1	S	49	12		5		1	5													
007		屋	R	2	S	49	12		954	4743	1	2		H21	1	0.86	0.50	1.67	H22	1	1	1		H17耐力度調査, H22補強・老朽(一部取壊しH24. 2. 23、997㎡→928㎡)※H23工事, H27防災機能強化	
008		校	S	1	S	47	06																		
009		校	S	1	S	50	10		38		1	5													
010		屋	S	1	H	24	02		48		2														

コード説明 ①耐震基準  
 旧耐震基準・・・・・・・・・・ 1  
 新耐震基準・・・・・・・・・・ 2

②診断状況  
 優先度調査・・・・・・・・・・ 0  
 R造の第一次診断・・・・・・・・ 1  
 R造の第二次又は第三次診断・・ 2  
 屋体のS造・・・・・・・・・・ 3  
 S造又は上記以外の診断・・・・・ 4  
 未実施・・・・・・・・・・・・・ 5

③改修状況  
 改修済み・・・・・・・・・・・・・ 1  
 改修中・・・・・・・・・・・・・ 2  
 未改修・・・・・・・・・・・・・ 3  
 未改修のうち当年度実施予定・・・・・ 4