令和2年度　　たつの市一般廃棄物最終処分場　維持管理に関する情報

項目		内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた廃棄物	一般廃棄物（t）	ブロック、コンクリートがれき、残土砂等	41.36	165.36	22.51	22.80	130.41	17.44	32.24	30.61	109.54	59.84	28.09	100.90
擁壁の点検 年度末に実施		点検を行った年月日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	R3.3.26
		点検の結果	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	異常なし
	擁壁の破損が認められた場合の措置	措置を講じた年月日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		措置の内容	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
遮水工の点検 年度末に実施		点検を行った年月日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	R3.3.26
		点検の結果	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	異常なし
	遮水工の遮水効果低下が認められた場合の措置	措置を講じた年月日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		措置の内容	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
周縁地下水の水質検査結果		採取した場所	別紙のとおり											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
	水質悪化が認められた場合の措置	措置を講じた年月日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		措置の内容	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
放流水の水質検査結果		採取した場所	別紙のとおり											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
	水質悪化が認められた場合の措置	措置を講じた年月日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		措置の内容	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
調整槽の点検 年度末に実施		点検を行った年月日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	R3.3.26
		点検の結果	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	異常なし
	調整槽の破損が認められた場合の措置	措置を講じた年月日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		措置の内容	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
浸出液処理施設の点検		点検を行った年月日	R2.4.24	R2.5.29	R2.6.26	R2.7.31	R2.8.31	R2.9.30	R2.10.30	R2.11.27	R2.12.25	R3.1.29	R3.2.26	R3.3.26
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	施設の機能に異常が認められた場合の措置	措置を講じた年月日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		措置の内容	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
防凍措置の点検		点検を行った年月日	該当なし											
		点検の結果												
残余埋立量の測定 年度末に実施		測定を行った年月日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	R3.3.26
		残余容量（㎥）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9,059