

た つ の 市
道路橋個別施設計画
(長寿命化修繕計画) の概要



令和7年3月
たつの市都市建設部建設課

1. 長寿命化修繕計画の背景

(1) 橋梁の高齢化の状況

○たつの市が管理する橋長2m以上の橋梁は現在 774 橋あり、これらの全ての橋梁について道路橋個別施設計画（長寿命化修繕計画）を策定しました。


本計画は、774 橋全橋を対象に実施した、近接目視点検の結果を踏まえて見直しを行ったものです。

※構造単位としての橋梁数は850 橋であり、下図は構造単位でのグラフです。


○このうち建設から 50 年を経過する高齢化橋梁は、2024 年で 255 橋（約 30%）ですが、今後 20 年後には 735 橋（約 87%）となり、急速に高齢化橋梁が増大します。

○このような背景から、今後増大が見込まれる橋梁の補修・架替えに対応するため、計画的な補修が可能となるよう適切な予算計画を行い、安全性の確保とコスト縮減を図ることが必要です。

たつの市が管理する橋梁の年齢



高齢化橋梁の分布の変化



2. 対象橋梁

○令和6年度の道路橋個別施設計画（長寿命化修繕計画）は、774 橋を対象としています。

	幹線1級	幹線2級	その他	合計
全管理橋梁数(令和6年度時点)	91	104	579	774
令和2年度計画策定の更新橋梁数	98	114	545	757
令和6年度計画策定の更新橋梁数	91	104	579	774

○長寿命化修繕計画の対象橋梁: たつの市が管理する全橋梁



龍野新大橋(58 歳)



友君橋(29 歳)



神岡橋(21 歳)

3. たつの市の管理理念

○たつの市では、次の管理理念のもと「道路橋個別施設計画（長寿命化修繕計画）」の策定及び、維持管理を行います。

1. 基本理念（基本姿勢）

快適で暮らしやすい安全な交通ネットワークの確保を目指して

～予防的な修繕と計画的な架替えによる安全な生活基盤の確保への取組～

2. 方針（進める際のルール）

- （1）点検や補修対策を適切に実施するとともに、状況に応じた速やかな緊急対策を行い、道路橋の安全性を確保します。
- （2）長寿命化を図るとともに、維持管理の効率化を図ることで、ライフサイクルコスト※1を抑制します。
- （3）PDCAサイクル※2により常に見直しを行い、個々の橋梁の安全性を確保するとともに、より効率的な修繕計画の実現を図ります。


※1: ライフサイクルコスト: 橋などの構造物を計画・設計・工事し、その構造物を維持管理して、最後に取り壊し・廃棄するまでの、構造物の全生涯に要する費用の総額のことをいいます。

※2: PDCA サイクル : Plan(計画) → Do(実行) → Check(評価) → Act(改善)の4段階を順に繰り返すことによって、業務を継続的に改善していくマネジメント(管理)手法のひとつです。

3. 戦略（具体の進め方）

- （１）全ての橋梁に対して点検を着実に実施します。
- （２）深刻な損傷が発見された場合には、速やかに必要な緊急対策を実施します。
- （３）計画的な補修対策を実施します。
- （４）データベース整備による施設管理データの有効活用を行います。
- （５）適宜「道路橋個別施設計画（長寿命化修繕計画）」の見直しを行います。
- （６）新たな知見を踏まえた継続的な改善を図ります。

PDCAサイクルのイメージ



4. 橋梁点検

○計画的な維持管理を行っていくためには、道路橋の健全状況を把握することが重要となります。そのために、通常点検と定期点検により道路橋の健全状態を把握していきます。また、地震や台風などの自然災害時には、異常時点検を行います。

通常点検

道路パトロールとして目視によって実施します。

定期点検

定期点検については、基本的に5年に1回、「兵庫県道路橋定期点検要領（たつの市版）」により実施します。

（「橋梁定期点検結果の概要」は別途公開しています。そちらを参照して下さい。）


異常時点検

地震、台風、豪雨等により災害が発生した場合もしくは、その恐れがある場合と異常が発見されたとき、主に橋梁の安全性を確認するため点検を実施します。

たつの市が管理する橋梁の点検結果の状況

○点検結果の状況

- ・たつの市が管理する橋梁 774 橋の定期点検（兵庫県道路橋定期点検要領（たつの市版）による）を実施した結果の状況は以下のとおりとなりました。




<点検結果の損傷状況>

区分Ⅰ（健全）	： 特に大きな損傷はない	⇒ 約 29.4%
区分Ⅱ（予防保全段階）	： 損傷は小さいがある	⇒ 約 70.0%
区分Ⅲ（早期措置段階）	： 損傷があり補修が必要	⇒ 約 0.6%
区分Ⅳ（緊急措置）	： 緊急に補修が必要	⇒ 約 0.0%


補修状況

◇十文字川 2 号橋（60 歳）判定区分Ⅲ
主桁の断面修復を行いました。



5. 計画策定による効果

- これまで損傷が大きくなってから補修や架替えを行っていましたが、今後は道路橋個別施設計画（長寿命化修繕計画）に基づき、各橋梁の重要性や損傷状況に応じた効率的な補修や計画的な架替えを実施することで、今後100年間で約65.7%のコスト縮減が見込まれます。
- これまでの補修や架替えを続けると、莫大な費用が集中して必要となり、補修や架替えが行えなくなります。しかし、道路橋個別施設計画（長寿命化修繕計画）により、予算が平準化され計画的な補修・架替えが可能となります。



6. 計画全体の目標

- (1) 迂回路が存在し社会情勢などを考慮した結果、集約が可能な橋梁等について、集約化・撤去・機能縮小などを検討し、維持管理費の削減に努めます。
- (2) 定期点検の効率化や補修対策の比較検討において、従来工法のみでなく新技術など（新工法、新材料など）を積極的に活用し、維持管理費の削減に努めます。

7. ご指導・ご助言を頂いた学識経験者

- この計画を策定するにあたり、神戸大学大学院工学研究科市民工学専攻 森川英典教授にご指導・ご助言を頂きました。

8. 担当部署

- たつの市都市建設部建設課 TEL：0791-64-3161

(3) 個別の構造物ごとの事項一覧

番号	橋梁 番号	橋梁名	①構造物の諸元				②直近点検結果及び 次回点検年度			③対策内容	④対策の着手・完了予定年度 対策の凡例【◆：設計、○：修繕、◎：更新、×：撤去】 点検の凡例【●：一般、▲：跨線部・高速道路上等】																	
			架設 年度	橋長	幅員	橋梁 形式	点検結果		次回 点検 年度		R7			R8			R9			R10			R11			R12		
							年度	判定 区分			設 計	対 策	点 検	設 計	対 策	点 検	設 計	対 策	点 検	設 計	対 策	点 検	設 計	対 策	点 検	設 計	対 策	点 検
1	10011	小犬丸橋	1971	20.0	7.4	PC	R2	Ⅱ b	R7			●														●		
2	10021	小犬丸6号橋	1968	2.4	13.3	RC	R4	Ⅱ a	R9								●											
3	10031	長尾1号橋	1980	4.8	13.6	RC	R4	Ⅱ a	R9								●											
4	10041	長尾4号橋	1978	6.2	6.8	RC	R3	Ⅱ a	R8						●													
5	10051	長尾3号橋	1981	2.7	3.2	RC	R3	Ⅱ a	R8						●													
6	10061	長尾橋	1974	14.1	6.8	PC	R4	Ⅱ a	R9								●											
7	10081	八反田橋	1974	15.8	4.8	PC	R2	Ⅱ b	R7			●														●		
8	10091	住吉 1 号橋	1968	2.2	6.1	RC	R3	Ⅱ b	R8						●													
9	10111	尾崎3号橋	1981	2.6	4.9	RC	R3	I	R8						●													
10	10121	竹龍橋	1994	25.5	8.2	PC	R2	Ⅱ a	R7			●														●		
11	10131	竹万3号橋	1981	4.7	7.4	RC	R3	Ⅱ b	R8						●													
12	10141	龍子橋	1992	17.6	8.2	PC	R2	Ⅱ a	R7			●														●		
13	10151	新成橋	1979	11.7	7.6	RC	R2	I	R7			●														●		
14	10161	半田垣内橋	1982	9.8	5.4	PC	R4	Ⅱ b	R9								●											
15	10171	竹万4号橋	1968	2.6	4.6	RC	R3	Ⅱ a	R8						●													
16	10181	井ノ口橋	1974	10.1	4.3	RC	R2	Ⅱ b	R7			●														●		
17	10191	中垣内4号橋	1981	2.8	4.3	RC	R3	Ⅱ a	R8						●													
18	10201	中垣内2号橋	2017	4.8	3.7	PC	R4	Ⅱ a	R9								●											
19	10211	中垣内3号橋	1981	2.8	18.8	RC	R3	Ⅱ b	R8						●													
20	10221	山根橋	1982	21.5	6.0	PC	R2	Ⅱ a	R7			●														●		
21	10231	前地1号橋	1981	4.0	4.5	RC	R2	Ⅱ a	R7			●														●		
22	10241	乙城橋	1974	20.2	4.8	PC	R2	Ⅱ a	R7			●														●		
23	10261	小神4号橋	1990	2.2	6.5	RC	R4	Ⅱ b	R9								●											
24	10271	半田橋	1968	3.1	10.9	RC	R3	Ⅱ a	R8						●													
25	10281	日山4号橋	1966	3.2	8.4	RC	R3	Ⅱ b	R8						●													
26	10291	小神3号橋	1981	2.3	2.1	RC	R3	Ⅱ a	R8						●													
27	10301	相生橋	1963	4.1	8.1	RC	R3	Ⅱ a	R8						●													
28	10311	日山12号橋	1965	2.5	6.0	RC	R3	Ⅱ a	R8						●													
29	10321	十文字川2号橋	1964	2.8	4.8	RC	R3	I	R8						●													
30	10331	すくね橋	1967	2.9	4.6	RC	R2	Ⅱ b	R7			●														●		
31	10341	如来寺橋	1968	2.2	9.3	RC	R3	I	R8						●													
32	10351	桜橋	1968	3.2	7.3	RC	R3	Ⅱ a	R8						●													
33	10361	棕櫚橋	1985	3.0	5.8	RC	R3	Ⅱ a	R8						●													
34	10371	十文字川4号橋	1960	7.2	5.6	RC	R3	Ⅱ a	R8						●													
35	10381	翼橋	1955	5.8	4.4	RC	R2	Ⅱ c	R7	断面修復工、ひび割れ補修工 他	◆		●		○											●		
36	10391	紅葉橋	1955	3.7	4.9	RC	R3	Ⅱ a	R8						●													
37	10401	西大手橋	1936	7.2	3.9	RC	R3	Ⅱ a	R8						●													
38	10411	東門橋	1968	3.9	5.6	RC	R3	I	R8						●													
39	10421	十文字1号橋	1965	3.0	6.5	RC	R3	Ⅱ b	R8						●													

(3) 個別の構造物ごとの事項一覧

番号	橋梁 番号	橋梁名	①構造物の諸元				②直近点検結果及び 次回点検年度			③対策内容	④対策の着手・完了予定年度 対策の凡例[◆:設計、○:修繕、◎:更新、×:撤去] 点検の凡例[●:一般、▲:跨線部・高速道路上等]																	
			架設 年度	橋長	幅員	橋梁 形式	点検結果		次回 点検 年度		R7			R8			R9			R10			R11			R12		
							年度	判定 区分			設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検
40	10441	霞城橋	1963	3.2	5.6	RC	R3	I	R8						●													
41	10451	すくね川1号橋	1972	3.4	3.9	RC	R3	Ⅱb	R8						●													
42	10461	大手1号橋	1947	2.3	3.2	RC	—	—	R9									●										
43	10481	龍鼻橋	1976	6.0	4.7	RC	R2	I	R7				●														●	
44	10491	広見橋	1985	5.4	4.5	RC	R2	Ⅱb	R7				●														●	
45	10501	古浜橋	1968	5.8	4.8	RC	R2	Ⅱa	R7				●														●	
46	10511	千鳥橋	1970	5.9	4.6	RC	R2	Ⅱb	R7				●														●	
47	10521	日山10号橋	2017	2.3	3.7	RC	R4	I	R9									●										
48	10531	門の外1号橋	1968	2.8	5.9	RC	R3	I	R8						●													
49	10541	龍野新大橋	1966	280.0	10.1	鋼	R3	Ⅱb	R8						●													
50	10542	龍野新大橋側歩道橋	1985	280.0	2.9	鋼	R3	Ⅱb	R8						●													
51	10551	堂本7号橋	1967	4.2	11.9	RC	R3	Ⅱb	R8						●													
52	10561	堂本9号橋	1967	4.1	12.6	RC	R3	Ⅱb	R8						●													
53	10571	小宅北5号橋	1968	4.0	12.7	RC	R3	Ⅱb	R8						●													
54	10581	堂本10号橋	1965	2.8	12.1	RC	R3	Ⅱb	R8						●													
55	10591	山根橋	1978	17.6	12.9	PC	R2	I	R7				●														●	
56	10601	宮脇7号橋	1967	3.1	12.5	RC	R3	Ⅱb	R8						●													
57	10611	富永5号橋	1979	2.1	5.6	RC	R5	Ⅱa	R10											●								
58	10621	四箇6号橋	1968	2.7	5.1	RC	R4	I	R9										●									
59	10631	長真1号橋	1968	3.5	6.1	RC	R3	Ⅱa	R8						●													
60	10641	四箇3号橋	1968	2.2	4.6	RC	R3	I	R8						●													
61	10651	四箇4号橋	1992	2.8	5.2	RC	R3	Ⅱa	R8						●													
62	10661	堂本8号橋	1985	3.8	8.1	RC	R3	Ⅱb	R8						●													
63	10671	堂本6号橋	1977	2.8	0.6	RC	R3	Ⅱb	R8	断面修復工、ひび割れ補修工 他					●	◆			○									
64	10681	四箇2号橋	1947	2.4	8.5	RC	R5	Ⅱb	R10										●									
65	10691	富永4号橋	1981	2.3	4.0	RC	R3	I	R8						●													
66	10701	小宅北4号橋	1978	4.0	2.9	RC	R3	Ⅱa	R8						●													
67	10711	富永2号橋	1995	5.8	2.6	RC	R2	Ⅱb	R7				●														●	
68	10721	富永1号橋	1980	4.0	6.1	RC	R3	I	R8						●													
69	10731	堂本1号橋	1981	3.0	5.1	RC	R3	Ⅱa	R8						●													
70	10741	日飼16号橋	1981	2.1	9.2	RC	R3	Ⅱa	R8						●													
71	10751	日飼11号橋	1964	2.7	6.5	RC	R3	Ⅱa	R8						●													
72	10761	日飼6号橋	2024		7.2	RC	R3	Ⅱa	R8						●													
73	10771	片山1号橋	1981	2.7	6.0	RC	R4	Ⅱa	R9									●										
74	10781	日飼8号橋	1981	2.2	4.0	RC	R4	Ⅱb	R9									●										
75	10801	日飼5号橋	1981	4.5	13.4	RC	R4	Ⅱa	R9									●										
76	10811	中臣7号橋	1988	5.3	5.2	RC	R4	Ⅱb	R9									●										
77	10821	宮川1号橋	1975	3.0	4.9	RC	R4	Ⅱb	R9									●										
78	10831	片山4号橋	1981	2.0	4.6	RC	R4	Ⅱa	R9									●										

(3) 個別の構造物ごとの事項一覧

番号	橋梁 番号	橋梁名	①構造物の諸元				②直近点検結果及び 次回点検年度			③対策内容	④対策の着手・完了予定年度 対策の凡例【◆：設計、○：修繕、◎：更新、×：撤去】 点検の凡例【●：一般、▲：跨線部・高速道路上等】																	
			架設 年度	橋長	幅員	橋梁 形式	点検結果		次回 点検 年度		R7			R8			R9			R10			R11			R12		
							年度	判定 区分			設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検
79	10841	末政1号橋	1981	3.6	3.2	RC	R2	Ⅱ b	R7				●														●	
80	10851	中村6号橋	1991	3.4	5.0	RC	R4	Ⅱ a	R9									●										
81	10861	中村7号橋	2010	2.4	7.5	RC	R3	Ⅱ a	R8									●										
82	10871	宮川2号橋	2021	14.4	7.2	PC	R3	I	R8									●										
83	10881	日飼4号橋	1976	4.0	5.9	RC	R3	Ⅱ b	R8									●										
84	10891	日飼1号橋	1976	6.9	4.8	RC	R3	Ⅱ a	R8									●										
85	10901	島田12号橋	1981	2.6	4.0	RC	R4	Ⅱ a	R9											●								
86	10911	宮脇8号橋	1986	4.2	3.8	RC	R4	Ⅱ b	R9											●								
87	10921	島田4号橋	2004	5.7	5.6	RC	R4	Ⅱ a	R9											●								
88	10931	大住寺3号橋	1981	2.1	5.0	RC	R4	I	R9											●								
89	10941	大住寺橋	1974	6.1	7.5	RC	R3	Ⅱ a	R8									●										
90	10951	中井1号橋	1977	2.6	7.6	RC	R4	I	R9											●								
91	10961	大道3号橋	2008	3.7	6.7	RC	R3	Ⅱ a	R8									●										
92	10971	揖保中1号橋	1984	3.0	7.1	RC	R4	Ⅱ b	R9											●								
93	10981	西構6号橋	1974	3.5	3.9	RC	R3	I	R8									●										
94	10991	西構3号橋	1988	6.0	5.6	RC	R3	Ⅱ b	R8									●										
95	11001	西構2号橋	1988	3.3	6.0	RC	R3	Ⅱ a	R8									●										
96	11011	栄3号橋	1988	2.1	4.1	RC	R4	Ⅱ a	R9											●								
97	11021	栄1号橋	1975	6.0	8.4	RC	R3	I	R8									●										
98	11031	片吹1号橋	1975	2.3	6.4	RC	R4	Ⅱ b	R9											●								
99	11041	門前5号橋	1979	2.3	5.2	RC	R4	Ⅱ a	R9											●								
100	11051	門前6号橋	1977	2.2	6.0	RC	R4	Ⅱ a	R9											●								
101	11061	中臣14号橋	1966	2.2	5.5	RC	R3	I	R8									●										
102	11071	清水橋	1966	3.4	2.3	RC	R3	Ⅱ a	R8									●										
103	11081	井上2号橋	1972	2.0	4.8	RC	R3	Ⅱ b	R8									●										
104	11091	井上1号橋	1966	3.2	4.7	RC	R3	Ⅱ a	R8									●										
105	11101	中臣20号橋	1968	2.9	4.3	RC	R3	Ⅱ b	R8									●										
106	11111	中臣21号橋	1966	3.7	4.4	RC	R3	Ⅱ b	R8									●										
107	11121	中臣10号橋	1984	2.0	11.3	RC	R3	I	R8									●										
108	11131	中臣8号橋	1983	2.7	5.0	RC	R3	Ⅱ b	R8									●										
109	11141	中臣5号橋	1983	2.3	5.5	RC	R3	Ⅱ b	R8	断面修復工、ひび割れ補修工 他								●						◆			○	
110	11151	中臣3号橋	1983	2.9	4.5	RC	R3	I	R8									●										
111	11161	中臣4号橋	1968	3.1	6.3	RC	R3	Ⅱ a	R8									●										
112	11171	下沖1号橋	1981	3.3	0.7	RC	R3	Ⅱ a	R8									●										
113	11181	中臣11号橋	1985	2.6	4.9	RC	R3	Ⅱ a	R8									●										
114	11191	中臣12号橋	1967	3.0	6.3	RC	R3	Ⅱ a	R8									●										
115	11201	中臣9号橋	1975	2.6	3.9	RC	R3	I	R8									●										
116	11211	中臣13号橋	1975	2.1	6.1	RC	R3	I	R8									●										
117	11221	萩原2号橋	1985	4.4	10.0	RC	R3	Ⅱ b	R8	断面修復工、ひび割れ補修工 他								●						◆			○	

(3) 個別の構造物ごとの事項一覧

番号	橋梁 番号	橋梁名	①構造物の諸元				②直近点検結果及び 次回点検年度			③対策内容	④対策の着手・完了予定年度 対策の凡例【◆:設計、○:修繕、◎:更新、×:撤去】 点検の凡例【●:一般、▲:跨線部・高速道路上等】																	
			架設 年度	橋長	幅員	橋梁 形式	点検結果		次回 点検 年度		R7			R8			R9			R10			R11			R12		
							年度	判定 区分			設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検
118	11231	西構1号橋	1972	2.4	4.0	RC	R3	Ⅱ b	R8						●													
119	11241	今市橋	1968	2.6	6.0	PC	R3	Ⅱ b	R8	断面修復工、ひび割れ補修工 他					●						◆				○			
120	11251	今市4号橋	1968	3.0	4.3	RC	R3	Ⅱ a	R8						●													
121	11261	東用1号橋	1988	3.6	5.9	PC	R3	Ⅱ a	R8						●													
122	11271	東用2号橋	1979	2.3	6.4	RC	R3	I	R8						●													
123	11281	栄8号橋	1977	3.4	4.5	RC	R4	Ⅱ b	R9								●											
124	11291	上沖1号橋	1968	4.2	17.8	RC	R3	I	R8						●													
125	11301	広山5号橋	1967	2.2	4.4	RC	R3	Ⅱ a	R8						●													
126	11311	広山3号橋	1973	3.4	4.3	RC	R3	Ⅱ b	R8						●													
127	11321	広山1号橋	1968	4.2	2.7	RC	R3	Ⅱ c	R8	断面修復工、ひび割れ補修工 他	◆				○	●												
128	11331	高駄1号橋	1965	3.6	3.2	RC	R3	Ⅱ b	R8						●													
129	11341	井上3号橋	1990	5.2	5.3	RC	R3	Ⅱ a	R8						●													
130	11351	井上4号橋	1968	3.0	5.8	RC	R3	I	R8						●													
131	11361	広山9号橋	1991	4.2	2.4	RC	R3	Ⅱ a	R8						●													
132	11371	内山1号橋	1987	2.8	7.1	RC	R3	Ⅱ a	R8						●													
133	11381	菅橋	1975	108.8	8.2	PC	R4	Ⅱ a	R9								●											
134	11391	菅1号橋	1992	2.5	4.8	RC	R3	Ⅱ c	R8	断面修復工、ひび割れ補修工 他				◆		●		○										
135	11401	福田1号橋	1981	2.7	10.5	RC	R3	I	R8						●													
136	11411	福田8号橋	1985	2.2	5.0	RC	R3	I	R8						●													
137	11421	福田7号橋	1985	2.2	4.4	RC	R3	Ⅱ a	R8						●													
138	11431	福田6号橋	1981	2.4	4.1	RC	R5	Ⅱ a	R10										●									
139	11441	福田5号橋	1979	2.5	5.5	RC	R3	Ⅱ a	R8						●													
140	11451	沢田3号橋	1981	4.1	4.9	RC	R3	Ⅱ a	R8						●													
141	11461	沢田2号橋	1981	2.4	5.3	RC	R3	Ⅱ a	R8						●													
142	11471	沢田1号橋	1968	2.2	6.0	RC	R3	I	R8						●													
143	11481	横内1号橋	1981	2.8	4.6	RC	R3	Ⅱ b	R8						●													
144	11491	横内10号橋	1983	4.6	5.0	RC	R3	Ⅱ a	R8						●													
145	11501	横内2号橋	1981	2.0	7.2	RC	R3	Ⅱ a	R8						●													
146	11511	横内9号橋	1968	4.9	6.0	RC	R3	Ⅱ b	R8						●													
147	11521	横内3号橋	1971	4.1	7.2	RC	R3	Ⅱ b	R8						●													
148	11531	横内8号橋	1968	4.3	6.0	RC	R3	Ⅱ a	R8						●													
149	11551	東鶯崎1号橋	1981	2.0	6.7	RC	R3	Ⅱ b	R8						●													
150	11561	東鶯崎2号橋	1981	2.0	10.4	RC	R3	I	R8						●													
151	11571	北横内2号橋	1968	4.5	4.6	RC	R3	I	R8						●													
152	11581	上横内2号橋	1981	2.1	8.9	RC	R3	Ⅱ a	R8						●													
153	11591	東田中2号橋	1981	3.0	5.9	RC	R3	Ⅱ b	R8						●													
154	11601	追分1号橋	1985	2.6	5.7	RC	R3	Ⅱ a	R8						●													
155	11611	寄井11号橋	1971	2.0	6.7	RC	R3	Ⅱ b	R8						●													
156	11621	寄井9号橋	1969	6.7	6.5	鋼	R2	Ⅱ b	R7					●						◆					○	●		

(3) 個別の構造物ごとの事項一覧

番号	橋梁 番号	橋梁名	①構造物の諸元				②直近点検結果及び 次回点検年度			③対策内容	④対策の着手・完了予定年度 対策の凡例【◆：設計、○：修繕、◎：更新、×：撤去】 点検の凡例【●：一般、▲：跨線部・高速道路上等】																	
			架設 年度	橋長	幅員	橋梁 形式	点検結果		次回 点検 年度		R7			R8			R9			R10			R11			R12		
							年度	判定 区分			設計	対策	点 検	設計	対策	点 検	設計	対策	点 検	設計	対策	点 検	設計	対策	点 検	設計	対策	点 検
157	11631	入野4号橋	1973	2.6	5.9	RC	R3	I	R8						●													
158	11651	北横内3号橋	1987	2.1	3.6	RC	R3	I	R8						●													
159	11661	東用5号橋	1986	2.3	7.8	RC	R3	Ⅱb	R8						●													
160	11671	搦保中3号橋	1981	5.4	8.5	RC	R3	Ⅱa	R8						●													
161	11681	今市5号橋	1981	4.0	8.1	RC	R3	Ⅱa	R8						●													
162	11691	今市6号橋	1982	3.5	8.1	RC	R3	Ⅱa	R8						●													
163	11701	東用10号橋	1991	2.9	8.1	RC	R3	Ⅱb	R8						●													
164	11711	東用9号橋	1982	3.8	8.1	RC	R3	Ⅱb	R8						●													
165	11721	松原2号橋	1981	3.6	11.0	RC	R3	Ⅱa	R8						●													
166	11731	松原3号橋	1974	2.5	3.8	RC	R3	Ⅱa	R8						●													
167	11741	小神1号橋	1970	2.1	7.3	RC	R3	I	R8						●													
168	11751	広山7号橋	1981	2.7	12.4	RC	R3	I	R8						●													
169	11761	広山6号橋	1968	3.8	2.5	RC	R3	Ⅱb	R8						●													
170	11771	高駄2号橋	1983	4.6	4.7	RC	R3	Ⅱb	R8						●						◆				○			
171	11781	東田中3号橋	1982	3.1	13.4	RC	R3	Ⅱb	R8						●													
172	11791	東田中1号橋	1982	2.7	5.4	RC	R3	Ⅱa	R8						●													
173	11801	田中2号橋	1982	3.8	4.7	RC	R3	Ⅱa	R8						●													
174	11811	田中3号橋	1982	4.5	7.2	RC	R3	Ⅱa	R8						●													
175	11821	寄井21号橋	1999	4.5	1.0	RC	R3	I	R8						●													
176	11831	神岡橋	2002	117.6	10.0	鋼	R2	Ⅱb	R7	塗替え塗装工、断面修復工、ひび割れ補修工 他			●					◆			○				●			
177	11841	横内5号橋	1982	3.7	6.3	RC	R3	Ⅱb	R8						●													
178	11851	日山1号橋	1982	2.1	6.7	RC	R3	Ⅱa	R8						●													
179	11861	日山3号橋	1981	4.9	6.1	RC	R3	I	R8						●													
180	11871	日山5号橋	1980	5.0	6.0	RC	R3	I	R8						●													
181	11881	日山8号橋	1980	4.0	6.0	RC	R3	I	R8						●													
182	11891	大住寺2号橋	1985	2.3	6.8	RC	R3	Ⅱa	R8						●													
183	11901	横内6号橋	1982	2.3	4.6	RC	R3	I	R8						●													
184	11911	尾崎4号橋	1982	3.6	3.8	RC	R4	Ⅱa	R9									●										
185	11921	小畑1号橋	2002	11.0	6.2	PC	R3	I	R8						●													
186	11931	追分3号橋	1974	2.7	5.7	RC	R4	I	R9									●										
187	11941	入野5号橋	1992	2.0	4.8	RC	R4	I	R9									●										
188	11951	島田13号橋	1981	2.3	6.5	RC	R4	Ⅱb	R9									●										
189	11961	島田14号橋	1977	2.1	6.4	RC	R4	Ⅱa	R9									●										
190	11971	小神5号橋	1981	3.1	9.3	RC	R4	Ⅱa	R9									●										
191	11981	小神11号橋	1996	2.8	12.1	RC	R4	I	R9									●										
192	11991	中垣内橋	1933	18.1	5.6	RC	R2	Ⅱa	R7				●													●		
193	12001	中垣内8号橋	1981	2.6	6.4	RC	R4	I	R9									●										
194	12011	構橋	1975	11.8	7.7	PC	R2	Ⅱa	R7				●													●		
195	12021	四箇1号橋	1985	2.5	6.8	RC	R4	Ⅱa	R9									●										

(3) 個別の構造物ごとの事項一覧

[illegible]

(3) 個別の構造物ごとの事項一覧

番号	橋梁 番号	橋梁名	①構造物の諸元				②直近点検結果及び 次回点検年度			③対策内容	④対策の着手・完了予定年度 対策の凡例【◆：設計、○：修繕、◎：更新、×：撤去】 点検の凡例【●：一般、▲：跨線部・高速道路上等】																	
			架設 年度	橋長	幅員	橋梁 形式	点検結果		次回 点検 年度		R7			R8			R9			R10			R11			R12		
							年度	判定 区分			設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検
274	12841	中臣18号橋	1957	3.3	6.0	RC	R4	Ⅱ a	R9								●											
275	12851	中臣19号橋	1983	2.4	5.1	RC	R4	I	R9								●											
276	12861	中臣15号橋	1957	2.4	2.1	RC	R4	I	R9								●											
277	12871	搦保中 2 号橋	1985	2.6	11.1	RC	R4	Ⅱ b	R9								●											
278	12881	西構5号橋	1990	3.8	6.8	RC	R4	I	R9								●											
279	12891	今市7号橋	1992	6.0	2.5	RC	R3	Ⅱ a	R8						●													
280	12921	松原6号橋	1972	7.9	6.1	RC	R3	Ⅱ a	R8						●													
281	12931	内山2号橋	1985	4.0	5.1	RC	R4	Ⅱ a	R9								●											
282	12941	広山8号橋	1972	5.1	1.7	RC	R4	I	R9								●											
283	12951	井上5号橋	架設	4.6	5.2	RC	R4	Ⅱ a	R9								●											
284	12961	寄井18号橋	1981	2.8	3.0	RC	R4	I	R9								●											
285	12971	寄井7号橋	1961	2.3	11.0	RC	R4	Ⅱ a	R9								●											
286	12981	東田中4号橋	1977	4.5	6.4	RC	R4	I	R9								●											
287	12991	寄井20号橋	1980	3.6	14.6	RC	R4	Ⅱ b	R9								●											
288	13001	寄井19号橋	1980	3.8	6.4	RC	R4	Ⅱ b	R9								●											
289	13021	東島井1号橋	1963	2.1	8.9	RC	R4	Ⅱ b	R9								●											
290	13031	東薮崎3号橋	1981	3.7	4.1	RC	R4	I	R9								●											
291	13041	島田9号橋	1957	7.1	7.0	RC	R3	Ⅱ a	R8						●													
292	13051	島田15号橋	1957	7.2	4.0	RC	R3	I	R8						●													
293	13061	東薮崎4号橋	1981	2.4	4.5	RC	R4	I	R9								●											
294	13071	中臣17号橋	1969	2.0	3.0	RC	R4	I	R9								●											
295	13081	西構 8 号橋	1985	5.6	2.9	RC	R4	I	R9								●											
296	13091	栄5号橋	1972	4.6	2.5	RC	R4	I	R9								●											
297	13101	今市 6 号橋	1996	4.5	4.8	RC	R4	I	R9								●											
298	13111	広山4号橋	1985	2.1	4.0	RC	R4	I	R9								●											
299	13121	日山9号橋	1982	2.3	4.0	RC	R4	I	R9								●											
300	13141	片山2号橋	1968	3.3	2.1	RC	R3	Ⅱ b	R8						●													
301	13151	片山13号橋	1982	2.2	4.4	RC	R4	Ⅱ a	R9								●											
302	13161	日飼13号橋	1982	2.2	6.2	RC	R4	Ⅱ a	R9								●											
303	13171	日飼9号橋	1982	2.3	5.6	RC	R4	Ⅱ a	R9								●											
304	13181	沢田12号橋	1987	2.9	6.1	RC	R4	I	R9								●											
305	13191	松原 7 号橋	1978	2.5	2.9	RC	R4	Ⅱ b	R9								●											
306	13201	島田6号橋	2004	2.6	4.3	RC	R4	I	R9								●											
307	13211	日飼3号橋	1971	5.3	4.7	RC	R4	I	R9								●											
308	13231	中村11号橋	1971	2.7	8.6	RC	R4	Ⅱ b	R9								●											
309	13241	堂本12号橋	2000	2.9	7.7	RC	R4	I	R9								●											
310	13251	今市3号橋	1972	2.9	3.9	RC	R4	I	R9								●											
311	13261	構2号橋	1977	9.0	4.7	PC	R3	Ⅱ a	R8						●													
312	13271	北横内1号橋	1991	2.3	4.0	RC	R4	Ⅱ a	R9								●											

(3) 個別の構造物ごとの事項一覧

番号	橋梁 番号	橋梁名	①構造物の諸元				②直近点検結果及び 次回点検年度			③対策内容	④対策の着手・完了予定年度 対策の凡例【◆：設計、○：修繕、◎：更新、×：撤去】 点検の凡例【●：一般、▲：跨線部・高速道路上等】																	
			架設 年度	橋長	幅員	橋梁 形式	点検結果		次回 点検 年度		R7			R8			R9			R10			R11			R12		
							年度	判定 区分			設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検
313	13281	構1号橋	1980	10.6	3.8	鋼	R2	Ⅱb	R7			●														●		
314	13301	中村4号橋	1982	2.5	4.0	RC	R4	I	R9								●											
315	13311	中村 9 号橋	1972	3.3	6.8	RC	R4	Ⅱa	R9								●											
316	13321	中村10号橋	1982	2.2	6.2	RC	R4	Ⅱa	R9								●											
317	13331	横内4号橋	1972	3.8	6.8	RC	R3	Ⅱa	R8					●														
318	13351	高駄 3 号橋	1973	2.3	4.1	RC	R4	I	R9								●											
319	13361	島田3号橋	2004	2.6	4.0	RC	R4	I	R9								●											
320	13371	四箇 5 号橋	1974	3.1	2.8	RC	R4	Ⅱa	R9								●											
321	13381	富永3号橋	1974	3.0	4.4	RC	R4	Ⅱa	R9								●											
322	13391	竹万1号橋	1978	11.2	4.2	鋼	R2	Ⅱb	R7			●													●			
323	13401	住吉3号橋	1981	2.0	3.8	RC	R4	I	R9								●											
324	13411	中垣内6号橋	1977	2.0	4.4	RC	R4	Ⅱb	R9								●											
325	13421	四箇7号橋	1975	2.4	4.4	RC	R4	I	R9								●											
326	13431	大道 2 号橋	1975	3.7	8.5	RC	R4	I	R9								●											
327	13441	田井 1 号橋	1984	3.0	6.1	RC	R4	Ⅱa	R9								●											
328	13451	門の外2号橋	1968	3.1	4.3	RC	R4	Ⅱa	R9								●											
329	13461	日山7号橋	1976	3.5	6.6	RC	R4	Ⅱa	R9								●											
330	13471	小神10号橋	1976	2.0	6.1	RC	R4	Ⅱa	R9								●											
331	13481	小神 9 号橋	1976	2.0	5.3	RC	R4	Ⅱa	R9								●											
332	13491	東鶯崎5号橋	1977	2.2	4.5	RC	R3	Ⅱb	R8	断面修復工、ひび割れ補修工 他				●					◆						○			
333	13501	沢田4号橋	1977	2.7	4.5	RC	R4	Ⅱa	R9								●											
334	13511	沢田6号橋	1977	3.5	4.5	RC	R4	Ⅱa	R9								●											
335	13521	沢田10号橋	1986	7.6	7.4	RC	R4	I	R9								●											
336	13531	中村 8 号橋	1977	3.4	6.1	RC	R4	Ⅱb	R9								●											
337	13541	東用 4 号橋	1982	2.2	5.8	RC	R4	Ⅱa	R9								●											
338	13561	栄2号橋	1973	6.8	6.3	RC	R4	Ⅱa	R9								●											
339	13571	栄4号橋	1961	2.6	5.9	RC	R4	Ⅱa	R9								●											
340	13581	西構7号橋	1978	10.0	2.0	RC	R2	Ⅱb	R7			●													●			
341	13591	今市1号橋	1961	3.8	6.2	RC	R4	Ⅱb	R9								●											
342	13601	今市2号橋	1961	2.9	6.2	RC	R4	Ⅱa	R9								●											
343	13611	栄9号橋	1974	2.1	7.0	RC	R4	Ⅱa	R9								●											
344	13621	島田2号橋	1975	8.4	4.7	RC	R3	Ⅱa	R8					●														
345	13631	沢田9号橋	1979	2.0	3.9	RC	R4	Ⅱa	R9								●											
346	13641	沢田8号橋	1979	2.6	3.9	RC	R4	I	R9								●											
347	13651	沢田7号橋	1993	2.0	5.6	RC	R4	Ⅱb	R9								●											
348	13661	日飼2号橋	1979	4.7	6.4	RC	R4	I	R9								●											
349	13671	小宅北 3 号橋	1971	5.2	6.3	RC	R4	Ⅱa	R9								●											
350	13681	大道 1 号橋	1979	2.9	7.2	RC	R4	Ⅱb	R9								●											
351	13691	馬越橋	1975	11.3	4.9	PC	R3	Ⅱa	R8					●														

(3) 個別の構造物ごとの事項一覧

番号	橋梁 番号	橋梁名	①構造物の諸元				②直近点検結果及び 次回点検年度			③対策内容	④対策の着手・完了予定年度 対策の凡例【◆：設計、○：修繕、◎：更新、×：撤去】 点検の凡例【●：一般、▲：跨線部・高速道路上等】																	
			架設 年度	橋長	幅員	橋梁 形式	点検結果		次回 点検 年度		R7			R8			R9			R10			R11			R12		
							年度	判定 区分			設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検
352	13701	竹原2号橋	1979	3.3	4.8	RC	R3	II a	R8						●													
353	13711	門前3号橋	1983	2.7	4.5	RC	R4	II a	R9								●											
354	13721	門前4号橋	1983	2.8	4.5	RC	R4	II a	R9								●											
355	13731	小犬丸8号橋	1978	11.3	4.8	PC	R3	II a	R8						●													
356	13741	前地3号橋	1983	2.7	4.7	RC	R4	I	R9								●											
357	13751	小神13号橋	1983	2.0	4.3	RC	R4	II a	R9								●											
358	13761	日山13号橋	1985	6.6	5.9	RC	R4	II a	R9								●											
359	13771	島田16号橋	1983	3.4	5.4	RC	R4	II b	R9								●											
360	13781	新宮8号橋	1979	9.7	4.9	鋼	R2	II b	R7	塗替え塗装工、断面修復工、ひび割れ補修工 他			●								◆				○	●		
361	13791	播保上 1 号橋	1983	2.2	5.7	RC	R4	I	R9								●											
362	13801	中村12号橋	1985	2.5	8.0	RC	R4	II b	R9								●											
363	13811	小宅北 6 号橋	1985	3.4	10.2	RC	R4	II a	R9								●											
364	13821	大住寺5号橋	1992	3.2	7.3	RC	R4	II b	R9								●											
365	13831	沢田11号橋	1993	2.3	5.2	RC	R4	II a	R9								●											
366	13851	上楽寺 1 号橋	1989	2.0	7.9	RC	R4	II a	R9								●											
367	13861	上楽寺2号橋	1989	8.0	6.7	RC	R4	II a	R9								●											
368	13871	上楽寺 3 号橋	1989	3.0	13.9	RC	R4	II a	R9								●											
369	13881	大住寺8号橋	1991	2.5	8.0	RC	R4	II b	R9								●											
370	13891	筒井1号橋	1991	3.5	4.7	RC	R4	I	R9								●											
371	13901	追分2号橋	1991	2.7	4.7	RC	R4	I	R9								●											
372	13911	大住寺6号橋	1991	2.6	4.7	RC	R4	I	R9								●											
373	13921	大住寺7号橋	1991	4.5	4.6	RC	R4	II a	R9								●											
374	13931	中臣22号橋	1991	2.1	8.0	RC	R4	II b	R9								●											
375	13941	新宮4号橋	1996	2.9	6.2	RC	R4	I	R9								●											
376	13951	新宮3号橋	1977	12.3	5.3	PC	R3	II a	R8						●													
377	13961	富永5号橋	1992	3.7	4.6	RC	R4	II a	R9								●											
378	13971	本町1号橋	1993	2.0	7.7	RC	R4	I	R9								●											
379	13981	日飼19号橋	1996	2.4	6.6	RC	R4	II a	R9								●											
380	13991	西鳥井1号橋	1996	2.5	7.1	RC	R4	II a	R9								●											
381	14001	西鳥井2号橋	1996	2.5	4.6	RC	R4	I	R9								●											
382	14011	中臣23号橋	1985	3.0	6.2	RC	R4	I	R9								●											
383	14021	松原 8 号橋	1996	3.0	6.6	RC	R4	II b	R9								●											
384	14031	上沖 4 号橋	1998	3.4	5.9	RC	R4	I	R9								●											
385	14041	片吹 2 号橋	1992	3.8	4.4	RC	R4	II a	R9								●											
386	14051	田井2号橋	1999	2.0	3.5	RC	R4	I	R9								●											
387	14061	北龍野3号橋	1998	2.5	6.3	RC	R4	II a	R9								●											
388	14071	芦原台 1 号橋	2000	2.2	3.3	RC	R4	I	R9								●											
389	14081	芦原台 2 号橋	2001	3.0	13.5	RC	R4	I	R9								●											
390	14091	芦原台 3 号橋	2001	2.2	13.0	RC	R4	II b	R9								●											

(3) 個別の構造物ごとの事項一覧

[illegible]

(3) 個別の構造物ごとの事項一覧

番号	橋梁 番号	橋梁名	①構造物の諸元				②直近点検結果及び 次回点検年度			③対策内容	④対策の着手・完了予定年度 対策の凡例[◆:設計、○:修繕、◎:更新、×:撤去] 点検の凡例[●:一般、▲:跨線部・高速道路上等]																	
			架設 年度	橋長	幅員	橋梁 形式	点検結果		次回 点検 年度		R7			R8			R9			R10			R11			R12		
							年度	判定 区分			設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検
430	20051	大屋橋	1985	60.5	9.8	PC	R2	II a	R7			●														●		
431	20061	善定橋	1995	12.0	8.4	PC	R4	II c	R9	断面修復工、ひび割れ補修工 他						◆	●	○										
432	20071	北所1号橋	1981	4.5	4.4	RC	R4	II b	R9								●											
433	20091	北所4号橋	1980	6.9	12.4	RC	—	—	R9								●											
434	20101	山ノ下橋	1977	4.8	3.5	RC	R4	II b	R9								●											
435	20111	宮ノ元橋	1981	2.7	4.8	RC	R4	II b	R9								●											
436	20121	出口橋	1972	5.4	6.8	RC	R4	II a	R9								●											
437	20131	池ノ端橋	1979	4.4	8.7	RC	R2	II a	R7			●														●		
438	20141	山ギハ1号橋	1979	2.5	4.5	RC	R4	II a	R9								●											
439	20151	下野下川原橋	1987	7.5	8.2	RC	R4	I	R9								●											
440	20161	高河原橋	1980	2.5	6.5	RC	R4	II b	R9	断面修復工、ひび割れ補修工 他							●			◆				○				
441	20181	段之上橋	1977	67.5	7.4	PC	R2	II a	R7			●														●		
442	20191	西河原橋	1988	2.4	5.7	RC	R4	I	R9								●											
443	20211	一丁歩橋	1989	2.8	5.1	RC	R4	II a	R9								●											
444	20221	段橋	1971	18.0	4.8	鋼	R2	II c	R7	塗替え塗装工、断面修復工、ひび割れ補修工 他	◆	●	○													●		
445	20231	西山橋	1979	5.7	3.6	RC	R4	II a	R9								●											
446	20241	小谷橋	1965	24.6	4.2	鋼	R2	II b	R7			●														●		
447	20251	橋ヶ谷橋	1966	17.5	3.7	鋼	R2	I	R7			●														●		
448	20261	長谷橋	1987	5.9	7.2	RC	R2	II a	R7			●														●		
449	20271	谷口橋	1984	4.3	7.0	RC	R4	II a	R9								●											
450	20281	伊加立橋	1977	20.0	4.8	鋼	R2	II c	R7	塗替え塗装工、断面修復工、ひび割れ補修工 他	◆	●	○													●		
451	20291	栗田橋	1973	3.6	3.8	RC	R4	II b	R9								●											
452	20301	第一田幸橋	1963	20.9	4.8	PC	R2	II c	R7	断面修復工、ひび割れ補修工 他		●	◆		○											●		
453	20311	菰谷橋	1983	3.5	4.6	RC	R4	II a	R9								●											
454	20321	岩谷橋	1987	2.3	5.9	RC	R4	II a	R9								●											
455	20331	西河内橋	1968	6.7	3.3	RC	R4	II a	R9								●											
456	20341	東河内橋	1974	5.8	5.6	RC	R4	II a	R9								●											
457	20351	福栖橋	1976	41.7	4.8	鋼	R2	II b	R7			●								◆				○	●			
458	20361	金井橋	1973	38.4	4.6	鋼	R2	I	R7			●														●		
459	20381	築原5号橋	1977	7.3	3.1	RC	R4	II a	R9								●											
460	20391	築原4号橋	1977	7.0	3.0	RC	R4	II a	R9								●											
461	20401	築原3号橋	1977	6.9	3.1	RC	R4	II a	R9								●											
462	20411	築原1号橋	1975	7.0	5.7	RC	R4	I	R9								●											
463	20421	大谷2号橋	1988	3.3	9.4	RC	R4	II a	R9								●											
464	20431	奥垣内橋	1990	17.2	10.7	PC	R2	II a	R7			●														●		
465	20441	大谷3号橋	1991	11.2	6.0	RC	R4	II a	R9								●											
466	20451	尾ノ鼻橋	1994	10.5	8.2	PC	R3	I	R8						●													
467	20461	大谷橋	1983	5.6	7.1	RC	R2	II b	R7			●														●		
468	20471	突出2号橋	1969	2.8	3.6	鋼	R3	II b	R8						●													

(3) 個別の構造物ごとの事項一覧

番号	橋梁 番号	橋梁名	①構造物の諸元				②直近点検結果及び 次回点検年度			③対策内容	④対策の着手・完了予定年度 対策の凡例[◆:設計、○:修繕、◎:更新、×:撤去] 点検の凡例[●:一般、▲:跨線部・高速道路上等]																	
			架設 年度	橋長	幅員	橋梁 形式	点検結果		次回 点検 年度		R7			R8			R9			R10			R11			R12		
							年度	判定 区分			設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検
508	20921	大荒田橋	1969	15.3	4.7	鋼	R2	I	R7			●																●
509	20931	下河原橋	1977	18.5	4.3	鋼	R2	Ⅱ a	R7			●																●
510	20941	猪ノ谷橋	1970	24.0	3.2	鋼	R2	Ⅱ b	R7			●																●
511	20951	矢ノ原橋	2025	54.5	5.2	鋼	R9	R0	R14									●										
512	20961	矢ノ原垣内橋	1989	2.4	5.9	RC	R4	Ⅱ b	R9									●										
513	20971	角亀橋	1986	13.0	4.0	鋼	R2	Ⅱ c	R7	塗替え塗装工、断面修復工、ひび割れ補修工 他			●	◆			○											●
514	20981	藤木橋	1975	7.3	6.2	RC	R4	Ⅱ a	R9									●										
515	20991	町屋橋	1961	18.8	4.2	PC	R2	Ⅱ b	R7			●																●
516	21001	第二田幸橋	1971	21.0	3.7	鋼	R2	I	R7			●																●
517	21011	大門橋	1967	8.0	4.3	RC	R4	I	R9									●										
518	21021	上ノ山橋	1974	11.2	4.3	RC	R4	Ⅱ a	R9									●										
519	21031	条谷橋	1973	12.6	3.5	RC	R4	Ⅱ b	R9									●										
520	21041	千本1号橋	1979	2.9	15.0	RC	R4	Ⅱ b	R9									●										
521	21051	椋原橋	1974	4.7	3.6	RC	R4	I	R9									●										
522	21061	船谷橋	1978	2.6	4.5	RC	R4	I	R9									●										
523	21071	刃尾橋	1963	4.6	6.2	RC	R4	I	R9									●										
524	21081	西垣内橋	1967	7.2	4.3	RC	R4	I	R9									●										
525	21091	梅ヶ坪橋	1988	2.8	5.6	RC	R4	I	R9									●										
526	21101	柳森橋	1993	14.0	4.0	鋼	R2	Ⅱ a	R7			●																●
527	21111	中の村1号橋	1973	11.4	4.2	鋼	R3	Ⅱ b	R8							●												
528	21121	才樫1号橋	1967	6.3	4.4	RC	R4	Ⅱ b	R9									●										
529	21131	才樫2号橋	1978	4.2	3.3	RC	R3	Ⅱ c	R8	断面修復工、ひび割れ補修工 他				◆		●		○										
530	21141	大船橋	1981	8.0	4.1	RC	R4	Ⅱ a	R9									●										
531	21151	川端橋	1977	2.2	5.8	RC	R4	Ⅱ a	R9									●										
532	21161	東河原橋	1977	2.5	3.4	RC	R4	I	R9									●										
533	21171	香山6号橋	1977	2.0	4.8	RC	R4	Ⅱ a	R9									●										
534	21181	野入橋	1977	2.3	6.4	RC	R3	I	R8							●												
535	21191	香山2号橋	1977	2.4	5.3	RC	R4	Ⅱ b	R9									●										
536	21201	香山9号橋	1988	4.0	4.3	RC	R4	Ⅱ a	R9									●										
537	21211	香山4号橋	1977	2.4	4.4	RC	R4	Ⅱ a	R9									●										
538	21221	香山3号橋	1980	5.2	3.4	RC	R5	I	R10												●							
539	21231	中河原橋	1980	3.4	3.6	RC	R5	Ⅱ a	R10												●							
540	21241	上河原 1 号橋	1964	5.8	2.7	RC	R2	Ⅱ b	R7			●										◆				○	●	
541	21251	上河原 2 号橋	1964	6.0	6.5	RC	R5	Ⅱ a	R10												●							
542	21261	水車橋	1941	2.8	6.3	PC	R3	I	R8							●												
543	21281	下吉島橋	1986	4.4	3.4	RC	R5	I	R10												●							
544	21291	狸石橋	1984	2.8	5.2	RC	R5	Ⅱ a	R10												●							
545	21321	吉島下河原橋	1972	3.0	10.7	RC	R5	Ⅱ a	R10												●							
546	21331	石ヶ坪橋	1972	2.0	7.2	RC	R5	Ⅱ a	R10												●							

(3) 個別の構造物ごとの事項一覧

番号	橋梁 番号	橋梁名	①構造物の諸元				②直近点検結果及び 次回点検年度			③対策内容	④対策の着手・完了予定年度 対策の凡例【◆:設計、○:修繕、◎:更新、×:撤去】 点検の凡例【●:一般、▲:跨線部・高速道路上等】																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			架設 年度	橋長	幅員	橋梁 形式	点検結果		次回 点検 年度		R7			R8			R9			R10			R11			R12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							年度	判定 区分			設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
547	21341	日焼3号橋	1980	3.5	14.0	RC	R5	Ⅱb	R10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

(3) 個別の構造物ごとの事項一覧

番号	橋梁 番号	橋梁名	①構造物の諸元				②直近点検結果及び 次回点検年度			③対策内容	④対策の着手・完了予定年度 対策の凡例【◆：設計、○：修繕、◎：更新、×：撤去】 点検の凡例【●：一般、▲：跨線部・高速道路上等】																		
			架設 年度	橋長	幅員	橋梁 形式	点検結果		次回 点検 年度		R7			R8			R9			R10			R11			R12			
							年度	判定 区分			設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	
586	21771	南中島1号橋	1992	2.4	7.2	RC	R5	I	R10																				
587	21791	四ノ宮橋	1977	4.4	2.0	RC	R5	I	R10																				
588	21801	天満橋	1984	3.0	4.3	RC	R5	Ⅱb	R10																				
589	21811	天神橋	1984	2.6	6.3	RC	R5	Ⅱb	R10																				
590	21821	山根橋	1988	19.8	4.0	鋼	R2	Ⅱa	R7				●																●
591	21831	見物橋	1976	70.7	4.7	鋼	R2	Ⅱc	R7	塗替え塗装工、断面修復工、ひび割れ補修工 他	◆		●		○														●
592	21841	池ノ奥橋	1984	3.0	9.6	RC	R5	Ⅱa	R10																				
593	21851	宮内1号橋	1984	4.2	5.3	RC	R5	I	R10																				
594	21861	宮内3号橋	1984	2.6	5.3	RC	R5	I	R10																				
595	21871	石黒橋	1985	6.6	5.6	RC	R5	Ⅱc	R10	断面修復工、ひび割れ補修工 他				◆			○												
596	21881	平野1号橋	1989	2.2	2.4	RC	R5	I	R10																				
597	21891	武原橋	1989	5.2	2.6	鋼	R5	Ⅱb	R10																				
598	21901	香山1号橋	1988	3.3	4.8	RC	R5	I	R10																				
599	21911	砂原橋	1988	3.0	4.0	鋼	R2	I	R7				●																●
600	21921	繁昌橋	1980	2.4	3.0	RC	R5	Ⅱa	R10																				
601	21931	中山下橋	1970	7.0	4.2	RC	R5	Ⅱa	R10																				
602	21941	越前橋	1967	3.4	2.6	RC	R5	I	R10																				
603	21951	年宗橋	1986	30.2	7.2	PC	R2	Ⅱa	R7				●																●
604	21961	香山5号橋	1989	2.0	5.7	RC	R5	I	R10																				
605	21971	曾我井1号橋	1992	3.5	8.6	RC	R5	I	R10																				
606	21981	新大法寺下橋	1998	11.6	4.8	RC	R5	I	R10																				
607	21991	石ヶ坪橋	1978	9.0	6.2	PC	R5	I	R10																				
608	22001	落合橋	1980	14.8	8.0	RC	R2	Ⅱa	R7				●																●
609	22011	下田橋	1982	21.8	8.2	PC	R2	Ⅱb	R7				●																●
610	22021	新石黒橋	1979	12.0	13.9	RC	R5	Ⅱa	R10																				
611	22031	中谷橋	1986	7.4	8.2	RC	R5	I	R10																				
612	22041	繁本橋	1986	8.5	9.7	RC	R5	Ⅱa	R10																				
613	22051	芝田歩道橋	2002	31.9	3.5	鋼	R2	Ⅱa	R7				●																●
614	22061	新角亀橋	1973	18.0	8.8	鋼	R2	Ⅱa	R7				●																●
615	22062	新角亀橋側歩道橋	1991	18.0	2.9	鋼	R2	Ⅱa	R7				●																●
616	22071	山根1号橋	1995	2.0	6.6	RC	R5	I	R10																				
617	22331	無名橋10	1988	2.0	48.5	RC	R5	Ⅱa	R10																				
618	22341	無名橋11	2007	3.4	10.6	RC	R5	Ⅱb	R10																				
619	22351	無名橋	1981	5.4	2.8	RC	R5	Ⅱa	R10																				
620	22361	ささの橋	2004	16.1	6.2	PC	R2	I	R7				●																●
621	22371	下笹8号線1号橋	1995	3.6	8.0	RC	R5	I	R10																				
622	22381	下笹8号線2号橋	1995	3.5	9.0	RC	R5	I	R10																				
623	22391	北所3号橋	1976	2.7	11.0	RC	R5	I	R10																				
624	22401	下笹8号線3号橋	1995	8.7	6.9	RC	R5	Ⅱa	R10																				

(3) 個別の構造物ごとの事項一覧

番号	橋梁 番号	橋梁名	①構造物の諸元				②直近点検結果及び 次回点検年度			③対策内容	④対策の着手・完了予定年度 対策の凡例【◆：設計、○：修繕、◎：更新、×：撤去】 点検の凡例【●：一般、▲：跨線部・高速道路上等】																	
			架設 年度	橋長	幅員	橋梁 形式	点検結果		次回 点検 年度		R7			R8			R9			R10			R11			R12		
							年度	判定 区分			設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検
625	22411	市場大橋	2015	28.9	13.0	鋼	R2	I	R7			●															●	
626	30011	深田橋	1974	2.2	7.2	RC	R5	Ⅱ a	R10											●								
627	30021	川田橋	1978	2.5	6.4	RC	R5	Ⅱ b	R10											●								
628	30031	荒神橋	1966	7.3	4.6	RC	R3	Ⅱ b	R8					●														
629	30041	三枚橋	2005	27.9	11.0	RC	R2	Ⅱ b	R7			●															●	
630	30051	ラク池の下橋	1980	5.1	10.0	RC	R5	I	R10											●								
631	30061	無名橋	1980	4.8	13.5	RC	R5	Ⅱ a	R10											●								
632	30071	川添橋	1975	4.2	7.0	RC	R5	Ⅱ a	R10											●								
633	30081	山ヶ鼻橋	1967	2.0	4.4	RC	R5	Ⅱ a	R10											●								
634	30091	大久保東橋	1977	2.6	14.0	RC	R3	Ⅱ b	R8					●														
635	30111	瀬戸川橋	1976	8.3	6.2	RC	R5	I	R10											●								
636	30121	大谷川橋	1997	10.3	11.5	PC	R3	Ⅱ b	R8					●														
637	30131	芦谷川橋	1983	9.8	5.0	鋼	R2	Ⅱ b	R7			●															●	
638	30141	栗山橋	1980	6.9	6.0	RC	R5	Ⅱ a	R10											●								
639	30151	奥山橋	1968	3.0	8.1	RC	R5	I	R10											●								
640	30171	町屋橋	1972	46.5	5.8	PC	R2	Ⅱ b	R7	断面修復工、ひび割れ補修工 他		●									◆				○	●		
641	30181	町屋橋1号橋	1978	2.2	5.0	RC	R5	Ⅱ a	R10											●								
642	30191	町屋橋	1985	3.9	4.6	RC	R5	Ⅱ a	R10											●								
643	30201	前河原橋	1968	2.8	5.5	RC	R2	Ⅱ b	R7			●															●	
644	30211	ほたる1号橋	1969	2.4	5.6	RC	R5	Ⅱ a	R10											●								
645	30221	ほたる2号橋	1969	3.6	5.6	RC	R5	Ⅱ b	R10											●								
646	30231	中ノ坪橋	1975	4.1	6.5	RC	R5	Ⅱ a	R10											●								
647	30241	大橋	1968	15.9	5.6	鋼	R2	Ⅱ c	R7	塗替え塗装工、断面修復工、ひび割れ補修工 他		●	◆			○										●		
648	30251	山王橋	1973	28.3	6.2	PC	R2	Ⅱ a	R7			●															●	
649	30271	実入橋	1983	3.1	10.6	RC	R5	Ⅱ a	R10											●								
650	30281	町屋幹橋	1965	2.5	4.0	RC	R5	Ⅱ a	R10											●								
651	30291	中町屋1号橋	1966	4.4	4.1	RC	R5	Ⅱ b	R10											●								
652	30301	中町屋2号橋	1966	4.8	5.1	RC	R5	Ⅱ b	R10											●								
653	30311	町屋閉子田橋	1981	2.3	4.6	RC	R5	Ⅱ b	R10											●								
654	30321	無名橋	2004	2.4	4.6	RC	R5	I	R10											●								
655	30331	前川東橋	1972	36.8	3.3	鋼	R2	Ⅱ b	R7			●															●	
656	30341	宮前橋	1965	4.5	3.5	RC	R5	Ⅱ b	R10											●								
657	30351	丁満橋	1969	7.5	4.5	RC	R5	Ⅱ a	R10											●								
658	30361	西川橋	1969	2.5	5.6	RC	R5	Ⅱ a	R10											●								
659	30371	岡池橋	1980	3.1	5.5	RC	R5	I	R10											●								
660	30381	竹之下橋	1972	2.1	3.5	RC	R3	Ⅱ c	R8	断面修復工、ひび割れ補修工 他			◆		●	○												
661	30391	二塚立見1号橋	1971	2.6	8.4	RC	R3	Ⅱ b	R8					●														
662	30401	本條北山橋	1974	4.0	7.3	RC	R5	I	R10											●								
663	30411	上竹原橋	1971	2.0	6.8	RC	R5	I	R10											●								

(3) 個別の構造物ごとの事項一覧

番号	橋梁 番号	橋梁名	①構造物の諸元				②直近点検結果及び 次回点検年度			③対策内容	④対策の着手・完了予定年度 対策の凡例【◆：設計、○：修繕、◎：更新、×：撤去】 点検の凡例【●：一般、▲：跨線部・高速道路上等】																	
			架設 年度	橋長	幅員	橋梁 形式	点検結果		次回 点検 年度		R7			R8			R9			R10			R11			R12		
							年度	判定 区分			設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検
664	30421	石原橋	1976	2.5	7.8	RC	R5	Ⅱ a	R10										●									
665	30431	下竹原橋	1972	3.4	4.4	RC	R5	I	R10										●									
666	30441	立見橋	1971	2.4	4.5	RC	R5	I	R10										●									
667	30451	二丁田橋	1983	2.0	7.6	RC	R5	I	R10										●									
668	30461	大目橋	1978	2.5	9.5	RC	R5	Ⅱ a	R10										●									
669	30481	ひばりヶ丘西橋	1970	4.5	6.2	RC	R5	Ⅱ a	R10										●									
670	30491	二塚立見3号橋	1976	2.0	6.8	RC	R5	Ⅱ a	R10										●									
671	30501	山崎橋	1975	2.1	6.0	RC	R5	I	R10										●									
672	30511	コヤダ橋	1981	2.6	9.2	RC	R5	Ⅱ b	R10										●									
673	30521	堂垣内1号橋	1981	2.1	8.4	RC	R5	I	R10										●									
674	30531	堂垣内2号橋	1983	2.4	11.2	RC	R5	Ⅱ a	R10										●									
675	30541	宮の東橋	1974	2.7	5.3	RC	R5	Ⅱ a	R10										●									
676	30551	下海元橋	1977	3.0	4.5	RC	R5	Ⅱ a	R10										●									
677	30561	堂田橋	2004	16.6	11.0	PC	R2	Ⅱ b	R7			●														●		
678	30571	鳥井元橋	1973	28.7	6.7	PC	R2	Ⅱ a	R7			●														●		
679	30581	学童橋	1978	27.5	3.3	鋼	R2	Ⅱ b	R7			●														●		
680	30591	黍田橋	1976	37.9	6.0	PC	R2	Ⅱ a	R7			●														●		
681	30601	向山橋	1979	4.1	4.8	RC	R5	Ⅱ a	R10										●									
682	30631	井垂橋	1972	28.6	5.3	PC	R2	Ⅱ a	R7			●														●		
683	30641	無名橋	1975	2.9	4.1	RC	R5	I	R10										●									
684	30651	無名橋	2002	2.5	8.0	RC	R5	I	R10										●									
685	30661	上ノ谷橋	1975	2.3	7.4	RC	R5	Ⅱ a	R10										●									
686	30671	カワヤ橋	1975	2.6	6.5	RC	R5	Ⅱ b	R10										●									
687	30681	カワヤ前1号橋	1983	2.4	7.9	RC	R5	Ⅱ a	R10										●									
688	30691	カワヤ前2号橋	1983	2.8	3.9	RC	R5	Ⅱ b	R10										●									
689	30701	横田橋	1980	2.1	8.2	RC	R5	Ⅱ a	R10										●									
690	30711	大ヒノ下橋	1977	2.8	7.1	RC	R5	Ⅱ a	R10										●									
691	30731	無名橋	1983	5.7	6.1	RC	R5	Ⅱ a	R10										●									
692	30741	無名橋	1985	3.4	15.0	RC	R5	Ⅱ a	R10										●									
693	30751	浦部大橋	2002	31.8	6.2	鋼	R2	Ⅱ a	R7			●														●		
694	30761	袋来橋	1967	14.1	4.8	鋼	R2	Ⅱ b	R7			●							◆				○		●			
695	30771	市場橋	2022	34.2	7.2	PC	R4	I	R9							●												
696	30791	村中北橋	1979	7.7	4.5	RC	R5	I	R10										●									
697	30801	向ヒ橋	1995	13.3	11.8	PC	R3	I	R8				●															
698	30811	西開橋	1982	4.0	7.5	RC	R5	I	R10										●									
699	30821	日吉橋	1997	3.8	9.0	RC	R5	Ⅱ a	R10										●									
700	40011	無名橋	1980	2.0	14.5	RC	R5	Ⅱ a	R10										●									
701	40021	新富島橋	1973	53.1	6.7	PC	R2	Ⅱ b	R7			●														●		
702	40041	無名橋	1966	4.4	13.6	RC	R5	Ⅱ a	R10										●									

(3) 個別の構造物ごとの事項一覧

番号	橋梁 番号	橋梁名	①構造物の諸元				②直近点検結果及び 次回点検年度			③対策内容	④対策の着手・完了予定年度 対策の凡例【◆：設計、○：修繕、◎：更新、×：撤去】 点検の凡例【●：一般、▲：跨線部・高速道路上等】																	
			架設 年度	橋長	幅員	橋梁 形式	点検結果		次回 点検 年度		R7			R8			R9			R10			R11			R12		
							年度	判定 区分			設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検
703	40051	釜屋中橋	1959	8.1	6.3	PC	R5	I	R10											●								
704	40061	新釜屋橋	1984	17.2	7.5	PC	R2	Ⅱ b	R7			●																●
705	40071	無名橋	1985	3.7	6.1	RC	R5	Ⅱ b	R10											●								
706	40081	無名橋	1977	4.5	5.5	RC	R5	I	R10											●								
707	40091	宮川橋	1991	33.6	7.3	PC	R2	Ⅱ a	R7			●																●
708	40101	無名橋	1975	2.9	18.8	RC	R5	Ⅱ b	R10											●								
709	40111	扇子田橋	1985	14.2	8.0	PC	R2	Ⅱ a	R7			●																●
710	40112	扇子田橋側歩道橋	1992	16.4	2.8	PC	R2	Ⅱ a	R7			●																●
711	40141	無名橋	1965	2.3	4.5	RC	R5	Ⅱ a	R10											●								
712	40151	無名橋	1976	2.1	20.6	RC	R5	Ⅱ b	R10											●								
713	40161	無名橋	2002	9.1	8.8	RC	R5	Ⅱ a	R10											●								
714	40171	無名橋	1977	4.5	5.0	RC	R5	Ⅱ a	R10											●								
715	40181	無名橋	1977	3.6	5.4	RC	R5	Ⅱ a	R10											●								
716	40191	無名橋	1976	5.0	5.1	RC	R5	Ⅱ a	R10											●								
717	40201	無名橋	1968	2.3	6.9	RC	R5	Ⅱ a	R10											●								
718	40211	中川橋	1993	78.5	8.0	PC	R2	Ⅱ b	R7	断面修復工、ひび割れ補修工 他		●									◆					○		●
719	40221	元川橋	1963	56.0	5.2	PC	R2	Ⅱ a	R7			●																●
720	40241	無名橋	1975	2.0	6.2	RC	R5	I	R10											●								
721	40251	無名橋	1983	2.6	5.0	RC	R5	Ⅲ a	R10											●								
722	40261	無名橋	1991	6.5	6.7	RC	R5	Ⅱ a	R10											●								
723	40291	無名橋	1990	2.1	9.4	RC	R5	I	R10											●								
724	40301	無名橋	1990	2.0	9.0	RC	R5	Ⅱ b	R10											●								
725	40311	無名橋	1991	2.8	8.5	RC	R5	Ⅲ a	R10	断面修復工、ひび割れ補修工 他		○								●								
726	40321	無名橋	1997	2.4	7.8	RC	R5	Ⅱ a	R10											●								
727	40331	無名橋	1982	2.2	7.2	RC	R5	I	R10											●								
728	40341	無名橋	1980	2.1	8.7	RC	R5	I	R10											●								
729	40361	無名橋	1977	3.0	5.0	RC	R5	Ⅱ a	R10											●								
730	40371	無名橋	1980	3.1	4.8	RC	R5	Ⅱ b	R10											●								
731	40381	無名橋	1978	2.8	6.0	RC	R3	Ⅱ b	R8					●														
732	40401	無名橋	1985	2.8	5.0	RC	R5	I	R10											●								
733	40411	無名橋	1982	2.6	12.8	RC	R3	Ⅱ a	R8					●														
734	40421	無名橋	1980	2.7	10.9	RC	R5	Ⅱ a	R10											●								
735	40431	無名橋	1982	2.7	8.7	RC	R5	Ⅱ a	R10											●								
736	40451	無名橋	1987	5.0	4.6	RC	R5	Ⅱ a	R10											●								
737	40461	無名橋	1984	2.1	8.1	RC	R5	Ⅱ a	R10											●								
738	40471	樋ノ口橋	1982	13.9	4.6	PC	R2	Ⅱ a	R7			●																●
739	40481	無名橋	1996	5.0	4.8	RC	R5	I	R10											●								
740	40491	無名橋	1974	2.3	6.1	RC	R5	Ⅱ a	R10											●								
741	40511	無名橋	1986	2.8	3.5	RC	R5	I	R10											●								

(3) 個別の構造物ごとの事項一覧

番号	橋梁 番号	橋梁名	①構造物の諸元				②直近点検結果及び 次回点検年度			③対策内容	④対策の着手・完了予定年度 対策の凡例[◆:設計、○:修繕、◎:更新、×:撤去] 点検の凡例[●:一般、▲:跨線部・高速道路上等]																	
			架設 年度	橋長	幅員	橋梁 形式	点検結果		次回 点検 年度		R7			R8			R9			R10			R11			R12		
							年度	判定 区分			設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検	設計	対策	点検
742	40521	西釜屋橋	1996	22.1	3.8	鋼	R2	I	R7				●															●
743	40541	無名橋	1980	2.0	8.4	RC	R5	Ⅱ c	R10	断面修復工、ひび割れ補修工 他	◆				○						●							
744	40551	無名橋	1982	2.1	4.6	RC	R5	I	R10													●						
745	40561	無名橋	1983	2.4	7.7	RC	R5	I	R10													●						
746	40571	無名橋	1983	2.1	7.1	RC	R5	I	R10													●						
747	40581	無名橋	2002	4.5	6.2	RC	R5	Ⅱ a	R10													●						
748	40621	無名橋	1981	2.5	4.0	RC	R5	Ⅱ b	R10													●						
749	40631	ナシメシ橋	1976	4.1	6.4	RC	R5	Ⅱ b	R10													●						
750	40641	無名橋	1980	2.0	4.5	RC	R5	Ⅱ b	R10													●						
751	40651	無名橋	1993	6.5	5.7	RC	R5	Ⅱ a	R10													●						
752	40661	無名橋	1993	6.5	5.7	RC	R5	Ⅱ a	R10													●						
753	40671	無名橋	1993	6.7	5.7	RC	R5	Ⅱ a	R10													●						
754	40681	友君橋	1994	165.0	8.2	PC	R2	Ⅱ c	R7	断面修復工、ひび割れ補修工 他			●	◆			○										●	
755	40691	大川橋	1995	22.1	7.0	PC	R2	Ⅱ a	R7				●														●	
756	40701	無名橋	2002	3.8	7.4	RC	R5	Ⅱ a	R10													●						
757	40711	無名橋	2001	9.4	13.0	RC	R5	Ⅱ a	R10													●						
758	40721	無名橋	2002	2.6	9.3	RC	R5	Ⅱ a	R10													●						
759	40731	無名橋	1987	3.9	5.7	RC	R5	I	R10													●						
760	40741	無名橋	1981	2.2	3.0	RC	R5	I	R10													●						
761	40751	無名橋	1984	4.4	4.3	RC	R5	Ⅱ b	R10													●						
762	40761	無名橋	2002	2.5	6.5	RC	R5	I	R10													●						
763	40771	無名橋	1993	5.2	13.3	RC	R5	Ⅱ a	R10													●						
764	40781	無名橋	1993	4.2	10.5	RC	R5	Ⅱ a	R10													●						
765	40791	無名橋	1980	3.1	4.9	RC	R5	Ⅱ a	R10													●						
766	40801	篠首19号線1号橋	2009	3.5	6.6	鋼	R5	Ⅱ b	R10													●						
767	40811	無名橋	2015	2.0	11.8	RC	R5	Ⅱ a	R10													●						
768	90001	相坂橋	2009	57.0	6.7	鋼	R2	Ⅱ a	R7				●														●	
769	90011	入野橋	1977	101.3	2.8	鋼	R2	Ⅱ b	R7				●														●	
770	90021	広福橋	1985	100.0	3.6	鋼	R2	Ⅱ c	R7	塗替え塗装工、断面修復工、ひび割れ補修工 他			●			◆		○								●		
771	90031	旭橋	1971	153.5	3.3	鋼	R2	Ⅱ b	R7				●														●	
772	90041	東山公園橋	1967	159.0	2.0	鋼	R3	Ⅱ a	R8						●													
773	90051	真砂橋	1966	152.3	4.3	鋼	R2	Ⅱ b	R7				●														●	
774	90071	片山中村橋	2019	13.6	11.0	PC	R5	I	R10													●						