



正面
カウル割れあり



右側全体



右側寄り
オイル漏れ跡



右側寄り
HONDA 50 DX
super CUB



左側全体



左側寄り



後部全体



カウル寄り
全体的に割れあり



メーター周り
9,377.9km

型番等



第一種原動機付自転車

運輸省型式認定番号 I-1169

ホンダ A-C50型